

공동주택 세대내 전기설비 점검기록표

101동 203 호

김입주 귀하

2026 년 9 월 22 일

귀하의 전기설비 안전점검 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

- 아 래 -

| 부적합 설비                                                                         | 위험요인               | 확인 사항                                | 점검 결과 | 비고     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------|--------|
| 절 연<br>(누 전)                                                                   | 감 전<br>화 재<br>전력손실 | 주회로 및 각 분기회로 절연저항 기준치 미만             | ×     | 0.08MΩ |
|                                                                                |                    | 전기기계기구의 절연저항 기준치 미만                  | ×     | 0.08MΩ |
| 배 선<br>(규격미달<br>불량전선)                                                          | 감 전<br>합 선<br>화 재  | 세대용 계량기 인입선 접촉불량 및 탄화 · 손상           | ○     |        |
|                                                                                |                    | 전선 노후화, 열화 및 피복 손상이 심한 경우            | ×     | 피복손상   |
|                                                                                |                    | 전선보호용 개폐기, 차단기 용량 과다                 | ○     |        |
| 배 선 기 구<br>(기구파손<br>불량기구)                                                      | 감 전<br>합 선<br>화 재  | 누전차단기 미설치 또는 동작불량, 열화 및 손상           | ×     | 3.5mA  |
|                                                                                |                    | 욕실 등에 시설하는 콘센트회로에 인체 감전보호용 누전차단기 미설치 | ○     |        |
|                                                                                |                    | 소비전력 3kW 이상 전기기계기구에 전용개폐기 미시설        | ○     |        |
|                                                                                |                    | 개폐기, 차단기, 배선기구, 접속기, 콘센트 등의 손상       | ○     |        |
| 접 지<br>(미 접 지<br>기준치 미달)                                                       | 감 전                | 금속제 분전반 접지저항 기준치 초과                  | ○     |        |
|                                                                                |                    | 전기기계기구(에어컨, 세탁기 등) 접지 미시설            | ×     | 접지없음   |
|                                                                                |                    | 옥내 전로에 접지선 미설치                       | ○     |        |
| 기 타 사 항                                                                        |                    | 부하 15.2A, IGR 3.5mA, 절연 0.08MΩ       |       |        |
| ※ 부적합 전기설비는 감전, 화재 등의 위험과 전력손실로 인한 전기 요금의 추가부담 등의 원인이 되오니 조속한 시일내에 수리하시기 바랍니다. |                    |                                      |       |        |

[비고] 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기

|     |     |                 |
|-----|-----|-----------------|
| 확 인 | 호   | 인               |
|     | 담당자 | 시연전용아파트 관리사무소 인 |

# AI 안전진단 결과 (상세)

아래는 1페이지 법정 점검기록표를 보완하는 상세 진단입니다. 공식 ○ · × · / 표기는 1페이지를 따릅니다.

| 진단                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>관찰</div> <div>거실 분전반 하부 배선 피복 손상과 주회로 절연저항 저하가 함께 확인됩니다.</div>                          |
| <div>의미·인과</div> <div>절연저항 0.08MΩ은 기준 0.11MΩ에 못 미쳐, 누설 가능성이 있는 상태로 보입니다.</div>               |
| <div>우선순위</div> <div>우선 주회로 절연·누설 구간을 확인하고, 이어 에어컨 실외기 접지 상태를 점검하는 순서를 권합니다.</div>           |
| <div>한계·전제</div> <div>본 안내는 점검 기록과 실측을 바탕으로 한 상세 설명이며, 공식 적합·부적합 표기는 1페이지 점검기록표를 따릅니다.</div> |

| 실측과 기준 비교 |           |                |               |
|-----------|-----------|----------------|---------------|
| 절연저항      | 실측 0.08MΩ | 기준 0.110MΩ 미만  | 기준 미만         |
| 누설전류(IGR) | 실측 3.5mA  | 기준 2mA 초과      | 기준 초과         |
| 부하전류      | 실측 15.2A  | 기준 기준 없음       | 정격용량 대비 확인 필요 |
| 접지저항      | 실측 미측정    | 기준 관련 고시 기준 있음 | 별도 측정 필요      |

| 종합총평                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 이번 점검은 절연·누설이 핵심인 세대로 정리됩니다. 주회로 절연저항이 기준에 못 미치고 거실 분전반 하부 피복 손상이 함께 있었습<br>니다. 관리사무소와 상의해 해당 구간 재확인·보수를 先行하는 것이 좋습니다. |

| 권고사항                                                    |
|---------------------------------------------------------|
| 1. 거실 분전함 배선 — 피복 손상이 확인되었습니다. 전문업체 점검을 권장합니다.          |
| 2. 에어컨 실외기 접지선 — 미시설이 확인되었습니다. 전문업체 점검·상담을 권장합니다.       |
| 3. 콘센트 교체 권장 — 설치 후 10년을 초과했습니다. 다음 정기점검 전 교체를 검토해 주세요. |