

공동주택 세대내 전기설비 점검기록표

101동 203 호

김입주 귀하

2026 년 9 월 22 일

귀하의 전기설비 안전점검 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

- 아 래 -

부적합 설비	위험요인	확인 사항	점검 결과	비고
절 연 (누 전)	감 전 화 재 전력손실	주회로 및 각 분기회로 절연저항 기준치 미만	×	0.08MΩ
		전기기계기구의 절연저항 기준치 미만	×	0.08MΩ
배 선 (규격미달 불량전선)	감 전 합 선 화 재	세대용 계량기 인입선 접촉불량 및 탄화·손상	○	
		전선 노후화, 열화 및 피복 손상이 심한 경우	×	피복손상
		전선보호용 개폐기, 차단기 용량 과다	○	
배 선 기 구 (기구파손 불량기구)	감 전 합 선 화 재	누전차단기 미설치 또는 동작불량, 열화 및 손상	×	3.5mA
		욕실 등에 시설하는 콘센트회로에 인체 감전보호용 누전차단기 미설치	○	
		소비전력 3kW 이상 전기기계기구에 전용개폐기 미시설	○	
		개폐기, 차단기, 배선기구, 접속기, 콘센트 등의 손상	○	
접 지 (미 접 지 기준치 미달)	감 전	금속제 분전반 접지저항 기준치 초과	○	
		전기기계기구(에어컨, 세탁기 등) 접지 미시설	×	접지없음
		옥내 전로에 접지선 미설치	○	
기 타 사 항		부하 15.2A, IGR 3.5mA, 절연 0.08MΩ		
※ 부적합 전기설비는 감전, 화재 등의 위험과 전력손실로 인한 전기 요금의 추가부담 등의 원인이 되오니 조속한 시일내에 수리하시기 바랍니다.				

[비고] 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기

확 인	호 203호		인
	담당자 홍길동		인

시연전용아파트 관리사무소

AI 안전진단 결과 (상세)

아래는 1페이지 법정 점검기록표를 보완하는 상세 진단입니다. 공식 ○ · × · / 표기는 1페이지를 따릅니다.

진단
관찰 거실 분전반 하부 배선 피복 손상과 주회로 절연저항 저하가 함께 확인됩니다.
의미·인과 절연저항 0.08MΩ은 기준 0.11MΩ에 못 미쳐, 누설 가능성이 있는 상태로 보입니다.
우선순위 우선 주회로 절연·누설 구간을 확인하고, 이어 에어컨 실외기 접지 상태를 점검하는 순서를 권합니다.
한계·전제 본 안내는 점검 기록과 실측을 바탕으로 한 상세 설명이며, 공식 적합·부적합 표기는 1페이지 점검기록표를 따릅니다.

실측과 기준 비교			
절연저항	실측 0.08MΩ	기준 0.110MΩ 미만	기준 미만
누설전류(IGR)	실측 3.5mA	기준 2mA 초과	기준 초과
부하전류	실측 15.2A	기준 기준 없음	정격용량 대비 확인 필요
접지저항	실측 미측정	기준 관련 고시 기준 있음	별도 측정 필요

종합총평
이번 점검은 절연·누설이 핵심인 세대로 정리됩니다. 주회로 절연저항이 기준에 못 미치고 거실 분전반 하부 피복 손상이 함께 있었습 니다. 관리사무소와 상의해 해당 구간 재확인·보수를 우선 진행하는 것이 좋습니다.

권고사항
1. 거실 분전함 배선 — 피복 손상이 확인되었습니다. 전문업체 점검을 권장합니다.
2. 에어컨 실외기 접지선 — 미시설이 확인되었습니다. 전문업체 점검·상담을 권장합니다.
3. 콘센트 교체 권장 — 설치 후 10년을 초과했습니다. 다음 정기점검 전 교체를 검토해 주세요.