Estadística Industrial

Dissenys Robustos





Planteamiento general de Taguchi. "Filosofía". Función de pérdidas

Conceptos de factor de ruido y de producto robusto

Neutralización de la influencia de los factores de ruido (visión teórica)

Neutralización de la influencia de los factores de ruido a través de la experimentación:

- Matriz producto
- Matriz única

s autores

2. Diseños robustos



Contenido

Planteamiento general de Taguchi. "Filosofía". Función de pérdidas

Conceptos de factor de ruido y de producto robusto

Neutralización de la influencia de los factores de ruido (visión teórica)

Neutralización de la influencia de los factores de ruido a través de la experimentación:

- Matriz producto
- Matriz única

os autores

3. Diseños robustos



Genichi Taguchi

Uno de los nombres más conocidos y valorados en el terreno de la Ingeniería de la Calidad


- Aportación más destacada:
 Lucha contra la variabilidad en la fase de diseño del producto a través de la experimentación.
- Aspectos controvertidos de su metodología:


Análisis de los datos Planteamiento experimental




autores


4. Diseños robustos































Ha	М	hu	Sabor (y)		
-	-	-	2,7		
+	-	-	2,8		
-	+	-	4,8		
+	+	-	4,3		
-	-	+	6,5		
+	-	+	6,8		
-	+	+	3,6		
+	+	+	4.5		
















Tipos de ruido	División	Ejemplos
Externo	Factores ambientales	Humedad, temperatura, polvo, vibraciones,
	Uso del producto	Mantenimiento deficiente, errores "típicos" del usuario, abuso del producto dentro de márgenes razonables,
Interno	Cambio en las características de los componentes	Un muelle pierde propiedades elásticas, el valor de una resistencia electrica aumenta ligeramente con el tiempo,
	Variabilidad en la fabricación	Varibilidad en las dimensiones o en las cantidades exactas de los componentes



























Seleccionar variables:	Factores de control:	Temp. de		
		Tiempo		
		Tiempo		orensa (C) nsa (D)
	Factor de ruido:	Temp. ba	año de a	ceite (T)
Elegir niveles	_	-	+	unid.
	A: Temp. del horno	1840 25	1880 30	° F
	B: Tiempo en el horno C: Tiempo horno - prensa		30 15	seg. seg.
	D: Tiempo prensa	2	3	seg.
	T: Temp. baño de aceite	140	160	° F


El ca	aso de	las	lámi	nas į	oara b	alles	ta. Dis	seño	experi	imental	
	2 ⁴⁻¹					21					
	D=ABC Factores control				r ruido	Re	espuesta	as	ı		
	A	В	С	D	(-)	Γ (+)	Y	s	Log s		
	-1	<u>-1</u>	-1	-1	7.79	7.29	7.54	0.35	-1.04	-	
	1	-1	-1	1	8.07	7.73	7.90	0.24	-1.44		
	-1	1	-1	1	7.52	7.53	7.53	0.01	-4.95		
	1	1	-1	-1	7.63	7.65	7.64	0.01	-4.66		
	-1	-1	1	1	7.94	7.40	7.67	0.38	-0.96		
	1	-1	1	-1	7.95	7.62	7.78	0.23	-1.48		
	-1	1	1	-1	7.54	7.20	7.37	0.24	-1.44		
	1	1	1	1	7.69	7.63	7.66	0.04	-3.28		
© Los autores	Es un diseño 2 ⁴⁻¹ x2 ¹ con generador D=ABC										
32. Diseños robus	tos										

















































Ejemplo del motor de gasolina (I)

Se desea minimizar el consumo de un motor de gasolina. Se pueden realizar 8 experimentos y se consideran tres factores control:

- · Dos tipos de carburador (A)
- · Dos tipos de bujía (B)
- Dos ratios de compresión (C)

Y un factor ruido:

· Dos tipos de gasolina (P)

¿Qué diseño recomendaría? ¿Cómo se aleatorizaría el experimento?

s autores

51. Diseños robustos



Ejemplo del motor de gasolina (II)

2⁴⁻¹ Tiene resolución IV

El generador es: P = ABC (I=ABCP) y por lo tanto el patrón de confusión sería:

A, B, C y P libres de confusión, pero: AB = CP, AC = BP y AP = BC

		_	
-	-	-	-
+	-	-	+
-	+	-	+
+	+	-	-
-	-	+	+
+	-	+	-
-	+	+	-
+	+	+	+

El experimento se tendría que ejecutar en un orden totalmente aleatorio, esto es: construir 8 motores y probar cada uno con la gasolina que tocase.

52. Diseños robustos



Ejemplo del motor de gasolina (III)

2³⁻¹ x 2¹ Tiene resolución III


El generador es: C = AB (I=ABC) y por lo tanto el patrón de confusión sería:

A = BC, B = AC, C = AB y P, CP, BP y AP libres de confusiones

El experimento se puede ejecutar en un orden totalmente aleatorio, esto es: construir 8 motores y probar cada uno con la gasolina que tocase.

Α	В	C	P
-	-	+	-
+	-	-	-
-	+	-	-
+	+	+	-
-	-	+	+
+	-	-	+
-	+	-	+
+	+	+	+





También se puede ejecutar de forma que sólo requiera construir 4 motores y probar cada uno con las dos gasolinas. ¡Es lo más lógico!

SPLIT PLOT (parcela dividida)



Elección de diseño

Dependiendo de:

- · Los objetivos
- · Las restricciones (y el coste) que se tienen al experimentar

Será preferible un tipo o diseño u otro.

Los diseños se escogen atendiendo a:

- El patrón de confusión (atención a las interacciones entre los factores control y los factores de ruido)
- La facilidad o dificultad de cambiar los niveles de los factores (posibilidades de aleatorizar)
- Los efectos que se desea estimar con mayor precisión (en diseños Split- Plot no todos los efectos tienen la misma variabilidad)

Los autores

54. Diseños robustos



Diseño, confusiones y aleatorización

EJERCICIO

Se tienen 3 factores de control (A, B y C) y 3 factores de ruido (P, Q y R) y se desea realizar un experimento con un máximo de 16 experimentos.

- ¿Qué diseños se le ocurren?
- Para cada uno de ellos proporcione el patrón de confusión y la forma de aleatorizarlos

os autores

55. Diseños robustos



Diseños y confusiones

26-2 Tiene resolución IV

Los generadores según Minitab (o tablas) serían:

Q = ABC y R = BCP (I=ABCQ=BCPR=AQPR) y por lo tanto el patrón de confusión sería:

A, B, C, P, Q y R confundidas con interacciones de orden superior

AB = CQ

AC = BQ

AP = QR

AQ = BC = PR

AR = PQ

BP = CR

BR = CP


Restan dos grados de libertad con interacciones de orden superior

s autores

56. Diseños robustos

					Aleat	orización
Α	В	С	P	Q	R	
-	-	-	-	-	-	
+	-	-	-	+	-	
-	+	-	-	+	+	
+	+	-	-	-	+	
-	-	+	-	+	+	
+	-	+	-	-	+	Esta sería la matriz de diseño y el
-	+	+	-	-	-	
+	+	+	-	+	-	experimento se tendría que
-	-	-	+	-	+	ejecutar en un orden totalmente
+	-	-	+	+	+	aleatorio
-	+	-	+	+	-	diodionio
+	+	-	+	-	-	
-	-	+	+	+	-	
+	-	+	+	-	-	
-	+	+	+	-	+	
+	+	+	+	+	+	
ños	robustos					

Diseños y confusiones 2³⁻¹x 2³⁻¹ Tiene resolución III Los generadores serían: C = AB y R = PQ (I=ABC=PQR=ABCPQR) y por lo tanto el patrón de confusión sería: A = BC B = AC C = AB P = QR Q = PR R = PQ Todos los efectos principales, tanto de los factores control como de los factores ruido (esto último seguramente no nos preocupa mucho) están confundidos con interacciones de 2 A cambio las interacciones: AP, AQ, AR, BP, BQ, BR, CP, CQ y CR están confundidas con interacciones de orden superior!! Y esas son las interesantes desde el punto de vista de la robustez



Se podría aleatorizar "los factores de control" y para cada combinación realizar en orden aleatorio los 4 experimentos correspondientes a las 4 combinaciones de factores ruido

Se podría aleatorizar "los factores ruido" y para cada combinación realizar en orden aleatorio los 4 experimentos correspondientes a las 4 combinaciones de factores control

30

También se podrían aleatorizar totalmente los 16 experimentos (como si fuese un 2⁶⁻², aunque con resolución III y unos generadores más beneficiosos desde el punto de vista de la robustez)

59. Diseños robustos



Diseños y confusiones

Para diseñar, en general (aunque puede haber excepciones dependiendo del sistema con el que se experimenta y de los objetivos) la mejor estrategia es utilizar la matriz producto ya que proporciona diseños en los que las interacciones entre factores control y factores ruido no están confundidas con ningún otro efecto.

Luego aleatorizaremos y analizaremos el diseño como nos parezca más conveniente: calculando la S para cada combinación de los factores de control o analizando las interacciones entre los factores de control y los factores ruido.

s autores

60. Diseños robustos



Análisis según el tipo de diseño

Dependiendo del tipo de diseño y del tipo de aleatorización se presentan tres situaciones diferentes:

- Matriz conjunta: diseños completos o fraccionales en los que no se ha distinguido entre los factores de control y los factores ruido (y que por tanto se han realizado en forma totalmente aleatorizada)
- Matriz producto totalmente aleatorizada: diseños a base de la matriz producto, separando los factores de control de los factores ruido, y en los que se ha aleatorizado completamente el orden de realización
- Matriz producto con aleatorización Split-plot: diseños a base de la matriz producto, separando los factores de control de los factores ruido, y en los que la aleatorización se ha realizado en dos partes, los whole-plots y los sub-plots

os autore:

61. Diseños robustos



Análisis. Matriz conjunta

En el ejemplo del "motor de gasolina" sería cuando se planifica un diseño 24-1

Α	В	С	Р	Ιγ
			-	
-	-	-	-	y ₁
+	-	-	+	y ₂
-	+	-	+	y 3
+	+	-	-	y 4
-	-	+	+	y 5
+	-	+	-	y 6
-	+	+	-	y 7
+	+	+	+	y 8

El experimento se habría tenido que ejecutar en un orden totalmente aleatorio, esto es: construir 8 motores (las combinaciones de A, B y C) y probar cada uno con la gasolina que tocase (P- o P+)

La única manera posible de analizarlo es a base de estudiar las interacciones entre los factores de control y el factor ruido, naturalmente teniendo en cuenta las confusiones si, como en esta ocasión, es el caso.

Recuérdese que el generador es: P = ABC (I=ABCP) y por lo tanto el patrón de confusión: A, B, C y P libres de confusión, pero: AB = CP, AC = BP y AP = BC

62. Diseños robustos



Análisis. Matriz producto totalmente aleatorizada (I)

En el "motor de gasolina" sería cuando se planifica un diseño 2^{3-1} x 2^1 y se ejecuta en un orden totalmente aleatorio

Α	В	С	P	Y
-	-	+		y ₁₁
+	-	-	-	y ₁₂
-	+	-	-	Y 13
+	+	+	-	Y 14
-	-	+	+	y ₂₁
+	-	-	+	y ₂₂
-	+	-	+	y ₂₃
+	+	+	+	y ₂₄

Hay dos opciones:

Se puede analizar a base de estudiar las interacciones entre los factores de control y el factor ruido, naturalmente teniendo en cuenta las confusiones si, como en esta ocasión, es el caso.

El generador es: A = BC (I=ABC) y por lo tanto el patrón de confusión sería:

A = BC, B = AC, C = AB y P, CP, BP y AP libres de confusiones

os autore:

63. Diseños robustos



Análisis. Matriz producto totalmente aleatorizada (II)

				P		Desv.
Α	В	C	-	+	Media	Tipo
-	-	-	y ₁₁	y ₂₁	<u>y</u> 1	S ₁
+	-	+	y ₁₂	y ₂₂	y ₂	S ₂
-	+	+	y 13	Y 23	y ₃	S ₃
+	+	-	V14	V24	V ₄	S _A

Nótese que es el mismo diseño de la transparencia anterior. Un 2³⁻¹ x 2¹ ejecutado en un orden totalmente aleatorio

Se puede analizar a base de estudiar los efectos sobre el nivel (media) y los efectos sobre la variabilidad (desviación tipo o su logaritmo). Naturalmente teniendo en cuenta las confusiones entre los factores de control si, como en esta ocasión, es el caso. Las confusiones entre los factores ruido (en este caso no las hay) no afectarían para nada el análisis.

Tiene el inconveniente de que los factores control significativos sobre la variabilidad no se sabe frente a que factor ruido actúan

Es lo que hemos planteado en el ejemplo introductorio del pastel

64. Diseños robustos



Variabilidad de los efectos en diseños Split-plot

Considérese el diseño Split-plot 21 x 22 siguiente:

A	B C	-	+	-+	+ +
		$y_{1(1)}$	$y_{2(1)}$	y ₃₍₁₎	y ₄₍₁₎
+		$y_{1(2)}$	$y_{2(2)}$	$y_{3(2)}$	$y_{4(2)}$

Es obvio que:

- El efecto de A se estima con la variabilidad "whole-plot"
- Los efectos de B, C y BC con la variabilidad "sub-plot"

¿Con que variabilidad se estiman los efectos AB, AC y ABC?

os autores

65. Diseños robustos



Variabilidad de los efectos en diseños Split-plot

El modelo para un diseño Split-plot es:

$$Y_{i(j)} = f(x_{ij}) + \epsilon_{1j} + \epsilon_{0i(j)}$$
 con i=1, 2, 3, 4 y j=1, 2

Donde:

- ullet x_{ij} son las filas de la matriz de diseño
- f es una función lineal
- ϵ_{1j} son los errores whole-plot y tienen varianza σ_1^2
- $\epsilon_{0i(j)}$ son los errores sub-plot y tienen varianza σ_0^2

La notación i(j) indica que el experimento i se ha realizado dentro del plot j

s autores

Variabilidad de los efectos en diseños Split-plot

Escribiendo el diseño en columna y añadiendo las correspondientes a las interacciones para poder aplicar el algoritmo de los signos se tiene:

A	В	C	AB	AC	BC	ABC	Obs.	
_	_	_	+	+	+	-	$y_{1(1)}$	
_	+	_	_	+	_	+	$y_{2(1)}$	
_	_	+	+	_	<u> </u>	+	$y_{3(1)}$	
. –	+	+	_	-	+	_	$y_{4(1)}$	
+	_	_	-	_	+	+	$y_{1(2)}$	
+	+	_	+	-	_	_	$y_{2(2)}$	
+	_	+	7	+	_	_	$y_{3(2)}$	
+	+	+	+	+	+	+	$y_{4(2)}$	

Aplicando el modelo $Y_{i(j)} = f(x_{ij}) + \epsilon_{1j} + \epsilon_{0i(j)}$ y recordando que los efectos se calculan como la media de la mitad de observaciones menos la media de la otra mitad, para el cálculo de la variabilidad de los efectos podemos prescindir de la parte determinística $f(x_{ij})$

sautores

Recordando que la varianza de ϵ_{1j} es σ_1^2 y la de $\epsilon_{0i(j)}$ es σ_0^2 Obtener la expresión de la varianza del efecto estimado del factor A

67. Diseños robustos



Variabilidad de los efectos en diseños Split-plot

Primero obtenemos la estimación del efecto de A (obviando la parte determinística):

$$\widehat{A} = \frac{1}{4} \left(4\epsilon_{11} - 4\epsilon_{12} + \sum_{j=1}^{4} \epsilon_{0j(1)} - \sum_{j=1}^{4} \epsilon_{0j(2)} \right)$$

Y a continuación aplicamos el operador variancia a esta combinación lineal:

$$\begin{split} \operatorname{Var}\{\widehat{A}\} &= \frac{1}{16} \left(16\sigma_1^2 + 16\sigma_1^2 + 4\sigma_0^2 + 4\sigma_0^2\right) & \text{Esta es la varianza del} \\ &= 2\sigma_1^2 + \frac{1}{2}\sigma_0^2, & \text{factor "whole-plot" A} \end{split}$$

Obtener ahora la expresión de la varianza del efecto estimado del factor B

s autores



Variabilidad de los efectos en diseños Split-plot

La estimación de B es:

$$\widehat{\beta} = \frac{1}{4} \left(\sum_{j=1}^{4} \pm \epsilon_{0j(1)} - \sum_{j=1}^{4} \mp \epsilon_{0j(2)} \right)$$

Y la varianza de este factor "sub-plot":

$$\begin{split} \operatorname{Var}\{\widehat{\beta}\} &= \frac{1}{16} \left(4\sigma_0^2 + 4\sigma_0^2 \right) \\ &= \frac{1}{2} \sigma_0^2, \end{split}$$

Resulta obvio que los efectos Sub-plot tienen menos varianza que los efectos "whole-plot".

Examinando de nuevo la matriz de diseño queda claro que para todos los efectos excepto A, los errores ϵ_1 correspondientes al whole-plot se anulan, por lo que los efectos: B, C, AB, AC, BC y ABC tienen todos varianza

 $\frac{1}{2}\sigma_{0}^{2}$,

os autores

69. Diseños robustos



Variabilidad de los efectos en diseños Split-plot

En general para un diseño split-plot 2^{k-p} x 2^{q-r} las varianzas son:

• Para los 2^{k-p} -1 efectos (y sus confusiones) del whole-plot:

$$\begin{split} \operatorname{Var}\{\widehat{A}\} &= \operatorname{Var}\left\{\frac{2}{N} \left(2^{q-r} \sum_{j=1}^{2^{k-p}} \pm \epsilon_{1j} + \sum_{j=1}^{N} \mp \epsilon_{0j}\right)\right\} \\ &= \frac{4}{N^2} \left(2^{k-p} \times 2^{2(q-r)} \sigma_1^2 + N \sigma_0^2\right) \\ &= \frac{4}{N} \left(2^{q-r} \sigma_1^2 + \sigma_0^2\right), \end{split}$$
 Siendo $N = 2^{k-p} \times 2^{q-r}$


· Para los efectos (y sus confusiones) del sub-plot:

$$\begin{aligned} \operatorname{Var}\{\widehat{P}\} &= \operatorname{Var}\left\{\frac{2}{N} \sum_{j=1}^{N} \pm \epsilon_{0j} + \right\} \\ &= \frac{4}{N^2} N \sigma_0^2 \\ &= \frac{4}{N} \sigma_0^2 \,. \end{aligned}$$

Los autores



Análisis. Matriz producto con aleatorización Split-plot



Un 2³⁻¹ x 2¹, se han aleatorizado los experimentos del *whole-plot*. Dentro de cada fila, se ha aleatorizado los experimentos del *sub-plot*.

Dibujar:

- · Los efectos y sus confusiones del whole-plot en ppn.
- · Los efectos y sus confusiones del sub-plot en ppn.

os autores

71. Diseños robustos



Variabilidad de los efectos en diseños Split-plot

Conclusiones y recomendaciones

- En general diseñar y realizar los experimentos para la robustez en split-plot facilita su realización
- Tiene la ventaja de que reduce la variabilidad de los efectos subplot y por tanto aumenta la capacidad de detectarlos
- Habitualmente en los estudios de robustez los efectos de interés son: los efectos de los factores control (incluidas sus interacciones) y las interacciones entre estos y los factores ruido; por contra los efectos de los factores ruido y sus interacciones son de escaso interés. Por ello si se puede es recomendable que los factores control sean sub-plot y los factores ruido sean whole-plot

autores

72. Diseños robustos

					Four Washing Conditions Produced by $Environmental$ Factors T , H , and R						
	Eight Products Produced				T	-1	+1	-1	+1		
		by $Design$ Factors A, B, C , and D			H R	$-1 \\ +1$	$-1 \\ -1$	$+1 \\ -1$	$^{+1}_{+1}$		
Product Number	A	В	C	D		i	ii	iii	iv	Average	Range
1	-1	-1	-1	-1		88	85	88	85	86.5	3
2	+1	-1	-1	+1		80	77	80	76	78.2	4
3	-1	+1	-1	+1		90	84	91	86	87.8	7
4	+1	+1	-1	-1		95	87	93	88	90.8	8
5	-1	-1	+1	+1		84	82	83	84	83.2	2
6	+1	-1	+1	-1		85	84	82	82	83.2	3
7	-1	+1	+1	-1		91	93	92	92	92.0	2
8	+1	+1	+1	+1		89	88	89	87	88.2	2