# Tema 5: Inspecció per mostreig


- · Què és inspecció per mostreig?
- Què és un pla de mostreig?
- · Risc del comprador i risc del venedor
- · Càlcul dels riscos
- Corba característica d'un pla de mostreig
- · Disseny de plans de mostreig
- Normes MIL-STD 105 D

1

En acabar aquest tema ha d'estar clar :

- Que és un pla de mostreig i quins són els seus avantatges i inconvenients
- Que són i com es calculen el risc del comprador i el risc del venedor
- Que és, com s'interpreta i com es construeix la corba característica d'un pla de mostreig
- Com s'utilitzen les Normes MIL-STD 105 D

[Se suposa familiaritat amb les distribucions binomial i Poisson]



Es tracta de fer inferència sobre el lot a partir de la mostra. Aquesta és una de les tècniques clàssiques de la metodologia estadística.

# Inspecció per mostreig: Avantatges

Amb un esforç molt menor que la inspecció al 100% permet prendre decisions sobre la qualitat del lot...

# ... AMB RISCOS D'ERROR CONEGUTS

(A més, assaigs destructius, cansament ...)

3

#### A més:

- Si els assajos són destructius...
- Inspecció al 100% no implica seguretat absoluta en el resultat obtingut (cansament, ...)
- A major mida del lot, més estalvi en l'esforç d'inspecció

### Però:

Els riscos existeixen, encara que siguin coneguts.

# Altres opcions: Mirar-lo tot o no mirar res

Cost d'inspecció és baix Cost de deixar passar una unitat defectuosa molt alt

El millor pot ser la INSPECCIÓ AL 100 %



Cost d'inspecció és molt alt Cost de deixar passar una unitat defectuosa és baix

El millor pot ser NO MIRAR RES




4

En alguns casos, mirar-ho tot o no mirar res són les opcions més raonables, si es prenen després d'analitzar els pros i els contres de cada alternativa, inclosa la inspecció per mostreig.

### Exemples:

Millor mirar-ho tot: És millor mirar tots els arxius de l'ordinador (desenes de milers) quan es passa l'antivirus per saber si hi ha algun arxiu infectat. No seria raonable treure conclusions a partir duna mostra agafada a l'atzar.

Millor no mirar res: a les borses de festucs sempre hi ha algun fruit que no té la closca oberta i no es pot menjar. No obstant això, no és raonable evitar l'existència d'aquestes unitats amb un pla d'inspecció exhaustiu.



Un pla de mostreig (simple) es resumeix en dos números i unes quantes lletres :

- Els dos números són n (grandària de la mostra) i c (nombre màxim de faltes tolerable)
- Les lletres són la descripció de com s'ha de prendre la mostra per assegurar que és representativa del lot.

# Conceptes clau

LOT: Conjunt homogeni de material

No és el mateix lot que comanda La grandària de mostra no augmenta de manera proporcional a la mida del lot



MOSTRA ALEATÒRIA: Presa realment a l'atzar (assegurant que sigui representativa)

No és fàcil triar mostres aleatòries Cal especificar com es tria la mostra



6

#### Sobre mostres aleatòries :

- Cal definir clarament com s'ha de seleccionar la mostra
- Si les peces són numerables: taula de nombres aleatoris
- Criteris de selecció reproduïbles


### **Errors típics:**

- Prendre les peces que semblin defectuoses
- Ignorar les parts del lot de difícil accés
- Prendre la mostra sempre dels mateixos llocs

# Plans de mostreig: Riscos Pacte establert: Estem disposats a tolerar fins a un 4% de defectes en els lots És correcte aquest lot? 0000000000000000000 0000 • 000000000000000 N = 2000000000000000000000 00000000000000000000 defectes = 6 0000000000000000000 0000000000000000000 0000000000000000000 •0000000000000000000

Sí que ho és.

Estem disposats a tolerar un 4% de defectes i en el lot només hi ha un 3%.



Risc del venedor (error tipus I, probabilitat  $\alpha$ )


Probabilitat de rebutjar un lot sent bo.

# Plans de mostreig: Riscos

### **NOVA SITUACIÓ:**

(Estem disposats a acceptar lots amb un 4% de defectes)


¿ És correcte aquest altre lot?



N = 200 defectes = 10

9

No, evidentment no és correcte, perquè té un 5% de defectes.



# Risc del comprador (error tipus II, probabilitat $\beta$ )

Probabilitat d'acceptar un lot sent dolent.

# Els 2 tipus de risc

Inevitablement, tot pla de mostreig implica la possibilitat de cometre 2 tipus d'error :

RISC DEL VENEDOR:

RISC DEL COMPRADOR :

(o error tipus I, o probabilitat  $\alpha$ )

(o error tipus II, o probabilitat  $\beta$ )

És la probabilitat REBUTJAR un lot sent BO És la probabilitat d'ACCEPTAR un lot sent DOLENT

11

En qualsevol pla de mostreig és inevitable córrer els dos tipus de risc.

### Càlcul dels riscos

En teoria... Distribució hipergeomètrica

A la pràctica: Distribució binomial

(n < 0.1 N)

Distribució de Poisson

(n > 50 y p < 0.05)

12

# Distribució hipergeomètrica :

Mida del lot : N Nombre de defectes en el lot : M

Mida de la mostra : n

Nombre de defectes en la mostra : X

$$P(X = x) = h(x; n, M, N) = \frac{\binom{M}{x} \binom{N - M}{n - x}}{\binom{N}{n}}$$

### Distribució binomial:

Mida de la mostra :

Proporció defectes en la població: p

Nombre de defectes en la mostra : X

$$P(X = x) = b(x;n;p) = \frac{n!}{x! (n-x)!} p^{x} (1-p)^{n-x}$$

#### Distribució de Poisson


Mida de la mostra : n


Proporció defectes en la població: p


Valor mitjà de defectes  $\lambda = n \cdot p$ 

Nombre de defectes en la mostra: X

$$P(X = x) = P(x; \lambda) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^{x}}{x!}$$







```
MTB > CDF 1;
SUBC> Hypergeometric 200 10 25.
```

#### Cumulative Distribution Function

Hypergeometric with N = 200, X = 10, and n = 25 x P( X <= x ) 
$$1,00$$
 0,6377

MTB > CDF 1; SUBC> Binomial 25 0,05.

#### Cumulative Distribution Function

Binomial with 
$$n = 25$$
 and  $p = 0,0500000$   
 $x$   $P(X \le x)$   
 $1,00$   $0,6424$ 

MTB > CDF 1; SUBC> Poisson 1,25.

### Cumulative Distribution Function

Poisson with mu = 1,25000 x P( 
$$X \le x$$
 ) 1,00 0,6446


### **Exercici**

Per decidir l'acceptació d'un lot de productes rebuts, es pren una mostra de 15 unitats acceptant el lot si el nombre de defectes és igual o inferior a 4.


Dibuixi una corba que representi com evoluciona la probabilitat d'acceptar el lot en funció del percentatge de defectes que contingui. (Es considera que la mida del lot és molt superior a la grandària de la mostra, utilitzeu l'aproximació binomial).


15


Proporció de defectes	Prob. D'acceptar el lot				
0,05	B(4, 15; 0,05) =	0,99939			
0,10	B(4, 15; 0,10) =	0,98728			
0,15	B(4, 15; 0,15) =	0,93829			
0,20	B(4, 15; 0,20) =	0,83577			
0,25	B(4, 15; 0,25) =	0,68649			
0,30	B(4, 15; 0,30) =	0,51549			
0,35	B(4, 15; 0,35) =	0,35194			
0,40	B(4, 15; 0,40) =	0,21728			
0,45	B(4, 15; 0,45) =	0,12040			
0,50	B(4, 15; 0,50) =	0,05923			



Es pot veure a les taules








Tots els plans permeten el mateix percentatge de defectes.


Es pot observar que discrimina millor el que té major grandària de mostra.




Pla de mostreig perfecte:

S'accepten tots els lots amb un percentatge de defectes igual o menor al màxim permès, i es rebutgen tots els que tinguin un percentatge major.

La corba ideal s'arrodoneix al treballar amb mostres




Un pla que només permeti zero defectes no necessàriament és més exigent que un altre que permeti alguns defectes. També depèn de la grandària de la mostra.



AQL (*Acceptable Quality Level*, Nivell de qualitat acceptable): Si la proporció de defectes és aquesta, volem que la probabilitat d'acceptar el lot sigui gran =  $1-\alpha$ 

RQL (*Rejectable Quality Level*, Nivell de qualitat rebutjable): Si la proporció de defectes és aquesta, volem que la probabilitat d'acceptar el lot sigui petita =  $\beta$ 

Es tracta de determinar quin és el pla de mostreig que té una corba que passa (o s'acosta al màxim) als 2 punts definits (AQL,  $1-\alpha$ ) y (RQL,  $\beta$ ).



Si s'utilitza l'aproximació binomial cal resoldre el sistema d'equacions que apareix a la transparència.

Són dues equacions amb dues incògnites(n; c) però no tenen solució analítica directa.

És més fàcil utilitzar l'aproximació de Poisson

# Disseny de plans de mostreig: Ús de la dist. de Poisson

$$1-\alpha = \sum_{i=0}^{c} \frac{n!}{i!(n-i)!} p_{AQL}^{i} (1-p_{AQL})^{n-i}$$
 
$$\beta = \sum_{i=0}^{c} \frac{n!}{i!(n-i)!} p_{RQL}^{i} (1-p_{RQL})^{n-i}$$
 S'aproxima a través de la dist. de Poisson

$$1 - \alpha = \sum_{i=0}^{c} e^{-\lambda_{AQL}} \frac{\lambda_{AQL}^{i}}{i!}$$

$$\beta = \sum_{i=0}^{c} e^{-\lambda_{RQL}} \frac{\lambda_{RQL}^{i}}{i!}$$

Hi ha taules que ajuden a realitzar els càlculs

22

# Taula per determinar plans de mostreig

La taula dóna els valors de  $\lambda$  que verifiquen l'expressió :

$$p = \sum_{i=0}^{c} e^{-\lambda} \frac{\lambda^{i}}{i!}$$

# Valors de p

C-0,99	0,95	0,9	0,5	0,1	0,05
0,01	0,051	0,105	0,693	2,303	2,996
0,149	0,355	0,532	1,678	3,89	4,744
0,436	0,818	1,102	2,674	5,322	6,296
0,823	1,366	1,745	3,672	6,681	7,754
1,279	1,97	2,433	4,671	7,994	9,154
1 785	2613	3 152	5.67	9 275	10 513
	1	Valors de	λ		
	0,01 0,149 0,436 0,823 1,279	0,01 0,051 0,149 0,355 0,436 0,818 0,823 1,366 1,279 1,97	0,01     0,051     0,105       0,149     0,355     0,532       0,436     0,818     1,102       0,823     1,366     1,745       1,279     1,97     2,433       1,785     2,613     3,152	0,01         0,051         0,105         0,693           0,149         0,355         0,532         1,678           0,436         0,818         1,102         2,674           0,823         1,366         1,745         3,672           1,279         1,97         2,433         4,671	0,01     0,051     0,105     0,693     2,303       0,149     0,355     0,532     1,678     3,89       0,436     0,818     1,102     2,674     5,322       0,823     1,366     1,745     3,672     6,681       1,279     1,97     2,433     4,671     7,994       1,785     2,613     3,152     5,67     9,275

23

Exemple:

$$e^{-0.818} + e^{-0.818} \cdot 0.818 + e^{-0.818} \frac{0.818^{2}}{2!} = 0.95$$
$$= \sum_{i=0}^{2} \lambda \frac{\lambda^{i}}{i!}$$

_							
	С	0,99	0,95	0,9	0,5	0,1	0,05
ſ	0	0,01	0 051	0,105	0,693	2,303	2,996
	1	0,149	0,355	0,532	1,678	3,89	4,744
	2	0,436	0,818	1,102	2,674	5,322	6,296
	3	0,823	1,366	1,745	3,672	6,681	7,754
	4	1,279	1,97	2,433	4,671	7,994	9,154
I	5	1 785	2 613	3 152	5 67	9 275	10 513

# Disseny de plans de mostreig: Procediment (1)

### Exemple:

Determinar el pla de mostreig que millor s'adapta als següents valors :

AQL = 0.01 
$$\alpha = 0.05$$

RQL = 
$$0.06$$
  $\beta = 0.10$ 

- 1. Calcular RQL / AQL. En el nostre cas RQL/AQL = 6
- 2. A la taula de lambdas (*veure taules*) triar les columnes corresponents a les probabilitats d'acceptació. En el nostre cas 1-  $\alpha$  = 0,95 y  $\beta$  = 0,10

3. Trobar els quocients per a aquestes columnes i determinar quin valor de c s'aproxima més el quocient RQL / AQL.

En el nostre cas c = 2.

24

$1-\alpha=0.95$						β=0,10	Quocients	
	С	0,99	0,95	0,9	0,5	0,1	0,05	
	0	0,01	0,051	0,105	0,693	2,303	2,996	45,16
	1	0,149	0,355	0,532	1,678	3,89	4,744	10,96
	2	0,436	0,818	1,102	2,674	5,322	6,296	6,51
	3	0,823	1,366	1,745	3,672	6,681	7,754	4,89
	4	1,279	1,97	2,433	4,671	7,994	9,154	\
	5	1 785	2 613	3 152	5 67	9 275	10 513	\
							l	
								Valor que més
								s'apropa a
								RQL/AQL

# Disseny de plans de mostreig: Procediment (2)

4. Calcular n mantenint constant el valor de AQL:

$$n = \frac{\lambda_A}{AQL} = \frac{0.82}{0.01} = 82$$


5. Calcular n mantenint constant el valor de RQL:

$$n = \frac{\lambda_R}{RQL} = \frac{5.3}{0.06} = 88$$

6. Millor pla disponible:

$$n = 85$$
;  $c = 2$ 

25



# **Exercici**

Calcular el pla de mostreig que millor s'adapta a les següents condicions :

AQL = 
$$0.005$$
  $\alpha = 0.05$ 

RQL = 
$$0.04$$
  $\beta = 0.10$ 

26

RQL/AQL = 8

RQL/AQL = 8									
С	0,99	0,95	0,9	0,5	0,1	0,05			
0	0,01	0,051	0,105	0,693	2,303	2,996	45,16		
1	0,149	0,355	0,532	1,678	3,89	4,744	10,96		
2	0,436	0,818	1,102	2,674	5,322	6,296	6,51		
3	0,823	1,366	1,745	3,672	6,681	7,754	4,89		
4	1,279	1,97	2,433	4,671	7,994	9,154			
5	1 785	2 613	3 152	5 67	9 275	10 513	[		


$$c=2$$

$$n_A = \frac{\lambda_A}{AQL} = \frac{0.82}{0.005} = 164$$

$$n_R = \frac{\lambda_R}{RQL} = \frac{5.3}{0.04} = 132.5$$

$$n = \frac{n_A + n_R}{2} = 148$$
 arrodonit per excés

Pla: n = 148; c = 2.



- Sembla que amb aquests plans es dóna una segona oportunitat al proveïdor, encara que en realitat la duresa d'un pla de mostreig no té a veure amb que sigui simple o doble.
- A la llarga s'inspecciona menys amb els plans dobles que amb els simples (per a una corba característica), especialment si els lots són molt bons o molt dolents.
- Els plans simples tenen l'avantatge que són més senzills, permeten donar consignes més clares i és més fàcil verificar els resultats.


#### Norma MIL-STD 105-D


- Són les més conegudes i utilitzades.
   Referència còmoda en els contractes de subministrament
- Els plans de mostreig que proposa tenen en compte l'historial del proveïdor
- Coincideix amb les UNE 66-020-73

28

### Esquema d'aplicació:

- Fixar el AQL
- Determinar el nivell d'inspecció. Aquest nivell està relacionat amb els costos associats a la inspecció. Segons siguin aquests es prenen els nivells :
  - I: Cost d'inspecció alt
  - II: Cost estàndard
  - III: Cost d'inspecció baix
  - S1 a S4: Assaigs destructius
- Determinar el rigor de la inspecció : Existeixen 3 tipus: Reduït, Normal i Rigorós. Es comença pel Normal i després es va canviant aplicant l'esquema d'ajust.
- Decidir l'aplicació de mostreig simple, doble o múltiple (fins a 7 etapes)





# Norma MIL-STD 105-D: Exemple

**INPUTS:** 

Mida del lot :

1000

Nivell d'inspecció:

II

Rigor:

Normal

AQL:

1,0

**RESULTATS:** 

Mida de la mostra :

80


N. màx. defectes:

2

30

### Lletra clau: J

TABLA 7.6. MIL II-A. Inspección normal



Plan: n = 80; c = 2.

# Norma MIL-STD 105-D: Alguns aspectes

AQL > 10: Nombre de defectes per 100 unitats

Fletxa: Se segueix per als valors d'acceptació i rebuig,

i també per a la grandària de la mostra

Inspecció reduida: Valors no seguits dacceptació i rebuig per ajustos en la inspecció

31

Veure taules de la Norma al final (Taules)

# Tema 5: Bibliografia

Quality Control and Industrial Statistics A. J. Duncan John Wiley & Sons, 2000

Segurament aquest és el llibre més conegut, i el més complet, sobre control de recepció i inspecció per mostreig. (*Versió espanyola, d'una edició anterior, a Editorial Alfaomega, México, 1990*)

Manual de Calidad de Juran (5ª edición) J. M. Juran y B. Godfrey Madrid, McGrawHill, 2001

Tot està bé en aquesta "enciclopèdia". En particular també està ben tractat pel que fa a la inspecció per mostreig. Es nota un enfocament més modern que en el text de Duncan

Control de Calidad. Teoría y Aplicaciones B. L. Hansen y P. Ghare Ad. Díaz de Santos, 1990

Crec que aquest és el millor text per aprendre les tècniques estadístiques que sutilitzen en la inspecció per mostreig. És clar, didàctic, amb exemples, exercicis, ... També és un bon llibre sobre SPC.