
ЧАСТЬ 4. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

- 1 Постоянный магнит
- 2 Магнитопровод с полюсными наконечниками
- 3 Неподвижный сердечник
- 4 и 10 Полуоси
- 5 и 6 Спиральные пружины
- 7 Передвижные грузики
- 8 Стрелка
- 9 Подвижная прямоугольная катушка



ПРИБОРЫ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Электромагнитная энергия в контуре с током *I*, находящимся в поле магнита, равна $W_{_{\!\!\!\!\! >\! \! M}} = I \psi \ (\psi - \text{потокосцепление катушки}).$

Тогда момент

$$M_{ep} = I \frac{d\psi}{d\alpha}$$

Полное изменение потокосцепления

$$d\psi = BSwd\alpha$$

Поэтому M_{BP} =BSwI.

ПРИБОРЫ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ


Противодействующий момент M_{np} =Wa, и из условия равенства моментов получим уравнение шкалы прибора:

$$\alpha = \frac{BSw}{W}I = S_I \cdot I$$

ightharpoonup где S_1 – чувствительность прибора по току.

ПРИБОРЫ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ


Шунт – это сопротивление небольшого номинала специального исполнения, являющееся простейшим преобразователем тока в пропорциональное ему напряжение, используемое для расширения пределов измерения амперметров на постоянном токе.



$$I_{u} = I \left(R_{III} / R_{III} + R_{II} \right)$$
$$R_{III} = R_{u} / (n-1)$$

измерение тока пмэс

Добавочные резисторы являются измерительными преобразователями напряжения в ток, а на значение тока непосредственно реагируют измерительные механизмы вольтметров.




$$I_{u} = U / (R_{u} + R_{\partial})$$

$$R_{\partial} = R_{u} \cdot (n-1)$$

измерение напряжение пмэс

Логометры – электромеханические приборы, измеряющие отношение двух электрических величин, обычно двух токов: $a=f(I_1/I_2)$, что позволяет сделать их показания независимыми в известных пределах от напряжения источника питания.




$$M_{ep} = I_1 f_1(\alpha); M_{np} = I_2 f_2(\alpha),$$

$$\alpha = F\left(\frac{I_1}{I_2}\right)$$

ЛОГОМЕТРЫ

- 1 Сердечника
- 2 Успокоитель
- 3 Ось сердечника
- 4 Спиральная пружина
- 5 Воздушный зазор катушки
- 6 Стрелка



ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ

Энергия поля катушки с током I выражается формулой W_{2M} = $LI^2/2$, поэтому вращающий момент

$$M_{ep} = \frac{1}{2}I^2 \frac{dL}{d\alpha}$$

Из условия равенства вращающего и противодействующего моментов получим уравнение шкалы прибора

$$\alpha = \frac{1}{2W}I^2 \frac{dL}{d\alpha}$$

ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ

Прибор содержит две катушки, причём сердечники обеих катушек имеют общую ось. Токи в катушках направлены так, что моменты, создаваемые ими, направлены встречно – следовательно, один момент является вращающим, другой противодействующим.

Энергия катушек определяется выражениями

$$W_1 = \frac{L_1 I_1^2}{2}, W_2 = \frac{L_2 I_2^2}{2}$$

поэтому моменты будут равны:

$$M_{1} = \frac{I_{1}^{2}}{2} \cdot \frac{dL_{1}}{d\alpha} = I_{1}^{2} \cdot f_{1}(\alpha), M_{2} = \frac{I_{2}^{2}}{2} \cdot \frac{dL_{2}}{d\alpha} = I_{2}^{2} \cdot f_{2}(\alpha)$$

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЛОГОМЕТР

Прибор уравновешен при условии $M_1 = M_2$, т.е.


$$I_1^2 \cdot f_1(\alpha) = I_2^2 \cdot f_2(\alpha)$$

Отсюда получим уравнение шкалы прибора:

$$\alpha = f\left(\frac{I_1^2}{I_2^2}\right) = f\left(\frac{I_1}{I_2}\right)^2$$

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЛОГОМЕТР

Пример использования электромагнитного логометра – фарадометр (измеритель ёмкости), схема которого приведена на рисунке.




$$I_1 = U \omega C_x$$
, $I_2 = U \omega C_0$

$$\alpha = f \left(\frac{U \omega C_x}{U \omega C_0} \right)^2 = f \left(\frac{C_x}{C_0} \right)^2$$

ФАРАДОМЕТР

- ▶ 1. Неподвижная катушка
- > 2. Подвижная катушка



 \triangleright Электромагнитная энергия системы двух катушек с токами I_1 и I_2

$$W_{_{\mathfrak{M}}} = \frac{1}{2}L_{1}I_{1}^{2} + \frac{1}{2}L_{2}I_{2}^{2} + MI_{1}I_{2}$$

Вращающий момент

$$M_{ep} = \frac{dW_{_{9M}}}{d\alpha} = I_1 I_2 \frac{dM}{d\alpha}$$

 После приравнивания, вращающего и противодействующего моментов получаем уравнение шкалы прибора

$$\alpha = \frac{1}{W} I_1 I_2 \frac{dM}{d\alpha}$$

 Учитывая, что взаимная индуктивность М катушек зависит от расположения подвижной катушки относительно неподвижной, можно представить уравнение в общем виде:

$$\alpha = \frac{1}{W} I_1 I_2 f(\alpha)$$

> Это уравнение действительно для случая работы ПЭДС на постоянном токе. На переменном токе показания ПЭДС зависят от произведения действующих значений токов I_1 и I_2 и от сдвига по фазе между этими токами:


$$\alpha = \frac{1}{W} I_1 I_2 \cdot \cos \psi \cdot f(\alpha)$$

▶ При последовательном соединении катушек $I_1 = I_2 = I$, $\psi = 0$, $\cos \psi = 1$ и уравнение примет вид:

$$\alpha = \frac{1}{W}I^2 \cdot f(\alpha)$$

- I. Измерение напряжения
- 1 неподвижная катушка (токовая цепь);
- 2 подвижная катушка (цепь напряжения).Уравнение шкалы имеет вид :

$$\alpha = \frac{1}{W}I^2 \frac{dM_{12}}{d\alpha}$$



II. Измерение тока.

Катушки ИМ включаются последовательно.

Для расширения пределов измерения используются:

- на постоянном токе шунты
- на переменном токе измерительные трансформаторы тока.


► III. Измерение мощности (ваттметр).

Для цепи постоянного тока:

$$M_{ep} = I_1 I_2 \frac{dM_{12}}{d\alpha} = \frac{UI}{R_{02} + R_{0}} \frac{dM_{12}}{d\alpha}$$

уравнение шкалы

$$\alpha = P \frac{1}{WR} \frac{dM_{12}}{d\alpha} = f(P)$$




► III. Измерение мощности (ваттметр).

Для цепи однофазного переменного тока:

$$\alpha = \frac{1}{W} \frac{UI \cos \phi}{R_{02} + R_{\delta}} \frac{dM_{12}}{d\alpha} = f(P)$$

С учетом индуктивности уравнение шкалы примет вид:

$$\alpha = \frac{1}{W} \cdot K \cdot UI \cos(\phi - \delta)$$




► IV. Измерение реактивной мощности

Как известно, реактивная мощность $Q=UI sin \phi$.

Уравнение шкалы

$$\alpha = \frac{1}{W} \frac{dM_{12}}{d\alpha} I \frac{U}{X_L} \cos \psi =$$

$$= \frac{1}{W} \frac{dM_{12}}{d\alpha} \frac{UI \sin \phi}{X_L} = K \cdot Q$$




 V. Подключение ваттметра к однофазной цепи


На рисунке обозначены:

A, **X** – начало и конец первичной обмотки, **a**, **x** – начало и конец вторичной обмотки трансформатора напряжения;


 Λ_1 , Λ_2 – начало и конец первичной обмотки, \mathbf{M}_1 , \mathbf{M}_2 – начало и конец вторичной обмотки трансформатора тока.



 VI. Измерение мощности в трехфазных цепях (Метод одного прибора)




 VI. Измерение мощности в трехфазных цепях (Метод двух приборов)



 VI. Измерение мощности в трехфазных цепях (Метод трех приборов)

В этом случае общая мощность при наличии нулевого провода будет равна арифметической сумме показаний трех ваттметров $P=P_1+P_2+P_3$.



▶ VII. Измерение фазы


Вращающий и противодействующий моменты направлены навстречу друг другу:


$$M_{ep} = k_1 \cdot I \cdot I_1 \cdot \cos \beta \cdot \frac{dM_1}{d\alpha}, M_{np} = k_2 \cdot I \cdot I_2 \cdot \cos \phi \cdot \frac{dM_2}{d\alpha}$$

и из условия их равенства получаем

$$\frac{k_1 \cdot I \cdot I_1 \cdot \cos(\phi - \psi)}{k_2 \cdot I \cdot I_2 \cdot \cos\phi} = \frac{dM_1/d\alpha}{dM_2/d\alpha}$$









VIII. Измерение частоты

На подвижную часть действуют моменты, направленные навстречу друг другу, которые могут быть представлены так:

$$M_1 = k_1 I_1^2 F_1(\alpha), M_2 = k_2 I_1 I_2 \cos(I_1, I_2) F_2(\alpha)$$




- 1 неподвижная катушка на магнитопроводе;
- 2 подвижная катушка;
- > 3 пружина;
- 4 сердечник подвижной катушки



Счетчик электроэнергии


- 1 Токовая обмотка
- 2 Обмотка напряжения
- > 3 − ∆иск
- 4 Магнитопровод обмотки напряжения
- 5 Магнитопровод токовой обмотки
- 6 Постоянный магнит, создающий противодействующий момент
- 7 Ось диска
- 8 Сопротивление для регулирования угла фазового сдвига
- 9 Ярмо (магнитопровод)



ПРИБОРЫ ИНДУКЦИОННОЙ СИСТЕМЫ.

Взаимодействие магнитных потоков Φ_1 и Φ_2 с полем вихревых токов создает вращающий момент:

$$M_{BP} = k\Phi_1\Phi_2\sin\psi$$



ВЕКТОРНАЯ ДИАГРАММА И ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ

Вращающий момент пропорционален активной мощности:

$$M_{BP} = k_1 UI \cos \varphi = k_2 P$$

Вращающий момент пропорционален активной мощности:

$$M_{\Pi P} = k_3 \Phi_M I_{II}$$

где ФМ – поток магнита,

ІД – ток, наводимый в диске,

 $I\Delta = E\Delta/z\Delta$, $E\Delta - э.д.с.$, наводимая в диске,

ЕД=СеФМп, п – число оборотов диска.

Тогда МПР=k4n.

СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Согласно условию равновесия:


$$M_{\Pi P} = M_{BP}, k_2 P = k_4 n \ unu \ P = \frac{k_4}{k_2} n.$$


Энергия равна:

$$W = \int_{t_1}^{t_2} P dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{k_4}{k_2} n dt = CN$$


где С – конструктивная постоянная [Bt*c/oб], N – число оборотов.


СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ





СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ОДНО- И ТРЕХФАЗНЫХ СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ





СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ОДНО- И ТРЕХФАЗНЫХ СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ





Рис. 32. Схема включения трехэлементного счетчика типа CA4У-И672М в четырехпроводную сеть с совмещенными цепями тока и напряжения. Прямой порядок чередования фаз обязателен: $\mathcal{I}I-\mathcal{I}I$ — перемычки, установленные на TT; I–2; I–5; I–5; I–0 — перемычки, установленные на счетчике

СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ОДНО- И ТРЕХФАЗНЫХ СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

- 1 Подвижная алюминиевая пластина;
- 2 Электрически соединенные неподвижные пластины;
- > 3 Ось со стрелкой;



ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Вращающий момент:

$$M_{ep} = \frac{1}{2}U^2 \frac{dC}{d\alpha}$$

Из условия равенства вращающего и противодействующего моментов получаем уравнение шкалы прибора:

$$\alpha = \frac{1}{2W}U^2 \frac{dC}{d\alpha}$$


ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Подвижная часть магнитоэлектрического ИМ изза своей инерционности реагирует на среднее значение момента:

$$M_{ep} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T/2} m_{t} dt$$

С учетом того, что для ПМЭС M_{BP} = $\psi_0 I=BSWI$, получим:

$$M_{ep} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T/2} BSwi(t)dt = \frac{1}{2} BSwI_{cp}$$



І. ПМЭС С ВЫПРЯМИТЕЛЯМИ

Из условия равенства вращающего и противодействующего моментов получаем уравнение шкалы прибора:

$$\alpha = \frac{1}{2} \frac{BSw}{W} I_{cp}$$

Прибор, таким образом, реагирует на среднее значение тока, но шкалу обычно градуируют в действующих значениях.

$$\alpha = \frac{BSW}{W} \cdot \frac{I}{K_{\phi}} = 0,45 \frac{BSWI}{W}$$

І. ПМЭС С ВЫПРЯМИТЕЛЯМИ

В цепи двухполупериодного выпрямления ток протекает в одном и том же направлении оба полупериода, и будет в два раза:


$$M_{ep} = \frac{2}{T} \int_{0}^{T/2} m_{t} dt = \frac{2}{T} \int_{0}^{T/2} BSwi(t) dt = BSwI_{cp}$$

Уравнение шкалы примет вид:

$$\alpha = \frac{BSW}{W} \cdot \frac{I}{K_{\phi}} = 0,45 \frac{BSWI}{W}$$

І. ПМЭС С ВЫПРЯМИТЕЛЯМИ

Термоэлектрический преобразователь состоит из одной или нескольких термопар и нагревателя, по которому протекает измеряемый ток.




II. ПМЭС С ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ

Классификация:


- 1 По способу измерения;
- 2 По назначению;
- 3 По характеру измеряемого напряжения;
- 4 По частотному диапазону.

III. ПМЭС С ЭЛЕКТРОННЫМИ ВХОДНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ (ЭЛЕКТРОННЫЕ ВОЛЬТМЕТРЫ)

- ВУ входное устройство (высокоомный делитель напряжения);
- УПТ усилитель постоянного тока,



ЭВ ПОСТОЯННОГО ТОКА



ЭВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!