1ETO DOS DE ENDURECIMIENTO DEL ALUMINIO

El aluminio puro presenta muy baja dureza y resistencia juego es precisa reforzanta de cara a su utilización estructual jouro sabemos, las posibles vias de endurecimiento son:

- · Acritud · Solución sólida
- Precipitación.

Endureamiento por acritud del alumnio

Debido a su red. el Al biene una grancapacidad de defanuación. Vinnos que la defanuación plastica en fino provocaba el movimiente de distonciones, ransanda.

- que las dislocaciones se multipliquen
- que se enganchen mas con obras, dificultàndo se el

Por ello, eta defanuación aplicada mejara significati vanuente las propiedades mecánicas:

- · increments custancial de Muite eláctico y duresa
- · subida de la resisteucia a tración
- notable pérdida de plasticidad

Estas incrementes no se producen proporcionalmente: las princiones son especialmente importantes para las primeras antidades de deformación, mientras que grandes acitudes posfeiares no mejoran notablemente las propiedades.


El estado más blando del aluminio: aliación en quilibrio -> situación de mínima resistencia, dureza y limite dástico se denamina estado o (recocido).


El estado H comespande al tratamiento de acitad, teniendo diferentes subdivisiones.

Estado Haz (acitud solamente). Estas designaciones se aplian a los productos que son endurecidos por deformación plástica en foio con objeto de obtever la deformación plástica en foio con objeto de obtever la desistencia unadinica deseada sin tratamiento térmico resistencia unadinica deseada sin tratamiento de suplementario. La a indica la auntidad de suplementario. La a indica la auntidad de suplementario. La a indica la auntidad de suplementario de aplicada; en la prodetica, cuando se llega al valor de acitud a partir del cual no se que practica valor de acitud a partir del cual no se que practica mente nada e se dice que comes pande a 2=8 (H18), de mente nada e se dice que comes pande a 2=8 (H18), de propiedades que podemos tener por acitud

El estado +114 comesponderá a obtener un valor intermedio entre el minimo (recocido) y +118....

Suela emplease los signientes:







0 H12 H14 H16 H18 H19 (Whiles)

danvos más acortud de lo normal para ganor algo de dureza.

das dos famuas que tenennos de alcanzar un valor teterminado de dure za son: dar acitad para endurecer, nasta alcanzarlo, y dor una acitad supeiar a la que romes ponde a la dure za que buscamos y dor un recocido porde a la dure za que buscamos y dor un recocido posteior para, al ablandar, alcanzar ese valor predetermina do:

Estado #2 x: acitad y recocido para al Estas designaciones se aplican a los productos que son endurecidos por defanua ción plástica en tilo por encima de lo deseacto para ser posferamiente reblandicidos hasta un vinel apetecido par posferamiente reblandicidos hasta un vinel apetecido par medio de un recocido parcial. Los estados #2 x presentendo de un recocido parcial. Los estados #2 x presentendo de un visuo valor mínimo de resistencia a la tracción que los estados #1x correspondientes, pero un alaquimien to ligeramiente superio. (es la ventaja de este estado: si no, no lo hara pues es unicho más caro!)





23.—Comparación entre un material solamente con acritud (a) y con acritud más recocido parcial (b)

SECHENCIA DEL PROCESO DE RECRISTALIZACIÓN (damos un reocido has deformación por acidad).




Fig. 13 Polarized light micrographs showing the progress of recrystallization in 5182-H19 sheet annealed at 245 °C (470 °F); (a) As-rolled; (b) after 1 h at 245 °C (470 °F); (c) after 2 h; (d) after 3 h; (e) after 4 h; and (f) after 7 h. Barkers etch, 120×. (Courtesy of B.A. Riggs, Kaiser Aluminum & Chemical Corp.)

las etapas del recocido sau, como sabemos:

. Restauración

- Decistalización: cambio bruso de propiedades

· accimiente de grano

La función de la temperatura de nercido perderenno.

más resistencia o menos, pero nemos (fig 23) que para un mismo

minel de resistencia, el estado H2 presenta mayor

plasticidad que el H1.

En la fig. 13 remos como va evolucionando una aleación enduvecida por acitud sequin va anmentando la femperativa:

- (a) seguramente se trate de un estado H19, pres los granos se ven uny uny alorgados: tienen undisoura de farma ción plástica.
- (i) Como ha pasado no mucho é a ma Tbaja, prasticame le no se aprecia diferencia can la anteior estamos en la etapa de restamación: con un microscopio optico no apreciasamos diferencia alguna, pres cólo se distruguen la forma y el tamaño de grano que durante esta etapa no cambian! ; cólo bay una reordinación interna de dislocaciones que can estos unicroscopios no se ve.
- (c) Se observa una recistalización parcial: la mayoría de los granos son aim alorgados pero ya han "nacido" alquios de los uneros granos equiaxiales.

- (equiariales)
 - (e) Devistalización casitotal
 - (f) <u>Reconstalización total</u>: todos los gravos son equiaziales
 - l: A hara œueu zoia, si danves unas tiemps, el crecimiente de grano.

Estado Haz: Acritud y estabilizado. Estas designaciones se aplican a los productos que son endunecidos por defanua ción plástica en filo y anyas caracterstras uncánicas con estabilizadas por tratamiento termico a baja temperativa. Esta designación se aplica sólo a las aliaciones que, de no ser estabilizadas, se reblandecen progresiamente a temperativa ambiente.

Por ejemplo, las aleaciaves Al-Mg en estado HI presentan variación de propiedades can el trempo, por lo que masi tan una estabilización. El tratamiento cansiste en que, camo el material por si solo na a perder propiedades (limite elástra, resistencia,...), namos a aculerar este proceso facilitándolo, esto es, dandole un pequeño calentamiento (Ihora a 150°C). Así, el material a a perder todo lo que fenga que perder durante ese tienas en que yo cantrió las cardis ones.

llua vez hicho esto, el materal no va a raccibia mas sus ropie dades (las que le bayan quedado), de fanna que podemos emplearlo con seguri dad. Así, estas aliacianes no deben emplearce unua en estado HI (queste puedes llevar alguna sorpresilla), sino que hay que hacerto en estado H3.

Estado Huz: aeritud y lacado o pintado

Estas designaciones se aplican a los productos que son endureados por defamiación plástica en tho y que pueden experimentar un cierto recocido porcial en el curso de tratamien to de curado térmico a que se someten des pués de las operaciones de lacado o pintado.

Sequedo digito después de H (a)

· El digito que atribuye habitualmente al estado más duo

nonnalmente producido. · El digito 4 designa los estados para los que la resistencia a tracción está aproximadamente a medio camino entre la de estado o y la de los estados H28.

. El digito 2 designa los estados para los que la resistencia a tracción está aproximadamente a medio ramino entre la del estado o y la de los estados H24

· El diopto 6 designa los estados para los que la resistencia a tracción está aprox. a medio camino entre la de los estados Hzty Hz8.

El digito 9 designa los estados anyo valor unimo de resistencia a tracción supera en al menos 10 MPa a la de los estados H28.

lu n EN

Estado de tratamiento	Espesor nominal mm			R_ MPa			R _{p0} MP			Alargamiento mín. %			Rd d			НВ	B
	Mayor que	hasta	mín.		máx.	mí	n.	má	۲.	A _{50mm}	A		180	O CONTRACTOR	989		1)
(1)	≥2,5	25,0		60									,			1	
D/H111	0,2 0,5 1,5 3,0 6,0	0,5 1,5 3,0 6,0 12,5	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	60 60 60 60 60	90 90 90 90 90	1	15 15 15 15			26 28 31 35 35	The state of the s		0 0 0,5 0,5	1 1 1			18 18 18 18 18
H112	≥6,0 12,5	12,5 25,0	70 70							20		20		a alana akaba		- Landau Communication	
H12	0,2 0,5 1,5 3,0 6,0	0,5 1,5 3,0 6,0 12,5	0	80 80 80 80 80	120 120 120 120 120	act and	55 55 55 55 55			5 6 7 9 12	Bro. Twitter - Market		0,5 0,5 0,5	ľ	A THE TAXABLE PARTY OF THE PART	er elizarde bull schiller et met et au	26 26 26 26 26 26
H14	0,2 0,5 1,5 3,0 6,0	0,5 1,5 3,0 6,0 12,5	1,5		140 140 140 140 140	70		31		4 5 6 7	The Fifth of the Last to the State of the St		of Education and April Mark Charles and April 201		The section of the section of the section of	1 32 1 32 1 32 1 32 1 32	
H16	0,2 0,5 1,5	1,5	0,5 1,5 4,0		150 150 150	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	90 90 90			2 2 3	AND AUGUST		red Mercal Processing		1.0		36 36 36
H18	0,2 0,5 1,5	1,5	0,5 1,5 3,0			THE RESERVE AND ASSESSMENT OF	105 105 105	AND THE PERSON NAMED IN		2 2	CERTIFICATION OF THE PERSON OF		error of the second				40
H22	0,5 1,5 3,0	0,2 0, 0,5 1, 1,5 3 3,0 6 6,0 12			80 120		50 50 50 50 50			9 11 13	8 9 11 13 15						
H24	0,: 0,: 1,: 3,: 6,:	5 1 1, 5 3 6	5,0	100 100 100 100	140 140 140	0	60 60 60 60	MILE BEET TO SERVICE STATES	1	Zi girazioni	5 6 7 9		of design	0,5			
H26	0	,5 1	,5 ,5 ,0	110 110 110	0 15	0	8				3 1 3 4			1.61		5 1 0 1	CHES. CHES.

¹⁾ Para información solamente.

(Aluminio I puro 1 Rm + Rp.)

(Aluminio I puro 1 Rm + Rp.)