du fatiga es un fenómeno que produce fallos con cargas inferiores al limite elástico que son aplicadas más o menos adicamente, cargas variables.

Hemos visto que a altas temperaturas, una piesa puede romper bajo la aplicación de corgas inferiores al lícuite elástico por fluencia; en principio, a bajas temperaturas no debeja romper bajo este tipo de cargas, amugue vamos a ver que no es así. ver que no es asi.

Suponiendo que, inicialmente, la pieza vo tiene ninguna grieta, las etapas del proceso de fallo son:

- Nucleación de la greta

- Creainiente de la greta

- Rotura final instantanea (propagación de grieta de forma catastrófica

El proaso de fatiga es muy voiable ou la naturaleza del material, y sobre todo del estado de carga:

. Fatiga de altos cidos : N7 104 cidos

. Fatiga de bajos aidos: N 4 104 ciclos

Les el comportamients es campletamente diferente; a bajas cidos, la muclea adu de la greta es relativamente sencilla, mientras que el crecimiento de la misma es mmy complicado; sin embargo, a altos ciclos, la formia

ción de la grieta es un proceso muy lento, per una. vez formada se propaga muy sapidamente.

vodicalmente diferente: es fundamental a altos ciclos y casi inapreciable a bajos ciclos.

Mucleoción de la greta

En un policistal, annque apliquemas cargas interares al l'unite elistico, sempre hay algun cristal ordenado de tal forma que sus disboaciones se pueden mover por algun siste. ma de deslizamiente. Por tante, en alguna zona mais débil o mais cargada de la pieza, se produce un monimiente de disboniques oucutrado en ciertos planos de destizamien to de un grano. Se tonnan extrusiones e intrusiones, debido al consimo decligamiento de mos planos sobre des, doudo lugar a la formación de un mideo de grieta lanter o después, uno de los planos de una infrueron se "despega" de las vecivos - mideo de gista microscópico), que crecerd a continuación

la nucleación de goetas ourne ou en la superficies de las piezas por: mayor probabilidad

Ser mas facil et destiranments de planos oistaloget ficos junto a una superficie libre


- Existencia de marcas o datiodo superficial

generalmente los marpres estrerzos action en la superficie (componentes de flezion o torsion)

NUCLEACIÓN DE LA GRIETA

12.3

(a) Surface intrusions and extrusions on a crystal subjected to an alternating stress. This surface morphology, due to the heterogeneous plastic deformation taking place on slip bands, is not observed during monotonic loading. At some point the extrusion assumes a cracklike nature, and a Stage I fatigue crack is considered nucleated. (b) The Stage I fatigue-crack-propagation direction is dictated by flow considerations. Thus, it is not normal to the stress axis. At some point it becomes normal, and Stage II slow crack growth commences. (Part (a) After R. Reed-Hill, Physical Metallurgy Principles, 2d edn., D. van Nostrand, New York 1973; (b) after A. S. Tetelman and A. J. McEvily, Jr., Fracture of Structural Materials, Wiley, New York, 1967.)



PROPAGACIÓN DE LA GRIETA






Figura 8.21 Representación esquemática mostrando las etapas I y II de propagación de la grieta en metales policristalinos. (Copyright © ASTM, Reproducido con permiso.)



ura 13.13 Esquema de las diferentes formas en que se inician y crecen las grietas por fatiga.



A fatigue crack nucleated at an inclusion in a 4140 steel. (L. F. Coffin, Jr., M. F. Henry and L. A. Johnson, original source. Reproduced with permission, from the Ann. Rev. of Materials Sc., 2, 123, © 1972 by Annual Reviews Inc.)




grieta interior por una inclusión: poco probable

- El ambiente exterior puede favorecer el proceso.

También cabe la posibilidad de mudeouse en alguna avidad o inclusión interior.

Distinguiumos dos etapas ou diferente ourportamien

Etapa I. Está ligada a los planos cristalográficos, por les cuales se propaga la gosta baje esfuerzos de azalladula los cuales se propaga la gosta baje esfuerzos de azalladula la gista varia su arientación al pasar de un grano a da gista varia su arientación al pasar de un grano a da otro, anuque va cotando en direcciones aproximadamente a dirección de la dirección de aplicación de la carga



Etapa II. Ahora el creamiento no está ligado a sistemas de deslibramiento ni a la orientación de los cristales; la grieta avanta perpendicularmente a los estuertos boalis de tracción: corta a los granos segul se los enaventa Dento de esta segunda etapa podunos distinguir Dento de esta segunda etapa podunos distinguir hes regiones de diferente comportamiento segul va creciendo la grieta.

Gouria da = f(Ak) relocidad de crecimiento de la greta por ciclo.

Region I: aumento ràpido de la velocidad de crecimiento legion II: aproximadamente recta - Ley Paris: da = c(OK) | Región III: se adlea el proceso hasta phiva.


croude en el borde de grieta se alcanza el kic critico, se poduce la rotura, la propagación catadrófica.

@ arros s-N. arros de Wöhler


son representaciones que unuestran el nº de aides hasta rotura de una probeta en función de la tensión variable aplicada. Dictinguinnos dos comportamientos a fatiga:


-p.e. aceros, 2 0.4 Rm ezisteucia de un limite de fatiga
no limite de fatiga

En algunos materales, como las aliaciones de alumnio, la auna s-N decrece continuamente => en principio, para avalquier carga, la pieza acoba rompiendo > No true a intota



se un blue more mos "tiempo en la nucleacon de la cilità que ca la ETAPA II DE CPAGACIÓN DE 4 GRIETA





(a) Schematic of crack-growth rate as a function of the cyclical stress intensity factor $\Delta K (= \alpha \Delta \sigma c^{1/2})$ for different R values. At very low ΔK values, dc/dN becomes very small; so much so, in fact, that ΔK_{th} , a stress-intensity factor below which Stage II cracks will not propagate, can be identified. As R is increased, ΔK_{th} decreases. In Region II the crack-growth rate $-\Delta K$ relationship is described by the power-law equation (12.5), which yields a straight line on the logarithmic coordinates of this figure. As in Region I, dc/dN increases with R, but in Region II, dc/dN is less sensitive to R than in Region I. Crack-growth rates are quite sensitive to R during Region III, where high ΔK values promote rapid Stage II crack-growth rates. Fracture (marked by \times) takes place when $K_{max} = K_{Ic}$; clearly, for a given stress amplitude, K_{Ic} decreases as R increases. (Alternatively, final fracture may take place by tensile separation.)

euros que la goeta

por ta tiga, mostrando su relieve

coracterstico: "playas"

le la pieza, luego
lebia tener algun

defects.


Figure 7.76 A schematic fatigue fracture.

El curbo de las "audas" indica

el punto de consienzo

Fig. 70 Macrograph of a roil that contained a detail fracture (upper left, beneath the rail head surface) that tracks Note the fatigue fracture that grew from the detail fracture, 0.75 × (R. Runato, Battelle Columbus Laboratories)

Si miramos al microscopió, vamos también un manton de lineas paraldas, denominadas <u>estriaciones</u>, que nos indica cómo ha ido evolucionando la grieta bajo la aplicación de los sucesivos ciclos.



· Factores que favoreceu la fatiga

En queral será todo lo que favoresca la undeación de la greta, luego para emperar todo lo que afecte a la superficie.

- Au bi ente enteror agresivo. Formación de puertos de concue tración de tensiones; interacción fatiga-comosión en

el crecimiento de grieta.

- Defectos superficiales o grietas preexistentes, pues le facilitamas mucho el trabajo! lo que más cuesta es muclear una gieta; si se lo damos ya hecho,...

- Mal acabado superficial

- E sistencia de fensiones medias de tracción

- Preceuça de 2010s con fuerte concentración de fensiones de la pieza, outo esquivas:

- El annento de temperatura provoca una mayor facilidad de la defarmación plástica asociada al proceso IT => (avorece movilidad de 16) ofictocaciones

- Mala alidad del materal: existencia de grandes inclusiones

- Estructura grander 60sta) - se Nuclea aute la siet - Presencia de capas blandas en la superficie:

Descarburación en aceros

Plaqueade en aleaciares de almuirio

Laurque esto es inevitable o guiero evitor el problema de la carosión.

@ Acciones positivas frente a la fatiga

- Endureur la superficie médiante tratamientos especificos:

· auventación, nitruración, temple superficial, y otras, en acros

Acritud superficial (granallado o "shot peening")

- Muchos de estos tratamientos que au admás tensiones locales de compresión, que son beneficiosas

- Buen acabado superficial

- Evitar souas de carculración de tensiones en el diseño - Tener un material de buena calidad - Tener un trons-

- Tever un tamaño de grano tivo en la piesa

- Propiedades idóneas para resistir a fatiga:

. Aitos cidos: elevada durezo. y limite elástico, pues se retrasa la nucleación de la greta

· Bajos ciclos: elevada duchilidad y endure aiviento par Lacritud, pues se retrasa el crecimiento de la goseta

110 x rounde ou macon