OTROS TRATAMIENTOS TERMICOS.

· Temple incompleto


hasta el centre de la barra, tiene una seie de inconvenientes somo hemos victo:

- Se mosita una severidad del temple. H, elevada à una unayor templabilidad del aces, que se consigne on mas elementos de aleación y menor Ms: más coro.
- Hay mayor posibilidad de gretas, por mayor H o muno. Ms, y total farmación de mortensita.

Car un temple incompleto, perdesamos du ne za en el curso de la pieza, pero tal nez no en la superficie, y esto no es problema «i la bava trabaja a flexión o tersión (puec el mideo no trabaja) y admicis la diferencia de (puec el mideo no trabaja) y admicis la diferencia de dure sas se minora con el efecto igualodor del nemenido.

Tuchticamos así la no necesidad de templor el 99%, sendo prochica usual obtener en el anto un minimo de 50% de mortensita si el recto es todo bainita. Decimos bainitas (inferenes), pues sen ser martensita tiene un comportamiento similar a ella lo que no admitimas es tener femita o perlita, que san estructivas con uncha muno, resistencia.

Para obseverlos lo que necesto es que en mi diagrama TTT, la soua perlition esté retracada respecto de la bainistra, para le que emplearemes elmentes farmadores de carburos, como cr y Mo que además me proporaionan dure sa secundaria.



Hollowou y vatte dierai un mitodo emplisico para calcular la templatificada de diferentes orteros: perlitica, banitica y martens tion al 99% y al 50% (ver 11/145) y pennite evaluar las posiciones relativas de las curvas de transfor mación y las posibilidades de obtener diferentes microestrus tras la diférentes entramientes adiàmetes.

· Tratamiento subces

se realiza para transformer la austenita referida en martensita. Como vimos, ese enfriamiento debe hacerse de inmediate tras el temple para entar la estabilización de la austenita, y puede hacerse directamente o en varias etapas.

Veuos por ejemplo, en la figura 282, que si se realiza el entriamiento subceo, objenimos un 98%.







Fig. 66.—Durezas de las estructuras con diversas dosificaciones de martensita en función del % de C.


there are contact y thurstensite.








.0 xa 99% (>> Di= 4.0 xa 9%)



Efecto, en el proceso de transformación de la austenita en martensita, de la permanencia a la temperatura ambiente, de un acero de 1 % de C tempiado. Las probetas fueron calentadas a 790° y enfriadas hasta 20°, y mantenidas a esa temperatura durante 1, 10 y 50 horas y luego enfriadas a temperaturas subcero.



Representación esquemática de tres procesos de tratamiento con enfriamiento subcero.




FIGURA 269
Representación esquemática de un recocido de regeneración con enfriamiento




FIGURA 270

Representación esquemática de un recocido isotérmico.

de marteusita, mientas que si no lo hacumos se obtiens un 93%.

Origina tensiones y agriculational.

No ciempre se hace de esa forma, sino que se hace en varias etapas camo se representa en la figura 286.

(i) Temple subces tal aial

(2) Antes de segur entrando, caliento un poquito, mantengo un tiempo, y luego ya entrio otra 112

(3) Este proceso puede se vecesario mois de ma ne 2!

- Recocido total o de regeneración: ansternización sequida de entransiento lunto para detener una estructura perlitica.

- Recocido isoternico: ansternización sequida de transformación isoternica en para perlitica.

isoférmica en gova perlitica.


- Recocido globular: calculariento a temperativa ligera mente interior a Ai (subcritico) noscilante alrededor de Ai para oucequir una globulización de los corburos (fomentos mos la difusion, de formaque la cementita va abbet son dose y malesciendo - + estable). Este remado produce maximos de ablandamiento y magninabilidad y es unpresaudible para ablandor aceros de alta templabilidad Voiantes: L'recoordo globular subcritico: TLA, recordo globular oscilante: T= A, ± DT

- Recocidos de homogeneización.
- Recogidos contra acritud.

· Nouvalizado

Consiste en una austenización, sequidade un enfranciente que se realiza normalmente al aire. Seja más ranocto definirlo omo austenización, sequida de un entramiento lo suficientemente leuto como para obtener temita y perlita per el más rápido dentro de los enfrancientos que me dan estos dos constituyentes. En realidad, ambos "criterios" son el mismo mando el acero se emplea bien": un acero de alta templabilidad, se emplea para prezas grandes (para una pequeña no hasa falta!), per si ese acero se emplea en una pequetta, si enframos d'aire es probable que temple, lueop ya no estamos haciendo un normalizado lamque enfremos al aire). En este caso, decimos que el acro se està "empleando mal" y por eso de tinimos el normaliza do como el enfrancients mas rapido para obtener femita y perlita.

Este hatamiento da lugar a estructuras de grano fino, luego unichas neces se aplica como pretratamiento, previo a otos, pues, en primer lugar, ese grano tino se va a heredar (y sabemos que nos interesa) y por otro lado va a anistenizar inejor,...





Influencia de la temperatura del recocido de ablandamiento, en la dureza de diversos aceros al carbono. Los aceros se mantuvieron cinco horas a temperatura y luego se enfriaron al aire.




FIGURA 298

Influencia de la duración del recocido de ablandamiento, en la dureza de giversos aceros. Los aceros se calentaron a 71:0° y luego se enfriaron al aire.







Fig. 5.5. Spheroidized microstructure in an Fe-0.66C-1Mn alloy formed by heating martensite at 704 °C (1300 °F) for 24 h. Picral etch. Magnification, 1000×. Courtesy of A.R. Marder and A. Benscoter, Bethlehem Steel Corp., Bethlehem, PA













FIGURA 306
Influencia de la temperatura de recocido en las características mecánicas de un acero de 0,09 % de carbono estirado en frio.




RANGOS DES
TEMPERATITARION
ACCHISTMARIANION
FARA CABA
TRATAMIENTO.

(Tuonualisado >

Tierraido)

Xq? PEMSAFLO!

¿Porque & pontena de la
Tadó rescribo openas formania
Fornito? Fig. 5.4



ranges for process annealing, recrystallization annealing, stress relieving, and spheroidizing indicated. Courtesy of

M.D. Geib, Colorado School of Mines, Golden

uco ado canto acitud





Fig. 6-32 Iron-carbon phase diagram showing temperature range for austenitizing for subsequent hear reatment. (From same source as Fig. 6-22)

· For que reconstenda templar con agua si la temperatura es memor y con aceite si es mayor? - Pensarlo.

* Tratamientos intercriticos

Se defineu como aquellos tratamientos en los que la ansfericación se realiza a femperatuas comprendidas entre los
mutos cotricos infejor y superor, A, y A 3. El calentamiento de
aceros de bajo corbano a esas temperaturas da lugar a
femita + anstenita, que al enfrar podue diversas estructuras
en función del enframiento (femita y pertita i mortensita).



Estos tratamientos san de grandisima utilidad en antemoción, or ejemplo, darde el preçio de las piezas es fundamental.

Una pieza como el ajanetal, que requiere por su aplicación una elevada resistencia y una elevada tenacidad, es uny cora de duada resistencia y una elevada tenacidad, es uny cora de consequir. Si esta pieza la vamos fajando desde ilhasta consequir. Si esta pieza la vamos fajando desde ilhasta consequir. Si esta pieza la punto 2, tenemos femita, que indis sensible a la acritud y ammentorio por tanto, su dereza. Si más sensible a la acritud y ammentorio por tanto, su dereza. Si enfriamos desde ese punto, tendremnos una estructura de enfriamos desde ese punto, tendremnos una estructura de enfrior, enfrio directamente, la anstenita que tenemos enfrior enfrio directamente, la anstenita que tenemos (unas rica en carbono) se transformará en martensita (que (más rica en carbono) se transformará en martensita (que será más dura por tener undo carbono) y adunais la será más dura por tener undo carbono) y adunais la será más dura por tener undo carbono) y adunais la será más dura por tener undo dura de lo normal.

Obtenemos entences algo que no es tan bueno como lo que podriamos tenes si anstenizamos y templamos per que no es tan malo y es mucho más barato! Estos aceros se devoucinam microaleados o HSLA (alta

resistencia y baja aleación). - Si se templa, la austenita es de alto cartenido encorbono, tiene templabilidad -> la mortensita es dura y su famuación introduce alta densidad de disboaciones en la femita (+dura)


- si ce emplea en aceros forjados sen caliente o en fido) con la la la como afinante de grano, los granos son my finos y elevan la resistencia (a neces se templan desde forja, la estructura completamente anstendo ca)


- Se aviade Niobio y Titavio para obtever una tina disper ción de corburos y hitmos en la ferita.


- Rude obtenuse una ophima ombinación de resistencia y plasticidad.

También teugo fenita (my blanda) que modure annos por acritud.

Al Voustenta on mi! a mayor!
La lugar a ma mortensita más dura








Trataurientes de acros hiperentectoides

Si la austenización de estos acros se realiza por enciunta de Acm tenemos muchos poblemas asociados.



- Se ha de hacer a Tuny alta (la cura fiene mucha pendientes, lugo tenemos mucho recep de tener grano my bast.

[Annento excesivo de grano anctentico]

- la austenita tiene un alto contenido en carbano y Ms muy baja, luego tenennos una muy alta agrietabilidad en el temple.

- Como Ms es muy baja, en el temple, al llegar a la temperatura ambiente, tenemos <u>mudra austenita retenida</u>, que me obliga a realizar un temple subcers can el consigniente nesgo de grietas ...

Sar mudros los factores en contra de realizar un lemple austerni lemple completo. Si realizamos un temple incompleto austerni ta debajo de Acm, obtendremmos austerita

corbuss alobulizados dispersos.

L'ameliniza ligarhete por escirca de Afro
En el femple se fime mayor templabilidad, duresa de
morfenota similar, menor agrietabilidad y menos
morfenota similar, menor agrietabilidad y menos
ausfenita referida, amugue los corbuss pueden disminuir

la templabilidad.

Como austeniso por debajo de Acm y la temperativa es menor, no tengo peligro de tener grano demasiado basto. Admiás, como la austenita tiene un contenido en corbono menor, tenenos menor tendencia a la farmación de grietas y menos austenita referrida. Inconveniente: no tenemos hornogeneidad.

· Tratamentos temonecánicos.

Es, como su propio nombre indica, una combinación de un tratamiento térmico con uno mecánico (foja en caliente, eu fro-lawinación...)

Un ejemplo, que ya hemos visto, son los tratamientos de aceros microaliados con foja previa Auden dasificaise en tres tipos:

- Defarmación previa a la transformación de la austenita, a temperaturas superores a A10 inféreres en la zara de la "bahia" causforming), que:
 - lequiere aceras de alta templabilidad, que retraseu las transformaciones bainifica y perlipica.
 - . Si la deformaçon se poduce por debajo de una temperatura denominada Mo, puede inducir transformación martensitica (poceso TRID): avando defamiamos la austenita, le estamos provocando inestabilidad, que es logre padua, por si eda, que al alconsor 11s se produsca la transforma






Fig. 9.6. Yield strength versus total elongation for various classes of high-strength steels and thermomechanical treatments. (Ref 9.9)



MISTEMPERING



mily grander (145) la diferencia bouiticado y austempeing no per ver, pe la gran diferencia de tenacidad entre una deneza

tratamientos car

Resistencia al choque de redondos de 5 mm de acero de 0,74 % de C, después del temple y revenido o después de un tratamiento isotérmico en el que han quedado con durezas de 40 a bo Rockwell-C.

ción mortensitica. Entonces, amove no alamamos Ms, si le damos suficiente defarmación, podemos obtene ese mivel de mestabilidad que me podua la transformación morteusitica!

- Deformación durante la transformación bainitica o perlitica.
- Deformación tras la transfamuación (generalmente mortensitica); es difícil de Malrzar, pues la martensita es muy dura y no se deforma casi nada.

Son tratamientes que proporcionan buenas plasticidades on altas resistencias, amque son poco usados.

· Austempenny y martempenny

Son tratamientes que intentan reducir o enter la agrieta bilidad en el temple que procede de los altos gradientes térmicas y la transformación martens tira, con su incremento de redumina de volumen a baja temperatura... buscamos entomos minimis
dar estos factures. Obtener martensita no lo puedo evitar,
pues es lo que busco, luego intentamemos hacer que los gradientes
férmicas seam lo memores posible.

Sai tratamientes en los que se entra el acero, ya austenizado, en batios de cales o metales fundidos en los que permonero isoldamicamon! que permanece isotérmicamente:

. A temperaturas ligeramente emperiones a Ms . Hasta igualar las temperaturas de emperticie y mulcles

Para ello, como tengo que permaner un tiempo por encima de 11s, necesitamos un acer de alta templatitidad, para que en ese tiempo no comience la transformación bain tica.

En el <u>martempering</u>, se realiza después un enfriamento lento (normalmente al aire), de forma que obtenemos martemaita => necesita un revenido postesior

En el <u>austemperina</u>, procique la permanencia isotérmica a didia temperativa hasta completar la transformación baintisca, no simdo masorio um revenido posterior: no tenemos gradientes térmicos y se farman bainitas, no motensita -> disminure ese amento de obminen asociado matensita -> disminure ese amento de obminen asociado a la transformac. mortend tica: minimizo el problema de las grietas y obtenos una estructura que no es tan dura como la martensita pero que no está mal. Pruede incluso obtenese mayor tenacidad que por un bonificado en el opre se obtiene la misma resistencia (ser figura 273)

La razón en ambos tratamientos reside en disminuto la agrietabilidad y tensiones, por eliminaro minorar qualientes de temperatura durante la transformación.

RESUMEN DE LES TRATAMIENTOS DE FOMA ESCOUENATION





FIGURA 56

Esquema de los tratamientos térmicos más empleados y del desplazamiento de las zonas de transformación.

Los puntos y zonas negras señalan las temperaturas de transformación del acero. (Ver figura 166.)



Pr. 100

.