

Nr.: A 4866
6 ungültig

Erstellt am: 10.07.2019 Name: Jörg Rothemund Tel.: 1064 Tel.: 2121 Geprüft am: Name: Lothar Rochleder Tel.: Ausgabe am: Name:

Glied	derung	Seite
1.	PP Rezepturen	2
1.1	Arbeitsablauf – Trockenlufttrockner TLT	2
2. 2.1	<u>Co – Extruder PCE</u> ZM Laserfunktions-Beschichtung Dosierung Movacolor	3
2.2	Arbeitsablauf Anfahren PCE-Extruder	6
2.3	Prozessparameter Extruder	7
2.4	Richtwerte PCE - Extruder	9
3. 3.1	Kühlrinne / Sprühkühlung Kalibrierungsvakuum	11
3.2	Einstellung Kühlleistung PCE	13
4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	PCE-Vorrichtung / Schlitzdüse / Heizschlauch Vorwärmkanal PCE-Vorrichtung - 13846 PCE – Schlitzdüse Heizschlauch Sprühkanal nach PCE	14 15 16 19 22 23
5	Produktion PP Laseredge PCE	24
5.1	Voreinstellungen	0.5
5.2	Produktionsende / Abrüsten	25
6	Extrusion Hauptextruder / Bedruckung / Dekornachfolge PP sh A 2186	26
7	Ändorungon	

<u>Anderungen</u>

2959DE A 01.13 Blatt 1 von 26

Version Assistenzsystem 13.08.2020



1. PP-Rezepturen

Rezeptur	Besonderheit Rezeptur	Dichte [g/cm³]	Vortrocknung TLT	Einfärbung
PP2900/R0030	PP; MFR100	0,92	ohne	
PP3900/R0030	PP-MAH; MFR 25	0,92		Laseredge
PP3910/R0030	PP-MAH; MFR 25; CO2 Laser + Plasma	0,92		Funktionsmaterial Batcheinfärbung – Farbbatch mit Laserpigmenten CO2 oder Diode versehen. Korngröße Granulat
PP4900/R0030	PP-MAH; MFR 60	0,92	CO . F2O/OL	
PP4910/R0030	PP-MAH; MFR 60; CO2 Laser + Plasma	0,92	60±5°C/2h	
PP4900/R0070	PP-MAH; MFR 60	0,92		ca. 2 bis 2,5 mm
OMR222/R0020	PP-MAH; MFR 120	0,92		

PPTV = Polypropylen Talkumverstärkt; PP-MAH = Polypropylen – Maleinsäureanhydrid

Die PP- MAH Rohstoffe sind vorzutrocknen. Die Materialrestfeuchtigkeit muss unter 0,05 % liegen.

Feuchtigkeitsbestimmung (bei Bedarf):

- über Aquatrac 3E; Fa. Brabender Messtechnik (Auszuleihen über H. Lang 2910)
- oder nach Carl Fischer Verfahren Zentrallabor REHAU

1.1 <u>Arbeitsablauf – Trockenlufttrockner TLT</u>

- Vor dem manuellen Auffüllen des TLT auf Sauberkeit, z.B. keine Farbreste, im Trockner achten.
- Anschlusstücke verschließen (vor Verschmutzung schützen).
- Sicheren Schlauchanschluss am Trockenlufttrockner zur Dosiervorrichtung herstellen;
- Drosselklappe am Trockner öffnen (unterstützt späteres Ansaugen des Materials).
- Dosiervorrichtung programmieren und mit Farbbatch (Anteile und Rohstoff It. Laufzettel) auffüllen.
- Der fehlerfreie Trocknungsverlauf TLT ist über Display abrufbar.

2959DE A 01.13 Blatt 2 von 26

Version Assistenzsystem 13.08.2020



2. <u>Co - Extruder PCE</u>

Die Laserschicht wird mittels eines ZM-Extruders auf die Unterseite des Kantenbandes aufgebracht. Das naturfarbige PP Grundmaterial der Unterseite wird mittels eines Farbkonzentrates eingefärbt. In dem Farbkonzentrat sind die laseraktivierbaren Pigmente enthalten, welche für die Verarbeitbarkeit des Kantenbandes an der Möbelplatte verantwortlich ist.

2.1 ZM-Laserfunktionschicht - Dosierung Movacolor

Das Farbkonzentrat wird dem PP Grundmaterial kontinuierlich auf dem Extruder zugeführt.

Gesamtleistung Dosierung: 3 bis 25 kg/h (PP4900 + Farbbatch)

MC Weight → Hauptmaterial PP4900 oder PP2900 oder OMR222

Trichterwaage ermittelt den Durchsatz und Verbrauch des Extruders.

MC Balance → Farbbatch-Dosierung (seitlich unterhalb des MC Weight)

Dosier-Zylinder Typ GLP: Dosiermenge Laserbatch 0,3 bis 3,0 kg/h

Mit dem Schnecken-Dosierer "MC Balance" wird das Farbkonzentrat entsprechend den vorgegebenen Teilen in den Strom des Grundmaterials zu dosiert.

Um eine gleichmäßige Dosierung zu ermöglichen, wird das Farbkonzentrat als kugelförmiges Mikrogranulat mit einer Korngröße < 2,5 mm hergestellt. Zudem wird das Farbkonzentrat, bei Basis EVA, nach der Herstellung mit Kreide gepudert, um ein Verkleben zu verhindern. Kreideanteil beträgt 0,3%

Die Anteile des Farbkonzentrats müssen entsprechend der Materialvorgabe des Pauf bzw. Lfz. zwischen 5 Teilen (min.) und 25 Teilen (max.) liegen.

Vor Auftragsbeginn ist zu prüfen:



- Ist der GLP-Dosier-Zylinder von Hand leicht zu drehen (Lagerprüfung)?
- Ist die MC Balance-Einheit korrekt am Halsstück angedockt (d.h. ohne Zwischenspalt)?
- Steht das Gewicht des Wiegebehälters bei leerem Trichter auf 0 (± 3 g)?
- Es ist darauf zu achten, dass keine Kabel etc. auf dem Vorratsbehälter aufliegen.
- Der Vorratsbehälter bleibt oben offen, ein Deckel wird nicht verwendet.

2959DE A 01.13 Blatt 3 von 26

Version Assistenzsystem 13.08.2020



Wartung

Die Lagerung des Dosier-Zylinders ist spätestens nach 3 Monaten auszutauschen. Nach dem Lagertausch ist eine neue Kalibrierung der Wiegezelle durchzuführen.

Nachfüllen von Farbbatch – Dosierung Movacolor

Das Nachfüllen von Farbkonzentrat erfolgt per Hand. Es kann jederzeit nachgefüllt werden.

Bei 450 g Farbbatch erfolgt eine <u>Aufforderung</u> zur Nachfüllung. Bei 250 g Farbbatch (Mindest-Füllmenge) <u>stoppt das Dosiergerät</u> und der <u>Extruder</u>

Prozessüberwachung - Kontrolle der Dosierung über PDV

Die Wiegedalen aus dem Dosiergerät werden in der PDV aufgezeichnet und auf einem Bildschirm permanent an der Strecke dargestellt.

Die Darstellung muss

- den Sollwert (kg/h), den Istwert (kg/h),
- die untere (-20%) und die obere (+40%) Dosier-Toleranz anzeigen.

Die Anzeige ist einmal pro Stunde durch den Operator auf Einhaltung der Dosier-Toleranzen zu kontrollieren. Bei Ausfall der Anzeige ist der Fachmeister zu verständigen.

Watchdog-Funktion und Verhalten nach Extruder-Stopp

Auswertung von Störungen und Problemen durch Zeitartenübermittlung zwischen DEsap, dem Beckhoff-Controller und der PDV.

Bei einer <u>Dosier-Abweichungen</u> von **-20%** bzw. **+40%**, werden über eine automatische Überwachungsfunktion (sog. Watchdog-Software) registriert. Die Watchdog-Software verarbeitet die Daten der PDV. Bei einer Alarmierung wegen Dosier-Abweichung findet eine automatische Unterbrechung des Produktionsprozesses statt,

z.B. durch einen **Extruder-Stopp** und einer **Wickler-Manipulation** (z.B. Wickler-Stopp oder AEW → autom. Umstellung auf Kleinrollen).

Folgende Kriterien führen bei fortlaufender 4 min Pufferüberwachung zur Wickler-Manipulation und/oder zum Extruder-Stopp (während der Produktion = Zeitart 000):

- 1. Fehler max. 20 s; 2. Fehler max. 10 s → Stopp Extruder + Wickler
- Summen aller Einzelfehler ≥ 80 s → Stopp Extruder + Wickler
- Sofort Stopp bei Grenzwertüberschreitung von -20% bzw. +40%
- Farbbatch Füllstand ≤ 250 g → Stopp Extruder + Wickler
- Hauptmaterial Füllstand ≤ 1000 g → Alarmmeldung
 Hauptmaterial Füllstand ≤ 100 g → Stopp Extruder + Wickler
- Ausstoß: Sollwertänderung ≥ 20 % → Stopp Extruder + Wickler

Die Zeitart wird vom DESap zum CX/Beckhoff-Controller übermittelt. Der OPC-Button muss immer grün sein. Ist er rot, dann anklicken und neu initialisieren/bestätigen. Wird keine Zeitart übermittelt, dann erfolgt immer ein Stopp bei Grenzüberschreitung. In der Störzeit/Einstellzeit erfolgt kein Stopp bei Grenzüberschreitung!

2959DE A 01.13 Blatt 4 von 26

Version Assistenzsystem 13.08.2020



Verhalten bei PCE-Extruderstopp:

- Geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen bzw. veranlassen (z.B.: Lasermaterial überprüfen und ggf. austauschen; Laser-Edge-Düse reinigen;
- Dosierung: Drehbarkeit Dosierzylinder prüfen; Dosierzylinder ausbauen und reinigen; Prüfen ob die Wiegeeinheit mechanisch entkoppelt ist und frei wiegen kann).
- Nach Feststellung und Beseitigung der Ursache, welche zum Stopp geführt hat, kann der PCE-Extruder wieder neu gestartet werden
- EVF Störzeit: Der Operator kommentiert im EVF System die Ursache bzw. Feststellung der Störung



Nach dem Wiederanfahren des Produktionsprozesses muss der ZM-Extruder <u>15 min</u> lang gespült werden, das Kantenband ist während des Spülens als RLM B einzustufen. Vor dem Weiterführen der Produktion ist die Kantenband-Funktionsbeschichtung nach dem Spülvorgang auf Laserabsorption, Einfärbung, Haftfestigkeit und Maßhaltigkeit zu prüfen.

Verfahren mit der letzten i. O.-Rolle vor der Störung:

Die Laserschicht der letzten i. O.-Rolle vor der Störung muss durch das Messpersonal/QM geprüft werden.

Wichtiger Hinweis:

Eine Fertigung ist ohne PDV-Überwachung nicht zulässig!

2959DE A 01.13 Blatt 5 von 26

Version Assistenzsystem 13.08.2020



2.2 <u>Arbeitsablauf Anfahren PCE – Extruder</u>

- Überprüfen der Heizfunktion und der Zuordnung von Temperaturfühlern und Heizungen;
 Einzugsbuchse Wasserkühlung für Einzug öffnen.
- Temperaturprogramm ist entsprechend WZ-/ Verfahrensübergabeprotokoll einzustellen.
- Überprüfen des eingestellten Pumpenvordruckes der Steuereinheit (Vorgabe siehe Lfz.).
- Kontrolle der Heizzonen-Temperaturen (Übereinstimmung der Soll- und Ist-Werte).
- Kontrolle der Dosier-Vorrichtung (Movacolor)
 - Ist der GLP-Dosier-Zylinder von Hand leicht zu drehen (Lagerprüfung)?
 - Ist die MC Balance-Einheit korrekt am Halsstück angedockt (d.h. ohne Zwischenspalt)?
 - Steht das Gewicht des Wiegebehälters bei leerem Trichter auf 0 (± 3 g)?
 - Es ist darauf zu achten, dass keine Kabel etc. auf dem Vorratsbehälter aufliegen.
 - Der Vorratsbehälter bleibt oben offen, ein Deckel wird nicht verwendet.
- Dosier-Vorrichtung (Movacolor) mit Hauptmaterial und Farbbatch auffüllen.
 - MC-Weight (Trichterwaage Hauptmaterial) einschalten,
 - MC-Balance (Farbbatchdosierung über Dosier-Zylinder) einschalten; Dosier-Anteile einstellen.
- Vakuumfördergeräte einschalten und Dosierung über den Einzug ziehen.
- Einschalten der Schmelzepumpe Pumpendrehzahl auf mind. 5 U/min hochfahren.
- Einschalten des Extruders; manuelles Einstellen der Schneckendrehzahl ca. 2 Umdrehungen über der Schmelzepumpendrehzahl
- Umschalten der Steuereinheit auf "Automatik",
 Nach Materialaustritt Spülen der Verfahrenseinheit mit farblosem PP-MAH
 Nachdem der Schmelzestrang keine Verunreinigung mehr aufweist:
 Herunterregeln und Abschalten von 1. Extruder und 2. Schmelzepumpe.
- Montage des auf Betriebstemperatur vorgeheiztem PCE D\u00fcse (Heizschlauch siehe 4.4)
- Neustart PCE Zuspritzextruder

Einstellen der artikelspezifischen Pumpendrehzahl ZM (gemäß Werkzeugübergabeschein); Umschalten der Steuereinheit auf "Automatik",

2959DE A 01.13 Blatt 6 von 26

Version Assistenzsystem 13.08.2020



2.3 Prozessparameter Extruder

Temperierung Einzugsbuchse

Die Temperierung der Einzugsbuchse bestimmt das Einzugsverhalten des PP-Granulats. Der Wasserdurchfluss zur Temperierung wird geregelt.

Einstellwerte NE35 / NE45: 30 bis 50 °C (PP4900) Temperaturschwankung < ± 5 °C

Schmelzepumpenvordruck - Massedruck

Der Schmelzepumpenvordruck wird über die Schneckendrehzahl Extruder geregelt. Die Konstanz des Massedrucks ist neben der Regeleinstellung Abhängig vom Einzugs- und Plastifizierverhaltens des PP-Materials.

Der Schmelzepumpenvordruck muss kleiner als der Auslaufdruck (Massedruck WZ) der Schmelzepumpe Extrex GP sein. Ansonsten wird der Extruder über die Regelung abgeschaltet.

Richtwert Schmelzepumpenvordruck = Einstellwert: 20 bis 40 bar je nach WZ- Druck Die Druckschwankungen (Regelbereich) sollen < ± 6 bar liegen.

Massedruck nach der Schmelzepumpe Extrex

Der Massedruck nach der Schmelzepumpe ist abhängig von der Viskosität (Zähigkeit) der Schmelze, Ausstoß und der WZ- Auslegung. Der Massedruck muss größer als der Einlaufdruck der Schmelzepumpe sein. Der Differenzdruck (Auslaufdruck – Einlaufdruck) muss < 250 bar liegen.

Der Massedruck (WZ- Druck) liegt je nach Durchsatz [kg/h] zwischen 35 und 120 bar.

Durch die Schmelzepumpe wird ein konstanter Austrag und Massedruck erzielt.

Die Massedruckschwankungen sind $< \pm 0.5$ bar.

Massetemperatur

Die Massetemperatur gibt einen Hinweis auf die Plastifizierung und Viskosität (Zähigkeit) der PP Schmelze. Sie ist u. a. abhängig von der Schneckenauslegung, Schneckendrehzahl und dem Temperaturprogramm. Der Messwert Massetemperatur wird von der Flanschtemperatur / Messflansch beeinflusst. Die Temperatureinstellung des Messflanschs sollte gleich ± 5 der Schmelzetemperatur sein.

Typische Massetemperaturen PP – Kantenband sind:

PP2900/R0030	185 bis 205 °C	(Schmelzpunkt PP2900: 150 bis 160 °C)
PP3900/R0030	180 bis 200 °C	(Schmelzpunkt PP3900: 140 bis 150 °C)
PP4900/R0030	190 bis 210 °C	(Schmelzpunkt PP4900: 160 bis 170 °C)
PP4900/R0070	190 bis 210 °C	(Schmelzpunkt PP4900: 150 bis 160 °C)
OMR222/R0020	185 bis 205 °C	(Schmelzpunkt OMR222: 140 bis 150 °C)

2959DE A 01.13 Blatt 7 von 26

Version Assistenzsystem 13.08.2020



Motorbelastung

Die Motorbelastung gibt die Antriebsleistung im Verhältnis zur Nennleistung des Extruderantriebs in [%] wieder. Die Motorbelastung sollte zwischen 20 und 80 % liegen. Die Belastung und deren Schwankung ist ähnlich wie der Massedruck und deren Regelung u. a. vom Pastifizier-, Einzugsverhalten des PP-Granulats abhängig. Die Belastungsschwankung sollte < ± 5 % liegen.

• Schmelzepumpendrehzahl ZM – Anzeige Extrudersteuereinheit

Die Schmelzepumpe garantiert einen konstanten Austrag.

Die Schmelzepumpendrehzahl wird in [1/min = min⁻¹] gemessen. Anzeigegenauigkeit ± 0,1 min⁻¹.

Profillaufgeschwindigkeit – Anzeige 1. Abzug

Produktionsvorgabe Profillaufgeschwindigkeit in [m/min] siehe Staka / Pauf \rightarrow Einstelltoleranz zum Pauf \pm 8 %; Ablesegenauigkeit 0,1 m/min.; Laufkonstanz \pm 0,3 m/min = \pm 2 %;

Massedruck nach der Schmelzepumpe ZM – Anzeige Extrudersteuereinheit

Der Massedruck nach der Schmelzepumpe ist bei konstantem Austrag ebenfalls konstant. Nur bei Änderung von Farbanteilen und oder auch anderen Farbbatches kann sich das Druckniveau bei gleicher Leistung leicht verschieben

Der Massedruck nach der Schmelzepumpe ZM wird in [bar] gemessen. Anzeigegenauigkeit \pm 1 bar. Toleranz: \pm 4 bar

2959DE A 01.13 Blatt 8 von 26



2.4 Richtwerte PCE Extruder

Extruder	Schneckentyp	Einzugsbuchse	min. Ausstoß; PP4900	max. Ausstoß PP4900	min. Drehzahl [U/min]	max. Drehzahl [U/min]
NE35-30d (IDE)	315 Z (Grundschnecke 1.900.2541.1000.01 + 6D Misch-/Scherteil 1.900.2541.2003.01)	Temp. grob genutet	2 kg/h	20 kg/h	10	130
GA35-25d (Magme)	Barriere-Maddock (GA3525DSM5)	Temp. grob genutet	2 kg/h	20 kg/h	10	150
Extrex 22-4 GP	Schmelzepumpe	-	2 kg/h	20 kg/h	10	100
GA45*-25D	BM35-K (Grundschnecke 1.900.2878.000.01 + Misch-/Scherteil 1.900.278.004.00)	Temp. grob genutet	10 kg/h	50 kg/h	20	100
Extrex 36-4 GP	Schmelzepumpe	-	10 kg/h	50 kg/h	10	45

Temperaturprogramm [X °C ± 10 °C] – PP2900/PP3900/4900

	IDE NE35-30D													
1	2	3	4	5	6	7	8 - FL	9 - SP	10 - FL		11 - R	12 - SL	13 -R	14 - WZ
40 °C	180 °C	185 °C	190 °C	195 °C	200 °C	200 °C	205 °C	205 °C	205 °C		205 °C	205 °C	205 °C	220 °C
	Magme GA35-25D													
1	2	3	4				5 - FL	6 - SP	7 - FL		8 - R	9 - SL	10 - R	11 - WZ
40 °C	180 °C	185 °C	200 °C				205 °C	205 °C	205 °C		205 °C	205 °C	205 °C	220 °C
	Magme GA45-25D													
1	2	3	4	5			6 - FL	7 - SP	8 - FL	9 - FL	10 - R	11 - SL	12 - R	13 - WZ
40 °C	190 °C	195 °C	200 °C	200 °C	le D. Dele		205 °C	205 °C	205 °C	205 °C	205 °C	205 °C	205 °C	220 °C

FL = Flansch; SP = Schmelzepumpe; SL = Heizschlauch; R = Rohr; WZ = Werkzeug/Düse

2959DE A 01.13 Blatt 9 von 26



Temperaturprogramm [X °C ± 10 °C] – OMR222/R0020

	IDE NE35-30D													
1	2	3	4	5	6	7	8 - FL	9 - SP	10 - FL		11 - R	12 - SL	13 -R	14 - WZ
40 °C	170 °C	170 °C	170 °C	175 °C	180 °C	185 °C	185 °C	185 °C	185 °C		185 °C	185 °C	185 °C	200 °C
	Magme GA35-25D													
1	2	3	4				5 - FL	6 - SP	7 - FL		8 - R	9 - SL	10 - R	11 - WZ
40 °C	170 °C	175 °C	180 °C				185 °C	185 °C	185 °C		185 °C	185 °C	185 °C	200 °C
	Magme GA45-25D													
1	2	3	4	5			6 - FL	7 - SP	8 - FL	9 - FL	10 - R	11 - SL	12 - R	13 - WZ
40 °C	170 °C	175 °C	180 °C	185 °C			185 °C	185 °C	185 °C	185°C	185 °C	185 °C	185 °C	200 °C

FL = Flansch; SP = Schmelzepumpe; SL = Heizschlauch; R = Rohr; WZ = Werkzeug/Düse

Drehzahl Schmelzepumpe E	extrex 22 SP in [min-1)	PP2900; PP4900; OMR222	!	
ZM 0,22 mm				
Kantenbandbreite	30 m/min	23 m/min	20 m/min	18 m/min
15	23,7	18,2	15,8	14,2
19	30,0	23,0	20,0	18,0
20	31,6	24,2	21,1	19,0
22	34,8	26,7	23,2	20,9
23	36,4	27,9	24,2	21,8
26	41,1	31,5	27,4	24,7
28	44,3	33,9	29,5	26,6
31	49,0	37,6	32,7	29,4
33	52,2	40,0	34,8	31,3
37	58,5	44,9	39,0	35,1
43	68,0	52,1	45,3	40,8
54	85,4	65,5	56,9	51,2

spez. Ausstoß SP. 0,18 bis 0,23 Durchschnitt 0,21

2959DE A 01.13 Blatt 10 von 26

Version Assistenzsystem 13.08.2020



3. Kühlrinne / Sprühkühlung

Glättstück und Schleppkalibrierung auf geradlinigem Durchlauf ausrichten.

Der Wasseranschluss/-durchfluss zur Kühlung der Kalibrierungen ist so einzustellen, dass sich ein gleichmäßiger, stabiler Durchfluss ergibt ("Fingerdruckprüfung"), ohne dass das ausströmende Wasser das Wasserbad und somit den Kantenbandlauf negativ beeinflusst (Unruhe).

Wasserstand Kühlrinne: Kantenband 100% wasserbedeckt? Kühlwasser sauber, Ventilstellungen / Durchlauf (s.h. Staka) i.O.?

Temperaturrichtwerte: Kühlwasser Wasserrinne 13 ± 5 °C (Zulauf 11 ± 3 °C)

3.1 Kalibrierungsvakuum


Für eine gute Formgebung über das Kalibrierungssystem ist ein konstant anliegendes Vakuum erforderlich. Das Vakuum muss in Abhängigkeit des Kantenbandmaterials und der Kalibrierungsausführung eingestellt werden.

Das Kalibrierungsvakuum liegt zwischen -0,3 und -0,7 bar. Der genaue Einstellwert ist dem WZ-Übergabeprotokoll bzw. Staka/Lfz. zu entnehmen.

Eine geringe Vorspannung und i. O. Raumform ist für eine planparallele Wandstärkenverteilung der PCE-Beschichtung entscheidend.

Einstellen der Vorspannung / Raumform bei Laserkanten >2 mm

Zum richtigen Aufbringen der Laserschicht auf die Grundkanten bei Wandstärken <u>></u>2 mm ist der Vorspannungsgeber einzusetzen.



Vorspannungsgeber Z.-Nr. 1.900.1539.


Über den Vorspanungsgeber in der Kühlrinne nach den Kalibrierungen wird die Kantenband-Vorspannung vor der PCE-Beschichtung minimal korrigiert, nachgestellt.


Bei geprägten Kanten kann dieser nach der 2. Schleppkalibrierung eingebaut werden, bei ungeprägten Kanten nach der letzten Schleppkalibrierung. Dies ist nötig, um sicherzustellen, dass die Oberflächenqualität nicht beschädigt wird.

2959DE A 01.13 Blatt 11 von 26



Einbaubeispiele:





Einbauort ungeprägte Kanten (oben) und geprägte Kanten (unten)

Durch den Einsatz der Vorspannungsgeber wird die

Unterseite der Kante von den meisten Unebenheiten befreit und die Vorspannungswerte deutlich verbessert. Dadurch ist der Auftrag der Laserschicht gleichmäßiger und ein Lufteinschluss zwischen Grundkante und Laserschicht wird vermieden.


2959DE A 01.13 Blatt 12 von 26

Version Assistenzsystem 13.08.2020



3.2 Einstellung Kühlleistung PCE

Das PCE Verfahren erfordert eine Oberflächentemperatur > 45 °C bei PP2900 bzw. PP4900 bzw. OMR222 bis max. 80 °C der PP Kantenbänder (Vorwärmtemperatur).



*) Stärke Kantenband ist hier ohne Laserfunktionsbeschichtung gerechnet → PP Trägerband

Für Kantenbänder ≥ 0,4 mm bis 1,5 mm Stärke* ist der erste Sprühtank ohne Wassersprühung einzusetzen! Kantenbänder <= 1,5 mm Stärke müssen gezielt aus der Wasserrinne gehoben werden, damit das Band nicht zu stark abkühlt. Die Aushebevorrichtung muss in der Kühlrinne waagerecht positioniert sein.

Laufgeschwindigkeit bis 35 m/min

- Kantenstärke ≥ 0,4 mm: Wasserbeckenlänge X ca. 1,2 bis 2,0 m
- Kantenstärke ≥ 1,2 mm: Wasserbeckenlänge X ca. 1,7 bis 2,5 m
- Kantenstärke ≥ 1,5 mm: Wasserbeckenlänge X ca. 2,0 bis 3,0 m (über Auslaufscheibe)

Für Kantenbänder > 1,5 mm bis 2 mm Stärke* ist der erste Sprühtank ohne Wassersprühung und ohne Ausheben einzusetzen! Laufgeschwindigkeit bis 30 m/min;


>30 bis 35 m/min wird der Sprühtank mit Wassersprühung betrieben.

Kantenbänder > 2 mm bis ≤ 3 mm Stärke* wird bei Laufgeschwindigkeit bis 23 m/min die Oberflächentemperatur > 50 bis 80 °C erreicht. Für eine ausreichende Kantenbandstabilität (Oberflächen-, Druckfestigkeit) ist die Kühlleistung durch das 3 m Wasserbad und dem ersten 3 m Sprühtank notwendig.

2959DE A 01.13 Blatt 13 von 26



PCE-Vorrichtung / Schlitzdüse / Heizschlauch 4.



Sprühtank 2

PCE-Einstellvorrichtung Heizschlauch PCE Düse

Vorwärmkanal Heißluft (14096) Objekterfassung

Halterung für zus. Heißluftgebläse

2959DE A 01.13 Blatt 14 von 26

Version Assistenzsystem 13.08.2020



4.1 Vorwärmkanal

Warnlampe Oberflächentemperatur unterschritten

Oberflächentemperaturregler aktiv

IR Oberflächentemperatur Kante **Temperaturregler Kante**

Oben = Istwert / Unten = Sollwert

Sensor zur Objekterkennung

IR-Temperatursensor


Temperatur / Heißluftregelung aktiv

> Temperaturregler Heißluft Oben = Istwert / Unten = Sollwert

Rot = Kanal- Temperatur n.i.O.

Rot = Übertemperatur im Kanal Grün = Produkt-Temperatur i.O.

Objekterkennung – Sensor



Der Sensor soll mittig über der Kante liegen. Durch Verstellen des Abstandes wird der Sensor in dem Erfassungsbereich gesetzt bis die Diode von Grün auf Gelb umschlägt. Der Abstand X Kante zum Sensor liegt bei 3 bis 10 mm.

Wenn der Sensor nicht reagiert ist die E-Werkstatt einzuschalten.



Diode leuchtet grün = Kante wird nicht erfasst, die Regelung heizt nur gemäß Sollwert Heißluft

→ n.i.O.!



Diode leuchtet **gelb** = die Regelung heizt gemäß Sollwert Öberflächentemperatur Kante \rightarrow i.0.

2959DE A 01.13 Blatt 15 von 26

Version Assistenzsystem 13.08.2020



Einstellbereich Vorwärmkanal – Heißluft auf "Soll" Temperatur: 200°C (Regelbereich: ± 100 °C)

Oberflächentemperatur Kante vor der PCE Beschichtung (Emissionsgrad 0,95):

OMR222; PP2900; PP3900; PP4900

zu dokumentierenden Pflichtdaten : Sollwert / Istwert Objekttemperatur

- Kantenbandstärke* 0,4 bis 2,0 Soll Temperatur: 55 ± 10 °C **

- Kantenbandstärke* 2,1 bis 3,0 Soll Temperatur: 55 ± 10 °C **


^{**} um die Vorwärmtemperatur bei höheren Laufgeschwindigkeiten sicher im Sollbereich zu halten, kann zusätzlich ein Leister-Heizgebläse zur Erwärmung vor dem Heizkanal eingesetzt werden. Zudem ist Punkt 3.2 "Einstellung Kühlleistung PCE" zu beachten.



Für eine i.O. Temperaturmessung dürfen kein Staub und sonstige Ablagerungen die Linse des IR-Temperatursensors verschmutzen. → Säubern der Linse mit einem Reinigungstuch.

4.2 PCE-Vorrichtung - 13846

Die PCE-Vorrichtung dient der gezielten Führung des Kantenbandes zur PCE-Düse und des Andruckes des Kantenbandes zur PCE-Düse, um das Kantenband (Breite 15 bis max. 104 mm; Stärke Grundkante 0,4 bis 3 mm) mit der Funktionsschicht zu beschichten.



Arbeitsablauf

- 1. PCE Düse in Arbeitsposition bringen
 - a. Hochschwenken
 - b. Einschieben
 - c. Festklemmen
- 2. Führungsstäbchen einstellen
- 3. Düse auf Bandbreite einstellen
- 4. Führungsrollen und Andruckrollen zustellen *
- Verteilung der Funktionsschicht über Rändelschrauben einstellen


*) Bei **PP soft** mit Funktionsbeschichtung (Statistikgruppe M94): artikelspezifische Andruckrollen 1 + 2 mit ausgestochenen Nuten für den Soft-/Weichbalg verwenden (siehe WZ-Übergabeschein).

2959DE A 01.13 Blatt 16 von 26

^{*} Kantenbandstärke ohne Funktionsbeschichtung

Version Assistenzsystem 13.08.2020





Andruckrolle 1

50 bis 80 mm vor der 2. Andruckrolle

3 bis 15 mm tiefer als Andruckrolle 2

→ Reduzierung Vorspannung

Andruckrolle 2 – über dem Austritt PCE Düse 5 bis 20 mm nach dem Andruck PCE Düse


- → Andruck für den Beschichtungsauftrag
- → Schichtverteilung
- → Haftfestigkeit der Funktionsbeschichtung


Kantenstärke 0,4 bis 3,0 mm - Standardaufnahme:

PCE-Düse 8 ° schräg über Aufnahme

verstellbarer Aufnahme 14 ° / 20 ° (siehe Seite 17) Kantenstärke 0.4 bis 2,5 mm:

- PCE-Düse 14 ° schräg über Aufnahme Kantenstärke 2,0 bis 3,0 mm:
- PCE-Düse 20 ° schräg über Aufnahme







Die Andruckrolle 2 ist parallel zum Kantenband und zur Schlitzdüse zuzustellen

- → Gleichmäßiger Andruck
- → Gleichmäßige Funktionsschichtverteilung

Ist die Lage der Andruckrolle schräg zum Kantenband bzw. zur PCE-Düse bildet sich eine einseitige, ungleichmäßige Funktionsschichtverteilung. Durch Verstellen der Andruckrollen über die Rändelschrauben wird die Winkelstellung für einen "parallelen Andruck" korrigiert. Der Rollenandruck zur PCE Düse / Kantenband ist nach der Winkeleinstellung neu einzustellen. (kurz lockern und anschließend wieder zuzustellen)





Nach dem Einstellvorgang ist die Schichtstärkenverteilung, Breite der Beschichtung, Oberflächenausfall und Haftfestigkeit zu prüfen.

2959DE A 01.13 Blatt 17 von 26

Version Assistenzsystem 13.08.2020



Standard-PCE Düsenaufnahme 8° für PP Bänder 0,4 mm bis ≤ 3 mm

Beispiel Einstellung bei PP22x1,0 - Zustellwinkel PCE Düse zum Kantenband 8 °:



Winkel – Verstellbare PCE Düsenaufnahme: Vorzug bei Stärken > 2,0 mm Winkelverstellung 14 ° und 20 ° über Rastfußverstellung



Beispiel Einstellung bei PP28x2 – Zustellwinkel PCE Düse zum Kantenband 14°:




Beispiel Einstellung bei PP28x3 – Zustellwinkel PCE Düse zum Kantenband 20 °

→ Bogen zum Ausgleich von Vorspannung:




2959DE A 01.13 Blatt 18 von 26






- 1) Lippenpaar mit Schlitz 0,5
 - PP3900/4900
 - OMR222
 - PP2900
 - EVA6903

- 1) Lippenpaar mit Schlitz 0,8
 - PUR2820






- 2 Verstellung der Schlitzbreite 3 Anschluss Thermoelement und Heizpatronen 4 Aufnahme zur PCE Vorrichtung

Schlitzdüse – REHAU ZNr.: 14137							
Breite / Variante	ite / Variante SD60 SD70 SD120						
Thermoelement		FeCu – T	yp L (Ø 6)				
Heizpatronen	4 Stück Ø8 x40 125 W	4 Stück Ø8	x40 125 W	6 Stück Ø8 x40 125 W			
	(gesamt 500 W)	(gesam	t 500 W)	(gesamt 750 W)			
Max. Verstellung	10 bis 60 mm	15 bis	70 mm	40 bis 125 mm			
Einsatzbereich	15 bis 55 mm	20 bis	65 mm	45 bis 120 mm			
(Breite Kante)							
Max. WZ-Temperatur	250 °C, bei höherer Tempe	eratur werden d	ie Dichtungen	zerstört			
Max. WZ-Druck	210 bar; hei höheren Drück	en stellen sich l	Leckagen ein, :	zudem werden dann die			
	Belastungsgrenzen des ZM	-Schlauchs erre	eicht.				
Schlitzdüsenspalt	0,5 mm			0,8 mm			
Materialien	PP3900/3910		PUR2820				
	PP2900/R0030)					
	PP4900/4910						
	OMR222; EVA69	903					

2959DE A 01.13 Blatt 19 von 26



Schlitzdüsen für PP KMR (Kleinmutterrollen) Fertigungen → fixe nicht verstellbare Schlitzbreite




	Schlitzdüse – REHAU ZNr.: 14137							
Breite / Variante	SD150	SD Fixe Breite 125 / 110 mm / 105 mm / 100 mm						
Thermoelement	Thermoelement FeCu – Typ L (Ø 6)							
Heizpatronen	6 St	ück Ø8 x40 125 W (gesamt 750 W)						
Max. Verstellung	60 bis 150 mm	Ohne → Wechsel des Lippenpaares auf Zielbreite						
Einsatzbereich (Breite Kante)	65 bis 145 mm	KMR						
max. WZ-Temperatur	250 °C, bei höherer Tempe	ratur werden die Dichtungen zerstört						
max. WZ-Druck	210 bar; hei höheren Drück Belastungsgrenzen des ZM	en stellen sich Leckagen ein, zudem werden dann die -Schlauchs erreicht.						
Schlitzdüsenspalt		0,6 mm						
Materialien	PP2900/R0030							
	PP4900/4910							
	OMR222/R0020							
		OFL323						


2959DE A 01.13 Blatt 20 von 26

Version Assistenzsystem 13.08.2020



Anschlussmöglichkeiten zum Heizschlauch





90 ° Anschluss M30x2 z.B. Beschichtung nach 1. Abzug

10 ° bzw. 30 ° Anschluss M30x2 z.B. Beschichtung innerhalb der Dekornachfolge nach dem UV-Lackauftrag

Reinigung / Wartung der PCE-Düse

Die PCE Düse ist regelmäßig von Schmelzeresten und Verunreinigungen zu säubern. Hilfsmittel: Cu – Bürste; Cu-Blech

Bei starker Verschmutzung ist die Düse im Düsenlager durch die WZM komplett zu säubern.

Der Zustand der PCE – Düse ist bei Dauerbetrieb 1 x pro Monat durch den WZ-Macher / Düsenlager zu begutachten.

- Dichtheit der Düse
- Funktion der Schieberverstellung
- Verschleißzustand Schieber, Düsenspalt, Dichtung Scheiber
- Ablagerungen im Schmelzkanal
- Funktion der Heizpatronen

Dokumentation über WZ-Begleitkarte

2959DE A 01.13 Blatt 21 von 26

Version Assistenzsystem 13.08.2020



4.4 Heizschlauch

Heizschlauch Serie H800 T3/16 - Fa. Hillesheim Typ: H8009-004-16-T3-A8A16B4 (Ersatzschlauch anderer Hersteller mit vergleichbaren Werten möglich)

max. Einsatztemperatur ZM-Schlauch:
 Zulässige Schwankung der jeweiligen Betriebstemperatur:
 max. Betriebsdruck (bei 250 °C) ZM-Schlauch:
 min. Biegeradius

- Vermeiden von Zug-, Stauchbelastungen und Verdrehen des Schlauches

- IP 54 (EN60529): staubgeschützt, Schutz gegen Spritzwasser; Schutzklasse I (Schutzleiter)





Bei Montage- / Demontage der PCE-Düse, Heizschlauch darf kein Massedruck (drucklos = 0 bar) anliegen.

Beim Spülen ist das Schlauchende in der Klemmvorrichtung zu sichern. Der Ausstritt Schlauch zeigt vom Operator weg (zum Boden). Der Massedruckanstieg ist zu beobachten

Bei nicht Beachtung besteht die Gefahr von explosionsartiger Druckentlastung und damit schweren Verbrennungen.

Bei diesen Arbeiten ist auf <u>die Tragepflicht von persönlicher Schutzausrüstung</u> (Schutzhandschuhe, Gesichtsschutzvisier) zu achten.

Die Aufheizzeit von Raumtemperatur 20 °C bis auf 200 °C dauert ca. 15 bis 20 min. Vor Inbetriebnahme ist sicherzustellen, dass das Medium, hier PP2900 bzw. PP3900 bzw. PP4900; OMR222 im Schlauch und bei den Anschlussstellen plastisch vorliegt und somit die Verarbeitungstemperatur erreicht hat.




Biegebeanspruchung und Pfropfenbildung in der Armatur vor Erreichen der Verarbeitungstemperatur können den Schlauch schädigen.


2959DE A 01.13 Blatt 22 von 26

Version Assistenzsystem 13.08.2020



Einbausituationen:





Einbausituation PCE Vorrichtung / Heizschlauch in der Dekor-Nachfolge nach der UV-Lack Trocknung

- minimaler Biegeradius R 175 mm
- keine Biegung in den ersten 100 mm
- Heizschlauchlänge 1,2 m

4.5 Kühlstation - Sprühkanal nach PCE

Der Wasserdurchfluss des Sprühtanks ist grundsätzlich zur Kühlung und Festigung des Kantenbandes einzustellen.

Alternative Kühlvorrichtung: Kühlrollen / Walzenkühlung (Z-Nr. 13278)

Die Kühlleistung der Kühlvorrichtung wird über den Wasserdurchfluss = der Einstellung der Pumpleistung im Kühlwasserzirkulationssystem. → Wasserdruck 2 bar; Wassertemperatur 8 bis 15°C
Die Kühlrollen dürfen beim Andrehen von Hand nicht schwergängig sein und müssen beim Loslassen nachlaufen. Die Antihaftbeschichtung der Laufflächen darf keine Beschädigungen und Abplatzungen aufweisen.

Reklamationsrisiken	Prüfung / Maßnahme
Kratzer, Abzeichnungen nach dem	Sicherstellung von Leichtgängigkeit der Lager und unbeschädigter
Wickeln	sowie verschmutzungsfreier Laufflächen
Längsverzug	Warenbahn gleichmäßig auf den Zylinderoberflächen anliegend und
	i.O. Produkttemperierung /-kühlung

2959DE A 01.13 Blatt 23 von 26

Version Assistenzsystem 13.08.2020



5. Produktion PP Laseredge PCE



Bei Montage- / Demontage der PCE-Düse, Heizschlauch darf kein Massedruck (drucklos = 0 bar) anliegen.

Beim Spülen ist das Schlauchende in der Klemmvorrichtung zu sichern. Der Ausstritt Schlauch zeigt vom Operator weg (zum Boden). Der Massedruckanstieg ist zu beobachten.



Bei nicht Beachtung besteht die Gefahr von explosionsartiger Druckentlastung und damit schweren Verbrennungen.

Bei diesen Arbeiten ist auf die Tragepflicht von persönlicher Schutzausrüstung (Schutzhandschuhe, Gesichtsschutzvisier) zu achten.

5.1 Voreinstellungen:

Trägerband:

- Durchziehen des Trägerbandes
- Einstellung Laufgeschwindigkeit und Kantenbandmaß für Dekoreinstellung
- Einstellung der Produktionsgeschwindigkeit und auf Maß
 - → Erstmuster ohne Laserbeschichtung
- Einschalten Vorwärmkanal

Oberflächentemperatur = Aktivierungstemperatur einstellen (Einstellwert siehe 4.1 Vorwärmkanal) Restwärme durch gezieltes Herausheben aus der Wasserrinne nutzen Vorwärmkanal Heißluft einschalten Soll Temperatur 200 ± 100 °C

- PCE-Düse unter Trägerband schieben und zum Trägerband einstellen (Nichtbedienseite Kante schließt mit Ende Schlitz ab)
- Schlitzbreite PCE- Düse 2 mm schmaler als Kante eingestellt. siehe Skala PCE Düse
- Andruckrollen zur PCE Düse voreinstellen, Andruck Rollen zur Kante und PCE Düse prüfen
- Seitliche Führungsstäbe voreinstellen
- Andruckrollen leicht zustellen

2959DE A 01.13 Blatt 24 von 26

Version Assistenzsystem 13.08.2020



PCE – ZM Schicht:

- Kontrolle der Temperaturen: Extruder Heizschlauch PCE-Düse → Temperaturprogramm
- Kontrolle Massedruck vor und nach der Schmelzepumpe → vor Start drucklos (0 bar)
- ZM-Extruder anfahren und auf Leistung gehen
- Andruckrollen zustellen
- seitliche Kantenführung zur PCE-Düse prüfen und nachstellen
- Beschichtungsbreite nachstellen
- Prüfen des Kantenbandausfalls:

ZM-Stärke Links / Mitte / Rechts

Breite der Beschichtung zur Trägerkante

Vorspannung

Haftfestigkeit ZM-Beschichtung zum Trägerband

- Korrektur, Nachstellung vom Andruck (Stärke, Winkel), Bandführung, Ausstoß ZM; Aktivierungs-/Vorwärmtemperatur
 - → Erstmuster; Start Produktion

5.2 Produktionsende / Abrüsten

- Abschalten der Materialfördereinrichtung
- Anteil Farb-Compound auf 0 setzen
- Extruder/Heizschlauch / PCE Düse mit PP2900/3900/4900/OMR222 (natur) ca. 10 bis 15 min spülen, bis das "Naturmaterial" durch ist.
- in der Zwischenzeit Farbcompound ablassen; Vorbereitungen für Dekornachfolge und Hauptextruder durchführen
- Schmelzepumpe auf ca. 5 bis 10 min⁻¹ zurückstellen und anschließend Extruder abstellen.
- Schmelzepumpe nochmals kurz manuell auf 10 min⁻¹ hochdrehen und anschließend abstellen.
- Abstellen des Hauptextruder
- PCE Düse zur Seite herausschieben, äußerlich säubern
- bei starker Verschmutzung der PCE Düse diese zur Reinigung ins Düsenlager / WZM bringen Gefahrenhinweise Punkt 4.4 und 5. beachten.
- Restmaterial aus Trichter (Materialfördereinrichtung) und ggf. Trockenschrank entfernen.

Maschinenstillstand 1 bis 8 h:

Temperaturzonen auf Absenktemperatur einstellen (NE35-30D)
 [40/120/140/140/140/140 / FI140/SP140/FI140/R140/HZ-Schlauch 140/R140 / PCE Düse 140] °C

Maschinenstillstand > 8 h:

- Extruder leerfahren anschließend, Extruder komplett ausschalten
- Reinigung des Extruders, Nachfolgestrecke und des gesamten Arbeitsplatzes.

2959DE A 01.13 Blatt 25 von 26



6. Extrusion Hauptextruder / Bedruckung / Dekornachfolge PP

siehe A-Anweisung 2186

7. Änderungen

Erforderliche Änderungen sind umgehend an die zuständigen FA bzw. dem Ersteller mitzuteilen, damit die Arbeitsanweisungen ggf. für alle betroffenen Werke auf dem festgelegten Verteilerweg geändert werden.

Änderungstext	Datum	Name
Soll Oberflächentemperatur für PP4900 geändert	27.12.2012	Rothemund 1064
Ergänzung Gefahrenhinweis / Schutzausrüstung Punkt "4.4 Heizschlauch"	04.02.2013	Rothemund 1064
und "5. Produktion PP Laseredge PCE"		
Änderungen:	16.01.2015	Rothemund 1064
Vorwärmkanal auf Heißluft - Bild + Text		
Dosierung Movacolor		
Prozessüberwachung Dosierung – Watchdog		
Punkt 3. Anpassung an A2186; Punkt 4.3 Varianten der PVE Düse	29.01.2016	Rothemund 1064
Punkt 2.1 Watchdog; 2.4 Toleranzen Pflichtdaten; 3,2 Laufleistung 35 m/min	25.09.2017	Rothemund 1064
komplette Überarbeitung	10.07.2019	Rothemund 1064

2959DE A 01.13 Blatt 26 von 26