蓝莓项目旋转电机操作指南

电机品牌：**步科**；
电机型号：**FD135 驱动器+Q6 电机**；
与控制器通信模式：**CAN 标准帧 2.0A**；
波特率：**500K**；
通讯协议如下图：（TPDO 为电机发送出去的数据，RPDO 为控制器发给电机的数据）

蓝莓项目旋转电机通讯协议								
	字节1	字节2	字节3	字节4	字节5	字节6	字节7	字节8
TPDO1（ID：181）	状态字		报警代码					
TPDO2（ID：281）	实际位置				实际速度			
RPDO1（ID：201）	工作模式	控制字						
RPDO2（ID：301）	目标位置				梯形速度（给定速度）			
备注：所有对应参数都是低字节在前								

目标位置=角度（有±）*182*90（减速比）；

电机旋转角度定义如下
正角度：俯视旋转机构逆时针转动为正角度，分辨率为 0.01；
负角度：俯视旋转机构顺时针转动为负角度，分辨率为 0.01；

电机设置原点：控制模式切换为 6，控制字变为 0F，再变为 1F，即可设置好原点
发送指令如下：1）0X201,06 0F 00 00 00 00 00 00；
2）0X201,06 1F 00 00 00 00 00 00；
3）0X201,01 3F 10 00 00 00 00 00；（将电机切换回绝对位置模式）

电机从开机到转动操作指令如下：
1）0X000,01 00；　　启动电机节点号
2）0X201,01 3F 10 00 00 00 00 00；上使能，将电机切换成绝对位置模式
3）0X301,00 80 16 00 41 A7 0D 00；电机以 50rpm 转转动到 90° 位置
4）0X301,00 00 00 00 41 A7 0D 00；电机以 50rpm 转转动到 0° 位置

电机转速转化为 1RPM=65536*512/1875
50RPM=50*65536*512/1875