



TSE-SVB-2018-31 16 ตลาคม 2561

เรื่อง ข้อแนะนำการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง เครื่องยนต์รุ่น RZ4E-TC รุ่นรถ D-MAX และ mu-X 1.9Ddi Blue Power

ระบบ **เครื่องยนต์**


ปัจจุบัน ชุดกรองน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ RZ4E-TC 1.9 Ddi Blue Power เป็นแบบเปลี่ยนเฉพาะใส้กรองได้ ดังนั้น เมื่อทำการบำรุงรักษาและทำการเปลี่ยนใส้กรองน้ำมันเครื่อง จึงมีข้อแนะนำในการตรวจสอบและข้อควรระวังขณะ ติดตั้งใส้กรองน้ำมันเครื่อง เนื่องจากหากทำการติดตั้งโดยไม่ระมัดระวัง อาจเกิดปัญหาน้ำมันเครื่องรั่วที่ชุดกรอง น้ำมันเครื่อง และอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ได้



ข้อแนะนำการตรวจสอบและการติดตั้งไส้กรองน้ำมันเครื่อง

ขณะทำการเปลี่ยนใส้กรองน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ RZ4E-TC อาจเกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น ติดตั้งโอ-ริงผิดตำแหน่ง หรือมีสิ่งผิดปกติภายในใส้กรองน้ำมันเครื่อง เป็นต้น

ลักษณะของฝาครอบกรองน้ำมันเครื่อง (เครื่องยนต์ RZ4E-TC)



ภาพตัวอย่าง ตำแหน่งการติดตั้งโอ-ริงฝาครอบกรองน้ำมันเครื่องไม่ถูกต้อง




ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแนะนำข้อควรระวังและวิธีการประกอบไส้กรองน้ำมันเครื่องที่ถูกต้อง ดังนี้



🔏 ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน

- 1. การถอดไส้กรองน้ำมันเครื่อง
- 1.1. คลายฝาครอบกรองน้ำมันเครื่องแล้วถอดฝาครอบพร้อมไส้กรองน้ำมันเครื่องออก ดังภาพตัวอย่าง ข้อแนะน้ำ: กรณีมีสิ่งสกปรกบริเวณรอบเสื้อกรองน้ำมันเครื่องให้ใช้ลมเป่าไล่สิ่งสกปรกออกก่อนทำการถอด



1.2. ถอดไส้กรองน้ำมันเครื่องและโอ-ริงที่ใช้แล้ว ออกจากฝาครอบกรองน้ำมันเครื่อง หมายเหตุ: อย่านำโอ-ริงของเดิมที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่



1.3. เช็ดทำความสะอาดบริเวณส่วนเกลี่ยวของฝาครอบกรองน้ำมันเครื่องอย่าให้มีเศษสิ่งสกปรกบริเวณร่องเกลี่ยว



2. การติดตั้งไส้กรองน้ำมันเครื่อง

2.1. ติดตั้งโล-ริงใหม่เข้าที่ฝาครอบกรองน้ำมันเครื่อง



🛕 ข้อควรระวัง : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งโอ-ริงในตำแหน่งที่ถูกต้อง ดังภาพตัวอย่าง


หมายเหตุ: อย่านำโอ-ริงของเดิมที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่





2.2. ประกอบไส้กรองน้ำมันเครื่องเข้ากับฝาครอบกรองน้ำมันเครื่อง โดยประกอบด้านเขี้ยวของไส้กรองเข้ากับตัวฝา ครอบกรองน้ำมันเครื่องดังภาพตัวอย่าง จากนั้น ดันไส้กรองให้เข้าล็อกโดยสังเกตว่าไส้กรองจะติดตั้งอยู่ใน ตำแหน่งกึ่งกลางของฝาครอบและไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง


📤 <mark>ข้อควรระวัง :</mark> ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ภายในไส้กรองน้ำมันเครื่องก่อนประกอบ เช่น ถุงพลาสติกสำหรับใส่โอ-ริง เป็นต้น



<mark>ตรวจสอบ</mark> <mark>สิ่งแปลกปลอม</mark>



<mark>์ ตัวอย่างการประกอบไส้กรอง</mark> <mark>น้ำมันเครื่องและติดตั้งโอ-ริง</mark> ในตำแหน่งที่ถูกต้อง




2.3. ทาน้ำมันเครื่องบางๆ บริเวณรอบโอ-ริงที่ฝาครอบ แล้วติดตั้งฝาครอบพร้อมไส้กรองน้ำมันเครื่องเข้ากับเสื้อ กรองน้ำมันเครื่อง โดยใช้มือกดแล้วหมุนฝาครอบกรองน้ำมันเครื่องให้เข้าให้สุด แล้วขันยึดให้แน่นตามค่าแรงขัน ที่กำหนด

📤 ข้อควรระวัง : ขณะติดตั้งฝาครอบพร้อมไส้กรองน้ำมันเครื่องเข้ากับเสื้อกรองน้ำมันเครื่อง หากมีการหมุนฝืดหรือ ติดขัด ให้คลายออกแล้วประกอบใหม่เพื่อป้องกันการปืนเกลียว อย่าใช้ประแจในการออกแรงขันเมื่อเกิดการขัดตัว เพราะอาจเกิดการเสียหายของโอ-ริง ไส้กรอง หรือฝาครอบกรองน้ำมันเครื่องได้

ค่าแรงขัน ฝาครอบกรองน้ำมันเครื่อง :

2.5 กิโลกรัม•เมตร (18 ปอนด์•ฟุต)



2.4. หลังจากเติมน้ำมันเครื่องแล้วสตาร์ตเครื่องยนต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำมันรั่วซึมออกจากฝาครอบกรอง น้ำมันเครื่อง

🚺 ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ควรแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับที่ปรึกษางานบริการและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4369, 4822 สายตรง 0-2966-2039