



TSE-SVB-2016-13 16 มิถุนายน 2559

เรื่อง	อัพเดทข้อมูลแผนที่ระบบนำทาง เวอร์ชั่น 2016.10 สำหรับวิทยุ	
	KENWOOD รุ่น DNX7380BT และ DNX7310BT	ระบบ อปกรณ์เสริม
รุ่นรถ	ALL NEW D-MAX และ MU-7 Choiz (รุ่นปี 2012 ที่มีระบบนำทาง)	9

ปจจุบันแผนที่ระบบนำทาง (i-GENii) สำหรับวิทยุ KENWOOD ได้อัพเดทข้อมูลใหม่เป็น เวอร์ชั่น 2016.10 สำหรับ รถยนต์อีซูซุที่ติดตั้งวิทยุ KENWOOD รุ่น DNX7380BT (ALL NEW D-MAX) และรุ่น DNX7310BT (MU-7 Choiz) ที่มี ระบบนำทาง (Navigation) สามารถดำเนินการอัพเดทได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลอัพเดทสำหรับเวอร์ชั่น 2016.10

1. ข้อมูลแผนที่ เวอร์ชั่น 2016.10

เป็นข้อมูลแผนที่อัพเดทเส้นทางล่าสุด เวอร์ชั่น 2016.10 แบบ 2 ภาษา [Dual] ซึ่งระบบนำทางจะเปลี่ยนการใช้ ข้อมูลแผนที่ภาษาไทยหรือแผนที่ภาษาอังกฤษตามการตั้งค่าภาษาของเครื่องเล่น

2. ภาพทางแยก (JCV) และการแสดงภาพ 3 มิติ (3D)

เป็นข้อมูลภาพทางแยก การแนะนำช่องทางการเดินรถ และข้อมูลภาพ 3 มิติ* สำหรับรุ่นวิทยุที่รองรับ

* เป็นการแสดงภาพ 3 มิติ สำหรับบางพื้นที่



การแสดงภาพ 3 มิติ (3D)



ภาพทางแยก (JCV)

ข้อมูลโดยสังเขป สำหรับข้อมูลแผนที่ เวอร์ชั่น 2016.10

ข้อมูลที่ปรับปรุง	เวอร์ชั่น 2014.20	เวอร์ชั่น 2015.20	เวอร์ชั่น 2016.10
รวมเส้นทาง (กิโลเมตร)	817,242	808,896	821,042
สถานที่ และจุดสนใจ (POI)	957,721	1,104,526	1,179,671

ตารางรุ่นวิทยุที่รองรับการอัพเดทข้อมูลแผนที่แต่ละเวอร์ชั่น

รุ่นรถ	รุ่นปี	รุ่นวิทยุ	ข้อมูลแผนที่	
รี เก รย			เวอร์ชั่นเดิม	เวอร์ชั่นที่อัพเดทได้
MU-7 Chioz	2012	DNX7310BT	v.12.10	v.2016.10
ALL NEW D-MAX	2012	DNX7380BT	v.11.10	V.2010.10
D-MAX & MU-7	2011	DNX7360BT	v.10.10	v.2015.20
D-INIAA & IVIO-7	2010	DNX7340BT	v.9.0	v.2014.20

หมายเหตุ : การขออัพเดทข้อมูลแผนที่ป[ั]จจุบันขอให้ตรวจสอบรุ่นของเครื่องเล่นวิทยุและเวอร์ชั่นแผนที่ที่รองรับตามที่ กำหนดในตารางเท่านั้น

ข้อกำหนดค่าใช้จ่ายในการอัพเดทข้อมูลแผนที่

ข้อกำหนด	ค่าดำเนินการ	ค่า License	รวมค่าใช้จ่าย
กรณีเกิน 2 ปี หรือ 50,000 ก.ม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน หรือ การอัพเดทแผนที่เวอร์ชั่นครั้งต่อไป	214 บาท	1,177 บาท**	1,391 บาท

** บริษัทฯ จะเรียกเก็บเฉพาะค่า License ข้อมูลแผนที่กับศูนย์บริการที่ขออัพเดทแผนที่ ซึ่งไม่สามารถยกเลิกได้

หมายเหตุ: - ราคาในตารางข้างต้น เป็นราคารวม VAT 7% แล้ว

- ควรแจ้งเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการอัพเดทให้ลูกค้าทราบ เพื่อยืนยันการอัพเดทแผนที่ใหม่ก่อนทุกครั้ง



🔼 ข้อสำคัญ หลังจากที่มีการส่งรหัสปลดล็อกให้กับศูนย์บริการที่ร้องขอแล้ว ค่า License ในการอัพเดทข้อมูลแผน ้ที่จะไม่สามารถยกเลิกได้ ดังนั้น ศูนย์บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระเงินค่าอัพเดทข้อมูลแผนที่ทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น

ขั้นตอนการอัพเดทแผนที่ เวอร์ชั่น 2016.10

1. ตรวจสอบและกรอกข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องลงในไฟล์ "แบบฟอร์มแจ้งขออัพเดท" ตรงตามรุ่นของเครื่อง เล่นวิทยุ แล้วส่งไฟล์มาที่ technical_service_readiness@tripetch-isuzu.co.th จากนั้น รอรับรหัส ปลด ล็อกและไฟล์แนบ


<u>หมายเหตุ</u> : กรณีเร่งด่วน (ในวันทำการ) สามารถติดต่อขอรับรหัสปลดล็อกเพื่ออัพเดทข้อมูลแผนที่ใหม่ได้ โดยติดต่อ คุณมงคล โทร.081-8306180 คุณพิษณุโทร.081-9281558

การตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องวิทยุ





2. หลังจากได้รับรหัสปลดล็อกและไฟล์แนบแล้ว ให้นำ SD การ์ดของลูกค้าเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ แล้วเปิด โฟลเดอร์ Garmin ใน SD การ์ดของลูกค้า จากนั้น อัพเดทข้อมูลแผนที่ใหม่ เวอร์ชั่น 2016.10 โดยเทียบ ไฟล์ข้อมูล ตามตารางด้านล่างนี้



📤 ข้อควรระวัง : การแก้ไขข้อมูลแผนที่ภายใน SD การ์ดของลูกค้า สามารถทำได้เฉพาะกรณีทำการอัพเดทข้อมูล แผนที่ใหม่เท่านั้น หากไม่ได้ทำการอัพเดทแผนที่ ห้ามลบ หรือย้ายข้อมูลแผนที่ ออกจาก SD การ์ดเด็ดขาด

- 3. แก้ไขรหัสปลดล็อกสำหรับแผนที่ใหม่ เวอร์ชั่น 2016.10 ตามขั้นตอนดังนี้
 - การ์ด โดยคลิ๊กขวาที่ไฟล์ชื่อ


 Gmapsupp.unl แล้วเลือก "Open"
 จะพบรหัสปลดล็อกเดิม


 หมายเหตุ : หากไม่สามารถเบิดไฟล์ได้
 ให้ทำการเลือกเบิดจากโปรแกรม โดย

3.1. เปิดไฟล์ Gmapsupp.unl ใน SD

เหทาการเลอกเบดจากเบรแกรม เดย เลือกที่ Select a program from a list of installed programs แล้วคลิ๊ก"OK"

จากนั้น เลือกที่โปรแกรม Notepad แล้ว คลิ๊ก"**OK**"





หมายเหตุ : สำหรับเครื่องเล่นรุ่น DNX7310BT และ DNX7380BT ไม่จำเป็นต้องอัพเดท ซอฟแวร์เวอร์ชั่นเครื่อง


ตัวอย่าง ต้นฉบับข้อมูลแผนที่ สำหรับวิทยุแต่ละรุ่น

รุ่นวิทยุ	เวอร์ชั่นแผนที่	ตัวอย่างไฟล์ข้อมูล	
DNX7310BT DNX7380BT	v.2016.10	☐ JCV ☐ PNX ☐ SID ☐ gmap3d ☐ gmapsupp ☐ 656,144 KB ☐ Gmapsupp ☐ 1 KB	
DNX7360BT	v.2015.20	☐ JCV ☐ PNX ☐ SID ☐ gmap3d ☐ 2,322 KB ☐ gmapsupp ☐ 615,056 KB ☐ Gmapsupp ☐ 1 KB	
DNX7340BT	v.2014.20	PNX SID Gmapsupp 464,136 KB Gmapsupp 1 KB	

ข้อสังเกต : ขนาดไฟล์ข้อมูลแผนที่ของแต่ละเวอร์ชั่นจะแตกต่างกัน กรณีทำการอัพเดทข้อมูลแผนที่ใหม่ ต้องใช้เวอร์ชั่น ข้อมูลแผนที่ให้ถูกต้องตรงตามที่กำหนดของวิทยุแต่ละรุ่น

<u>ข้อแนะนำการแก้ไขปัญหา</u>: แนวทางแก้ไขกรณีเกิดป[ั]ญหาเกี่ยวกับการอัพเดทข้อมูลแผนที่ มีดังต่อไปนี้

ลักษณะปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไข
ไม่พบข้อมูลที่ค้นหาหรือใช้เวลา	1. ตั้งค่าแสดงข้อมูลแผนที่ไว้ 2 ภาษา	1. ตั้งค่าแสดงข้อมูลแผนที่ภาษาเดียว
ค้นหานานผิดปกติ	2. ชื่อสถานที่ไม่ต ^ร งกับข้อมูลในแผน	2. ตรวจสอบชื่อ หรือหมวดข้อมูลที่
(แสดงข้อความ "ไม่พบข้อมูล")	ที่หรือหมวดคันหาไม่ถูกต้อง	ต้องการค้นหา
	3. ไม่มีข้อมูลในเวอร์ชั่นแผนที่ที่ใช้	3. อัพเดทเวอร์ชั่นแผนที่
**ไม่ใช่ปัญหา SD การ์ด	4. ข้อมูลที่ค้นหาไม่อยู่ในเขตพื้นที่ปัจจุบัน	4. ตรวจสอบ และเลือกพื้นที่ใกล้เคียง เช่น เปลี่ยนจังหวัด ฯ
ไม่สามารถปลดล็อกแผนที่ได้	1. เลข ID เครื่องเล่นไม่ถูกต้อง	1. ตรวจสอบเลข ID เครื่องเล่น
	2. SD การ์ดไม่ตรงกับเครื่อง	2. ใช้ SD การ์ดกับเครื่องที่ขออัพเดท3.
	3. รหัสปลดล็อกไม่ถูกต้อง	ใส่รหัสปลดล็อกที่ถูกต้อง
	4. เวอร์ชั่นของแผนที่ไม่ถูกต้อง	4. ใช้แผนที่เวอร์ชั่นให้ถูกต้อง
หน้าจอแสดงข้อความ	1.เกิดปัญหาการเชื่อมต่อระหว่าง SD	1. ถอดและใส่ SD การ์ดใหม่
"ไม่พบข้อมูลแผนที่"	การ์ดกับตัวเครื่องเล่น	
<u> </u>	2. จัดเก็บข้อมูลแผนที่ไม่ถูกต้อง	2. ตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลอยู่ใน
ને ૄ ૮		โฟลเดอร์ "Garmin" เท่านั้น
**ปัญหาเกี่ยวกับ SD การ์ด	3. ข้อมูลถูกแก้ไขหรือถูกลบ	3. ส่ง SD การ์ด ตรวจสอบ





ข้อสำคัญ :

- 1. SD การ์ดที่ทำการอัพเดทข้อมูลแผนที่เวอร์ชั่นใหม่แล้ว ต้องใช้กับวิทยุเครื่องที่ขออัพเดทเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับ เครื่องอื่นได้ **ดังนั้น ต้องตรวจสอบและแจ้งเลข ID เครื่องให้ถูกต้องก่อนการขออัพเดททุกครั้ง**
- 2. กรณีวิทยุเกิดปัญหาข้อบกพร่อง และจำเป็นต้องเปลี่ยนวิทยุเครื่องใหม่ หากเคยมีการอัพเดทข้อมูลแผนที่ไปแล้ว SD การ์ดจะไม่สามารถใช้กับเครื่องใหม่ได้ กรณีดังกล่าว ขอให้ติดต่อมายัง ส่วนงานบริการความพร้อมด้านเทคนิค (TSS) ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม (TSE) เพื่อขอแก้ไขรหัสปลดล็อกให้สามารถใช้กับวิทยุเครื่องใหม่ได้
- 3. เพื่อป้องกันปัญหาแผ่น SD การ์ดสูญหาย เมื่อลูกค้านำรถเข้าศูนย์บริการ ที่ปรึกษางานบริการควรตรวจสอบว่ามีแผ่น SD การ์ดอยู่ในเครื่องวิทยุ และระบบนำทางใช้งานได้ปกติหรือไม่
- 4. กรณีการส่งเครื่องวิทยุเพื่อตรวจสอบปัญหาในแต่ละครั้งต้องตรวจสอบว่ามีแผ่น SD การ์ดติดไปพร้อมกับเครื่องวิทยุ หรือไม่ โดยต้องระบุลงในเอกสารที่ส่งไปพร้อมกับเครื่องวิทยุด้วยทุกครั้ง
- 5. การอัพเดทข้อมูลแผนที่เป็นการปรับปรุงข้อมูลเส้นทางที่แสดงบนระบบทำทาง และข้อมูลสำหรับการค้นหาสถานที่ เป็น ต้น ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลบนหน้าจอ ซึ่งอาจแตกต่างกันตามรุ่นของวิทยุ

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซุซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4369, 4822 สายตรง 0-2966-2034-5