





TSE-SVB-2023-09 24 สิงหาคม 2566

เรื่อง ข้อแหะหำการแก้ไขกรณี DRM Data Reader (3.9.8) ไม่สามารถ ดาวน์โหลดข้อมูล DRM ได้ รุ่นรถ รถยนต์อีซูซุ D-MAX รุ่นปี 2020


โปรแกรม

G-IDSS

บริษัทฯ ขอแนะนำแนวทางการแก้ไขกรณีพบปัญหาการใช้งาน G-IDSS เวอร์ชันล่าสุดไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูล DRM ของรถยนต์อีซูซุ D-MAX รุ่นปี 2020 ได้ เนื่องจากพบข้อบกพร่องของเวอร์ชัน DRM Data Reader (3.9.8) จึงทำให้ เกิดข้อผิดพลาดขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด หากมี การดำเนินการเสร็จเรียบร้อย จะแจ้งให้ศูนย์บริการทราบต่อไป

🕜 ลักษณะอาการ

เมื่อเข้า G-IDSS และเลือกแถบเมนู DRM จะปรากฏหน้าจอ DRM Data Reader เวอร์ชัน 3.9.8 โดย หลังจาก กรอกข้อมูลรถครบถ้วนและกดเลือก "Download DRM Data" โปรแกรมจะไม่ตอบสนองใดๆ และไม่สามารถดาวน์โหลด ข้อมูล DRM ได้ ดังภาพตัวอย่าง







🔎 แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

ขอให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการดำเนินการถอยเวอร์ชัน DRM Data Reader จาก (3.9.8) เป็น (3.7.25) โดยมี ขั้นตอนดังต่อไปนี้


1. การถอยเวอร์ชันเป็น DRM Data Reader (3.7.25)





2. <u>ดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูล DRM</u>

เปิด G-IDSS และเลือกแถบเมนู DRM ทำการกรอกข้อมูลรถให้ครบถ้วน และดาวน์โหลดข้อมูล DRM โดย กด "Download DRM Data" โปรแกรมจะสามารถดาวน์โหลดข้อมูล DRM ของรถยนต์อีซูซุ D-MAX รุ่นปี 2020 ได้ ตามปกติ โดยแถบแสดงสถานะการดาวน์โหลดจะปรากฏขึ้น ดังภาพตัวอย่าง



หมายเหตุ - สำหรับรถรุ่นเครื่องยนต์ RZ4E จะต้องทำการกรอกเลข VIN No. ด้วยตนเอง

- การอัพเดท G-IDSS และการดาวน์โหลดข้อมูล DRM จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อ้างอิงข่าวสาร บริการฉบับที่ TSE-SVB-2020-37 การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตขณะใช้งานโปรแกรม G-IDSS

🚺 ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ขอให้แจ้งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนงานบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีชุซุเชลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4332 สายตรง 0-2966-2038-41