



TSE-SVB-2020-23 21 กันยายน 2563

| เรื่อง | อัพเดทข้อมูลแผนที่ระบบนำทาง เวอร์ชั่น 2020 สำหรับวิทยุ KENWOOD |                            |
|--------|--|----------------------------|
|        | รุ่น DNX7150BT   | ระบบ<br><b>อปกรณ์เสริม</b> |
| รุ่นรถ | D-MAX Blue Power และ mu-X Blue Power (รุ่นปี 2017)             | 9                          |

ปัจจุบันแผนที่ระบบนำทาง สำหรับวิทยุ KENWOOD ได้อัพเดทข้อมูลใหม่เป็น เวอร์ชั่น 2020 สำหรับรถยนต์อีซูซุ D-MAX Blue Power และ mu-X Blue Power ปี 2017 ที่ติดตั้งวิทยุ KENWOOD รุ่น DNX7150BT พร้อมระบบนำทาง (Navigation) สามารถดำเนินการอัพเดทข้อมูลแผนที่เวอร์ชั่นใหม่ได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### ข้อมูลโดยสังเขป สำหรับข้อมูลแผนที่ เวอร์ชั่น 2020

## 1. ข้อมูลแผนที่ เวอร์ชั่น 2020

เป็นข้อมูลแผนที่อัพเดทเส้นทางล่าสุด เวอร์ชั่น 2020 แบบ 2 ภาษา (v.2020 [Dual]) ซึ่งรองรับการใช้งานข้อมูลแผน ที่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

| ข้อมูลที่ปรับปรุง        | เวอร์ชั่น 2019 | เวอร์ชั่น 2020 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| รวมเส้นทาง (กิโลเมตร)    | 835,092        | 840,232        |
| สถานที่ และจุดสนใจ (POI) | 1,532,291      | 1,571,200      |

#### 2. ภาพทางแยก (JCV) และการแสดงภาพ 3 มิติ (3D)

เป็นข้อมูลภาพทางแยก การแนะนำช่องทางการเดินรถ และข้อมูลภาพ 3 มิติ\* สำหรับรุ่นวิทยุที่รองรับ

\* เป็นการแสดงภาพ 3 มิติ สำหรับบางพื้นที่

ภาพทางแยก (JCV)

การแสดงภาพ 3 มิติ (3D)





หมายเหตุ : ภาพตัวอย่างจากวิทยุรุ่น DNX7150BT

## ข้อกำหนดค่าใช้จ่ายในการอัพเดทข้อมูลแผนที่

| ข้อกำหนด  | ค่าดำเนินการ      | ค่า License             |
|---|-------------------|-------------------------|
| กรณีอัพเดทครั้งแรก ในระยะรับประกัน                                | ี่มี <sup>*</sup> | ยกเว้น                  |
| กรณีเกิน ระยะรับประกัน<br>หรือ การอัพเดทแผนที่เวอร์ชั่นครั้งต่อไป | มี*               | 1,177 บาท <sup>**</sup> |

หมายเหตุ: \* ค่าดำเนินการคำนวณจากเวลาดำเนินการ 30 นาที โดยใช้รหัสค่าแรง 3RAN1Z (ระบบ MiRai)

- \*\* บริษัทฯ จะเรียกเก็บเฉพาะค่า License กับศูนย์บริการที่ขออัพเดทแผนที่ ซึ่งไม่สามารถยกเลิกได้ จึง ควรแจ้งเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบ เพื่อยืนยันการอัพเดทแผนที่ใหม่ก่อนทุกครั้ง
- ราคาในตารางข้างต้น เป็นราคารวม VAT 7% แล้ว
- วิทยุรุ่น DNX7150BT ที่ติดตั้งในรถ D-MAX Blue Power และmu-X Blue Power รุ่นปี 2017 มีระยะ รับประกัน 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน

ข้อสำคัญ: หลังจากที่มีการส่งรหัสปลดล็อกให้กับศูนย์บริการที่ขอมาแล้ว ค่า License ในการอัพเดท ข้อมูลแผนที่จะไม่สามารถยกเลิกได้ ดังนั้น ศูนย์บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระเงินค่า อัพเดทข้อมูลแผนที่ทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น


### ตารางรุ่นวิทยุที่รองรับการอัพเดทข้อมูลแผนที่แต่ละเวอร์ชั่น

|                              | รุ่นปี | รุ่นวิทยุ | ข้อมูลแผนที่                             |                                 |
|------------------------------|--------|-----------|--|---------------------------------|
| รุ่นรถ                       |        |           | เวอร์ชั่นเดิม<br>(รถที่ออกจากโรงงานผลิต) | เวอร์ชั่นล่าสุด<br>ที่อัพเดทได้ |
| D-MAX & mu-X<br>(Blue Power) | 2017   | DNX7150BT | v.2016                                   | v.2020                          |
| MU-7 Chioz                   |        |           | v.12.10                                  | v.2017                          |
| ALL NEW D-MAX                | 2012   | DNX7380BT | v.11.10                                  | V.2017                          |
| D-MAX & MU-7                 | 2011   | DNX7360BT | v.10.10                                  | v.2015.20                       |
| D-IVIAA & IVIU-7             | 2010   | DNX7340BT | v.9.0                                    | v.2014.20                       |

**หมายเหตุ** : การขออัพเดทข้อมูลแผนที่ปัจจุบันขอให้ตรวจสอบรุ่นของเครื่องเล่นวิทยุและเวอร์ชั่นแผนที่ที่รองรับตามที่ กำหนดในตารางด้านบนนี้

## การเตรียมและจัดเก็บไฟล์ข้อมูลแผนที่ต้นฉบับ

ไปที่ <u>ระบบคุณใจดี</u> -> ข้อมูลข่าวสารบริการและข้อมูลด้านเทคนิค -> ข้อมูลการอัพเดทแผนที่เครื่องเล่นวิทยุ -> เครื่องเล่น วิทยุ **KENWOOD** -> ไฟล์แผนที่ต้นฉบับ




# ขั้นตอนการอัพเดทแผนที่ เวอร์ชั่น 2020 สำหรับวิทยุ KENWOOD รุ่น DNX7150BT


1. ตรวจสอบและกรอกข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องและครบถ้วนลงในไฟล์ "แบบฟอร์มขออัพเดทข้อมูลแผนที่" ตรง ตามรุ่นของเครื่องเล่นวิทยุ โดยดูข้อมูลวิทยุตาม "วิธีการตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องวิทยุ" ตามรุ่นเครื่อง แล้วส่ง ไฟล์แบบฟอร์มขออัพเดทแผนที่ (Excel File) มาที่ technical\_service\_readiness@tripetch-isuzu.co.th จากนั้น รอรับรหัสปลดล็อกและไฟล์แนบ

<u>หมายเหตุ</u> : กรณีเร่งด่วน (ในวันทำการ) สามารถติดต่อขอรับรหัสปลดล็อกเพื่ออัพเดทข้อมูลแผนที่ใหม่ได้ โดยติดต่อ คุณพิษณุโทร.081-9281558 คุณณภัทร โทร.083-0788855

วิธีการตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องวิทยุ




2. หลังจากได้รับรหัสปลดล็อกและไฟล์แนบแล้ว ให้ทำการอัพเดทข้อมูลแผนที่ใหม่ ลงใน SD การ์ดของลูกค้า




🔔 **ข้อคว**รระวัง : การแก้ไขข้อมูลแผนที่ภายใน SD การ์ดของลูกค้า สามารถทำได้เฉพาะกรณีทำการอัพเดทข้อมูล แผนที่ใหม่เท่านั้น หากไม่ได้ทำการอัพเดทแผนที่ ห้ามลบ หรือย้ายข้อมูลแผนที่ ออกจาก SD การ์ดเด็ดขาด

3. อัพเดทรหัสปลดล็อกและไฟล์ License สำหรับแผนที่ใหม่




3.2. ลบรหัสปลดล็อกของเดิม จากนั้น คัดลอกรหัสปลดล็อกใหม่ จาก แบบฟอร์มฯ ไปวางแทน

ข้อแนะนำ: เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดใน การบันทึกรหัสปลดล็อกใหม่ ควรใช้การ COPY รหัสปลอดล็อกจากแบบฟอร์มฯที่ ได้รับ ซึ่งรหัสปลดล็อกจะเป็นตัวอักษร และตัวเลขจำนวน 25 ตัว และเมื่อวางใน ไฟล์ปลดล็อก ต้องไม่มีช่องว่างทั้งก่อน และหลังรหัสปลดล็อก แบบฟอร์มขออัพเดทแผนที่



XVSRRF6JXSS4FW8KGMSPZCFQT

3.3. บันทึกรหัสปลดล็อกใหม่ โดยใช้ คำสั่ง "File" แล้วเลือก "Save"




3.4. ดาวน์โหลดไฟล์ License ใส่ใน SD การ์ดลูกค้า จากนั้น ปิดไฟล์ทั้งหมด ปิดไดรฟ์ แล้วนำ SD การ์ดออก เป็นการเสร็จสิ้นการอัพเดทข้อมูล แผนที่

หมายเหตุ : ไฟล์ License จะส่งมา
พร้อมกับรหัสปลดล็อกของแต่ละ
เครื่องนั้นๆ ไม่สามารถใช้กับเครื่อง
อื่นได้

Garmin
JCV
Pnx
SID
gmap3d.img
gmapsupp.img
Iฟล์ License
Gmapsupp.unl
grmn0.gma

3.5. นำ SD การ์ดที่ทำการอัพเดทข้อมูล
แล้ว ใส่ในเครื่องวิทยุเพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลแผนที่ โดยจะแสดงข้อมูลเวอร์
ชั่นใหม่ 2020 ดังภาพตัวอย่าง
จากนั้นทดสอบการทำงานของระบบ
นำทางและการทำงานของเครื่องเล่น
วิทยุ ก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้า







### ข้อสำคัญ :

- 1. SD การ์ดที่ทำการอัพเดทข้อมูลแผนที่เวอร์ชั่นใหม่แล้ว ต้องใช้กับวิทยุเครื่องที่ขออัพเดทเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ กับเครื่องอื่นได้ ดังนั้น ต้องตรวจสอบและแจ้งเลข ID เครื่องให้ถูกต้องก่อนการขออัพเดททุกครั้ง
- 2. กรณีวิทยุเกิดปัญหาข้อบกพร่อง และจำเป็นต้องเปลี่ยนวิทยุเครื่องใหม่ หากเคยมีการอัพเดทข้อมูลแผนที่ไปแล้ว SD การ์ดจะไม่สามารถใช้กับเครื่องวิทยุที่เปลี่ยนใหม่ได้ กรณีดังกล่าวขอให้ติดต่อมายัง ส่วนงานบริการความพร้อมด้าน เทคนิค (TSS) ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม (TSE) เพื่อขอแก้ไขรหัสปลดล็อกให้สามารถใช้กับวิทยุเครื่อง ใหม่ได้
- 3. เพื่อป้องกันปัญหาแผ่น SD การ์ดสูญหาย เมื่อลูกค้านำรถเข้าศูนย์บริการ ที่ปรึกษางานบริการควรตรวจสอบว่ามี แผ่น SD การ์ดอยู่ในเครื่องวิทยุ และระบบนำทางใช้งานได้ปกติหรือไม่
- 4. กรณีการส่งเครื่องวิทยุเพื่อตรวจสอบปัญหาหรือเพื่อซ่อมในแต่ละครั้งต้องตรวจสอบว่ามี SD การ์ดติดไปพร้อมกับ เครื่องวิทยุหรือไม่ โดยต้องระบุลงในเอกสารที่ส่งไปพร้อมกับเครื่องวิทยุด้วยทุกครั้ง
- 5. การอัพเดทข้อมูลแผนที่เป็นการปรับปรุงข้อมูลเส้นทางที่แสดงบนระบบทำทาง และข้อมูลสำหรับการคันหาสถานที่ เป็นต้น ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลบนหน้าจอ ซึ่งอาจแตกต่างกันตามรุ่นของวิทยุ และไม่ใช่การแก้ไข ปัญหาระบบนำทางขัดข้อง ดังนั้นการอัพเดทแผนที่ ระบบนำทางต้องใช้งานได้ปกติเท่านั้น

## <u>ข้อแนะนำการแก้ไขปัญหา</u> : แนวทางแก้ไขกรณีเกิดปัญหาขณะทำการอัพเดทข้อมูลแผนที่ มีดังต่อไปนี้

| ลักษณะปัญหา                               | สาเหตุ                                       | การแก้ไข                             |
|---|--|--------------------------------------|
| ไม่พบข้อมูลที่ค้นหาหรือใช้เวลา            | 1. ขั้นตอนการคันหาตำแหน่งปลายทาง             | 1. ตรวจสอบขั้นตอนการค้นหาตำแหน่ง     |
| ค้นหานานผิดปกติ                           | ไม่ถูกตัอง                                   | ปลายทาง                              |
| หน้าจอแสดงข้อความ                         | 2. ชื่อสถานที่ไม่ตรงกับข้อมูลในแผนที่        | 2. ตรวจสอบชื่อ หรือหมวดข้อมูลที่     |
| "ไม่พบข้อมูล"                             | หรือหมวดคันหาไม่ถูกต้อง                      | ต้องการค้นหา                         |
|   | <b>3.</b> ข้อมูลแผนที่ไม่ถูกต้อง             | 3. อัพเดทข้อมูลแผนที่ใหม่            |
|   | 4. ข้อมูลที่ค้นหาไม่อยู่ในเขตพื้นที่ปัจจุบัน | 4. ตรวจสอบ และเลือกพื้นที่ใกล้เคียง  |
| * ไม่ใช่ปัญหา <b>SD</b> การ์ด             |  | เช่น เปลี่ยนจังหวัด ฯ                |
| ไม่สามารถปลดล็อกแผนที่ได้                 | 1. เลข ID เครื่องเล่นไม่ถูกต้อง              | 1. ตรวจสอบเลข ID เครื่องเล่น         |
|   | 2. SD การ์ดสลับกับเครื่องเล่นวิทยุอื่น       | 2. ใช้ SD การ์ดกับเครื่องที่ขออัพเดท |
|   | 3. รหัสปลดล็อกไม่ถูกต้อง                     | 3. ใส่รหัสปลดล็อกที่ถูกต้อง          |
| * ขั้นตอนการอัพเดทข้อมูลแผนที่            | 4. เวอร์ชั่นของแผนที่ไม่ถูกต้อง              | 4. ใช้แผนที่เวอร์ชั่นให้ถูกต้อง      |
| ไม่แสดงรายละเอียดเส้นทาง และ              | 1. เกิดปัญหาการเชื่อมต่อระหว่าง SD           | 1. ถอดและใส่ SD การ์ดใหม่ หรือ       |
| ข้อมูลต่างๆ                               | การ์ดกับตัวเครื่องเล่น                       | เปลี่ยนอะแดปเตอร์ของการ์ด            |
| หรือ หน้าจอแสดงข้อความ                    | 2. จัดเก็บข้อมูลแผนที่ไม่ถูกต้อง             | 2. ตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลอยู่ใน     |
| "ไม่พบข้อมูลแผนที่"                       | (กรณีอัพเดทข้อมูลแผนที่)                     | โฟลเดอร์ "Garmin" เท่านั้น           |
| and I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | 3. ข้อมูลถูกแก้ไขหรือถูกลบ                   | 3. ตรวจสอบข้อมูลใน SD การ์ด          |
| * ปัญหาเกี่ยวกับ <b>SD</b> การ์ด          | 4. SD การ์ดถูกล็อกไว้                        | 4. ตรวจสอบปุ่ม Lock ที่ SD การ์ด     |
|   | 5. ไม่ได้เลือกข้อมูลแผนที่                   | 5. ตรวจสอบการเลือกข้อมูลแผนที่       |
|   |  | (การตั้งค่า)                         |

#### ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ข้อให้แจ้งข้อมูลกับ พนักงานฝ่ายบริการ ที่ปรึกษาการขาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและ แนะนำลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4822, 4547 สายตรง 0-2966-2038-41