



ISE-SVB-2021-12 7 กรกฎาคม 2564

เรื่อง	อัพเดทข้อมูลแผนที่ระบบนำทาง เวอร์ชั่น 2021 สำหรับวิทยุ KENWOOD	
	ฐ่น DNX7150BT	ระบบ
ร่นรถ	ง D-MAX Blue Power และ mu-X Blue Power (รุ่นปี 2017)	อุปกรณ์เสริม

ปัจจุบันแผนที่ระบบนำทาง สำหรับวิทยุ KENWOOD ได้มีการอัพเดทข้อมูลใหม่เป็นเวอร์ชั่น 2021 สำหรับรถยนต์ อีซูซุ D-MAX Blue Power และ mu-X Blue Power ปี 2017 ที่ติดตั้งวิทยุ KENWOOD รุ่น DNX7150BT พร้อมระบบนำทาง (Navigation) ซึ่งศูนย์บริการสามารถดำเนินการอัพเดทข้อมูลแผนที่เวอร์ชั่นใหม่ให้กับลูกค้าได้ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ข้อมูลโดยสังเขป สำหรับข้อมูลแผนที่ เวอร์ชั่น 2021

1. ข้อมูลแผนที่ เวอร์ชั่น 2021

เป็นข้อมูลแผนที่อัพเดทเส้นทางล่าสุด เวอร์ชั่น 2021 แบบ 2 ภาษา (v.2021 [Dual]) ซึ่งรองรับการใช้งานข้อมูลแผน ที่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ข้อมูลที่ปรับปรุง	เวอร์ชั่น 2019	เวอร์ชั่น 2020	เวอร์ชั่น 2021
รวมเส้นทาง (กิโลเมตร)	835,092	840,232	847,974
สถานที่ และจุดสนใจ (POI)	1,532,291	1,571,200	1,684,380

2. ภาพทางแยก (JCV) และการแสดงภาพ 3 มิติ (3D)

เป็นข้อมูลภาพทางแยก การแนะนำช่องทางการเดินรถ และข้อมูลภาพ 3 มิติ* สำหรับรุ่นวิทยุที่รองรับ

* เป็นการแสดงภาพ 3 มิติ สำหรับบางพื้นที่เท่านั้น

ภาพทางแยก (JCV)

การแสดงภาพ 3 มิติ (3D)





หมายเหตุ : ภาพตัวอย่างจากวิทยุรุ่น DNX7150BT

ข้อกำหนดค่าใช้จ่ายในการอัพเดทข้อมูลแผนที่

ข้อกำหนด	ค่าดำเนินการ	ค่า License
กรณีอัพเดทครั้งแรก ในระยะรับประกัน	มี [*]	ยกเว้น
กรณีเกิน ระยะรับประกัน หรือ การอัพเดทแผนที่เวอร์ชั่นครั้งต่อไป	ี่มี [*]	1,177 บาท**

หมายเหตุ: * ค่าดำเนินการคำนวณจากเวลาดำเนินการ 30 นาที โดยใช้รหัสค่าแรง 3RAN1Z (ระบบ MiRai)

- ** บริษัทฯ จะเรียกเก็บเฉพาะค่า **License** กับศูนย์บริการที่ขออัพเดทแผนที่ ซึ่งไม่สามารถยกเลิกได้ จึง ควรแจ้งเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบ เพื่อยืนยันการอัพเดทแผนที่ใหม่ก่อนทุกครั้ง
- ราคาในตารางข้างต้น เป็นราคารวม VAT 7% แล้ว
- วิทยุรุ่น DNX7150BT ที่ติดตั้งในรถ D-MAX Blue Power และmu-X Blue Power รุ่นปี 2017 มีระยะ รับประกัน 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน

📤 ข้อสำคัญ : หลังจากที่มีการส่งรหัสปลดล็อกให้กับศูนย์บริการที่ขอมาแล้ว ค่า License ในการอัพเดท ข้อมูลแผนที่จะไม่สามารถยกเลิกได้ ดังนั้น ศูนย์บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระเงินค่า อัพเดทข้อมูลแผนที่ทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น

ตารางรุ่นเครื่องวิทยุที่รองรับการอัพเดทข้อมูลแผนที่แต่ละเวอร์ชั่น

	รุ่นปี รุ่		ข้อมูลแผนที่	
รุ่นรถ		รุ่นวิทยุ	เวอร์ชั่นเดิม (รถที่ออกจากโรงงานผลิต)	เวอร์ชั่นล่าสุด ที่อัพเดทได้
D-MAX & mu-X (Blue Power)	2017	DNX7150BT	v.2016	v.2021
MU-7 Choiz	2010	DNX7310BT	v.12.10	v.2017
ALL NEW D-MAX	2012	DNX7380BT	v.11.10	V.2017
D-MAX & MU-7	2011	DNX7360BT	v.10.10	v.2015.20
D-IVIAA Q IVIO-7	2010	DNX7340BT	v.9.0	v.2014.20

<u>หมายเหตุ</u> :

- การขออัพเดทข้อมูลแผนที่ให้ตรวจสอบรุ่นของเครื่องเล่นวิทยุและเวอร์ชั่นแผนที่ที่อัพเดทได้ตามที่กำหนดในตารางนี้
- -- เวอร์ชั่นเดิมอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากตารางข้างตันนี้ หากเคยมีการอัพเดทแผนที่มาแล้ว

การเตรียมและจัดเก็บไฟล์ข้อมูลแผนที่ต้นฉบับ

ไปที่ <u>ระบบคุณใจดี</u> -> ข้อมูลข่าวสารบริการและข้อมูลด้านเทคนิค -> ข้อมูลการอัพเดทแผนที่เครื่องเล่นวิทยุ -> เครื่องเล่นวิทยุ **KENWOOD** -> ไฟล์แผนที่ต้นฉบับ

ขั้นตอน	ภาพตัวอย่าง	
1. คลิกเลือกรุ่นเครื่องเล่นวิทยุที่จะดาวน์โหลด ข้อมูลแผนที่	 ไฟล์แผนที่ตันฉบับ สำหรับรุ่น DNX7340BT (v.2014.20) สำหรับรุ่น DNX7360BT (v.2015.20) สำหรับรุ่น DNX7380BT / DNX7310BT (v.2017) สำหรับรุ่น DNX7150BT (v.2021) 	
2. คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลด	Openwith ▼ TIS TSE TSS Section → → → V2021 → For download → ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←	
3. คลิกที่ "Download anyway" เพื่อเริ่มตัน ดาวน์โหลดข้อมูลแผนที่	Can't scan file for viruses × "ข้อมูลแผนที่ KENWOOD v.2021.7z" (425.2MB) exceeds the maximum file size that Google can scan. This file might harm your computer, so only download this file if you understand the risks. CANCEL DOWNLOAD ANYWAY	
4. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ไฟล์จะถูกเก็บไว้ใน โฟลเดอร์ "Download" ของคอมพิวเตอร์ ให้ ย้ายไปจัดเก็บไว้ในไดรฟ์อื่น เช่น ไดรฟ์ D: หมายเหตุ : ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานี้เป็นไฟล์บีบ อัด ยังไม่สามารถนำไปใช้งานได้	Name Date modified อังมูลแผนที่ KENWOOD v.2021.7z 29/06/2021 15:44	
 ร. ทำการแยกไฟล์ออกจากการบีบอัด ร.1. คลิกขวาที่ไฟล์ ร.2. เลือกเปิดจาก "7-Zip" ร.3. เลือกคำสั่ง "แยกไฟล์ที่นี่" หรือ "Extract Here" ร.4. รอโปรแกรมทำการแยกไฟล์ออก 	Name Date modified Type 29/06/2021 15:44 7Z File Open with Move to OneDrive 7-Zip CRC SH/ Share Share Share Give access to TotteiroSVAL Date modified Type 72 File Open archive Open archive Extract files Extract Here Extract to "dognate" 5.3	
6. เมื่อทำการแยกไฟล์เสร็จแล้วจะมีโฟลเดอร์ เพิ่มขึ้นมา ซึ่งจะสามารถคัดลอกนำไป จัดเก็บเพื่อใช้สำหรับการอัพเดทข้อมูลแผนที่	Name 6 Date modified Type 1 ช่วมูลแผนที่ KENWOOD v.2021 29/06/2021 15:38 File folder 29/06/2021 15:44 7Z File	


ขั้นตอนการอัพเดทแผนที่ เวอร์ชั่น 2021

สำหรับวิทยุ KENWOOD รุ่น DNX7150BT


1. ตรวจสอบและกรอกข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องและครบถัวนลงในไฟล์ "แบบฟอร์มขออัพเดทข้อมูลแผนที่" ตรง ตามรุ่นของเครื่องเล่นวิทยุ โดยดูข้อมูลวิทยุตาม "วิธีการตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องวิทยุ" ตามรุ่นเครื่อง แล้วส่ง ไฟล์แบบฟอร์มขออัพเดทแผนที่ (Excel File) มาที่ technical_service_readiness@tripetch-isuzu.co.th จากนั้น รอรับรหัสปลดล็อกและไฟล์แนบ

<u>หมายเหตุ</u> : กรณีเร่งด่วน (ในวันทำการ) สามารถติดต่อขอรับรหัสปลดล็อกเพื่ออัพเดทข้อมูลแผนที่ใหม่ได้ โดยติดต่อ คุณพิษณุโทร.081-9281558 คุณณภัทร โทร.083-0788855

วิธีการตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องวิทยุ




2. หลังจากได้รับรหัสปลดล็อกและไฟล์แนบแล้ว ให้ทำการอัพเดทข้อมูลแผนที่ใหม่ ลงใน SD การ์ดของลูกค้า




📤 ข้อควรระวัง : การแก้ไขข้อมูลแผนที่ภายใน SD การ์ดของลูกค้า สามารถทำได้เฉพาะกรณีทำการอัพเดทข้อมูล แผนที่ใหม่เท่านั้น หากไม่ได้ทำการอัพเดทแผนที่ ห้ามลบ หรือย้ายข้อมูลแผนที่ ออกจาก SD การ์ดเด็ดขาด

3. อัพเดทรหัสปลดล็อกและไฟล์ License สำหรับแผนที่ใหม่




3.2. ลบรหัสปลดล็อกของเดิมออก จากนั้น คัดลอกรหัสปลดล็อกใหม่ ใน แบบฟอร์มขออัพเดทแผนที่ไปวาง แทน

ข้อแนะนำ: เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดใน การบันทึกรหัสปลดล็อกใหม่ ควรใช้การ COPY รหัสปลอดล็อกจากแบบฟอร์มฯที่ ได้รับ ซึ่งรหัสปลดล็อกจะเป็นตัวอักษรและ ตัวเลขจำนวน 25 ตัว และเมื่อวางในไฟล์ ปลดล็อก ต้องไม่มีช่องว่างทั้งก่อนและหลัง รหัสปลดล็อก




3.3. บันทึกรหัสปลดล็อกใหม่ โดยใช้คำสั่ง "File" แล้วเลือก "Save"




3.4. ดาวน์โหลดไฟล์ License ใส่ใน SD การ์ดลูกค้า จากนั้น ปิดไฟล์ทั้งหมด ปิดไดรฟ์ แล้วนำ SD การ์ดออก เป็น การเสร็จสิ้นการอัพเดทข้อมูลแผนที่

หมายเหตุ : ไฟล์ License จะส่งมาพร้อม กับรหัสปลดล็อกของแต่ละเครื่องนั้นๆ ไม่สามารถใช้กับเครื่องอื่นได้

3.5. นำ SD การ์ดที่ทำการอัพเดทข้อมูล
แผนที่แล้ว ใส่ในเครื่องวิทยุเพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลแผนที่ โดยจะแสดง
ข้อมูลเวอร์ชั่นใหม่ 2021 ดังภาพ
ตัวอย่าง จากนั้นทดสอบการทำงาน
ของระบบนำทางและการทำงานของ
เครื่องเล่นวิทยุ ก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้า









ข้อสำคัญ :

- 1. SD การ์ดที่ทำการอัพเดทข้อมูลแผนที่เวอร์ชั่นใหม่แล้ว ต้องใช้กับวิทยุเครื่องที่ขออัพเดทเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ กับเครื่องอื่นได้ ดังนั้น ต้องตรวจสอบและแจ้งเลข ID เครื่องให้ถูกต้องก่อนการขออัพเดททุกครั้ง
- 2. กรณีเครื่องวิทยุเกิดปัญหาข้อบกพร่องและจำเป็นต้องเปลี่ยนวิทยุเครื่องใหม่ หากเป็นเครื่องวิทยุที่เคยมีการอัพเดท ข้อมูลแผนที่ไปแล้ว SD การ์ดจะไม่สามารถใช้กับเครื่องวิทยุที่เปลี่ยนใหม่ได้ กรณีดังกล่าวขอให้ติดต่อมายัง ส่วน งานบริการความพร้อมด้านเทคนิค (TSS) ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม (TSE) เพื่อขอแก้ไขรหัสปลดล็อก ให้สามารถใช้กับวิทยุเครื่องใหม่ได้
- 3. เพื่อป้องกันปัญหาแผ่น SD การ์ดสูญหาย เมื่อลูกค้านำรถเข้าศูนย์บริการ ที่ปรึกษางานบริการควรตรวจสอบว่ามี แผ่น SD การ์ดอยู่ในเครื่องวิทยุ และระบบนำทางใช้งานได้ปกติหรือไม่
- 4. กรณีการส่งเครื่องวิทยุเพื่อตรวจสอบปัญหาหรือเพื่อซ่อมในแต่ละครั้งต้องตรวจสอบว่ามี SD การ์ดติดไปพร้อมกับ เครื่องวิทยุหรือไม่ โดยต้องระบุลงในเอกสารที่ส่งไปพร้อมกับเครื่องวิทยุด้วยทุกครั้ง
- 5. การอัพเดทข้อมูลแผนที่เป็นการปรับปรุงข้อมูลเส้นทางที่แสดงบนระบบทำทาง และข้อมูลสำหรับการค้นหาสถานที่ เป็นต้น ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลบนหน้าจอ ซึ่งอาจแตกต่างกันตามรุ่นของวิทยุ และไม่ใช่การแก้ไข ปัญหาระบบนำทางขัดข้อง ดังนั้นการอัพเดทแผนที่ ระบบนำทางต้องใช้งานได้ปกติเท่านั้น

ข้อแนะน้ำการแก้ไขปัญหา : แนวทางแก้ไขกรณีเกิดปัญหาขณะทำการอัพเดทข้อมูลแผนที่ มีดังต่อไปนี้

ลักษณะปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไข
ไม่พบข้อมูลที่ค้นหาหรือใช้เวลา	1. ขั้นตอนการค้นหาตำแหน่งปลายทาง	1. ตรวจสอบขั้นตอนการค้นหาตำแหน่ง
ค้นหานานผิดปกติ	ไม่ถูกต้อง	ปลายทาง
หน้าจอแสดงข้อความ	2. ชื่อสถานที่ไม่ตรงกับข้อมูลในแผนที่	2. ตรวจสอบชื่อ หรือหมวดข้อมูลที่
"ไม่พบข้อมูล"	หรือหมวดคันหาไม่ถูกต้อง	ต้องการค้นหา
	3. ข้อมูลแผนที่ไม่ถูกต้อง	3. อัพเดทข้อมูลแผนที่ใหม่
	4. ข้อมูลที่ค้นหาไม่อยู่ในเขตพื้นที่ปัจจุบัน	4. ตรวจสอบ และเลือกพื้นที่ใกล้เคียง
* ไม่ใช่ปัญหา SD การ์ด		เช่น เปลี่ยนจังหวัด ฯ
ไม่สามารถปลดล็อกแผนที่ได้	1. เลข ID เครื่องเล่นไม่ถูกต้อง	1. ตรวจสอบเลข ID เครื่องเล่น
	2. SD การ์ดสลับกับเครื่องเล่นวิทยุอื่น	2. ใช้ SD การ์ดกับเครื่องที่ขออัพเดท
	3. รหัสปลดล็อกไม่ถูกต้อง	3. ใส่รหัสปลดล็อกที่ถูกต้อง
* ขั้นตอนการอัพเดทข้อมูลแผนที่	4. เวอร์ชั่นของแผนที่ไม่ถูกต้อง	4. ใช้แผนที่เวอร์ชั่นให้ถูกต้อง
ไม่แสดงรายละเอียดเส้นทาง และ	1. เกิดปัญหาการเชื่อมต่อระหว่าง SD	1. ถอดและใส่ SD การ์ดใหม่ หรือ
ข้อมูลต่างๆ	การ์ดกับตัวเครื่องเล่น	เปลี่ยนอะแดปเตอร์ของการ์ด
หรือ หน้าจอแสดงข้อความ	2. จัดเก็บข้อมูลแผนที่ไม่ถูกต้อง	2. ตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลอยู่ใน
"ไม่พบข้อมูลแผนที่"	(กรณีอัพเดทข้อมูลแผนที่)	โฟลเดอร์ "Garmin" เท่านั้น
000772223g0100777771	3. ข้อมูลถูกแก้ไขหรือถูกลบ	3. ตรวจสอบข้อมูลใน SD การ์ด
* ปัญหาเกี่ยวกับ SD การ์ด	4. SD การ์ดถูกล็อกไว้	4. ตรวจสอบปุ่ม Lock ที่ SD การ์ด
2.3	5. ไม่ได้เลือกข้อมูลแผนที่	5. ตรวจสอบการเลือกข้อมูลแผนที่
		(การตั้งค่า)

<u>ข้อแนะนำเพิ่มเติม</u>

ขอให้แจ้งข้อมูลกับ พนักงานฝ่ายบริการ ที่ปรึกษาการขาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานและแนะนำลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4822, 4547 สายตรง 0-2966-2038-41