



TSE-SVB-2019-09 5 เมษายน 2562

เรื่อง	อัพเดทข้อมูลแผนที่ระบบนำทาง เวอร์ชั่น 2019 สำหรับวิทยุ KENWOOD	
	LONY74FODT	ระบบ
	รุ่น DNX7150BT	อุปกรณ์เสริม
รุ่นรถ	D-MAX Blue Power และ mu-X Blue Power (รุ่นปี 2017)	4

ปจจุบันแผนที่ระบบนำทาง สำหรับวิทยุ KENWOOD ได้อัพเดทข้อมูลใหม่เป็น เวอร์ชั่น 2019 สำหรับรถยนต์อีซูซุที่ ติดตั้งวิทยุ KENWOOD รุ่น DNX7150BT (D-MAX Blue Power และmu-X Blue Power ปี 2017) ที่มีระบบนำทาง (Navigation) สามารถดำเนินการอัพเดทข้อมูลแผนที่เวอร์ชั่นใหม่ได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลโดยสังเขป สำหรับข้อมูลแผนที่ เวอร์ชั่น 2019

1. ข้อมูลแผนที่ เวอร์ชั่น 2019

เป็นข้อมูลแผนที่อัพเดทเส้นทางล่าสุด เวอร์ชั่น 2019 แบบ 2 ภาษา (v.2019 [Dual]) ซึ่งรองรับการใช้งานข้อมูลแผน ที่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ข้อมูลที่ปรับปรุง	เวอร์ชั่น 2018	เวอร์ชั่น 2019
รวมเส้นทาง (กิโลเมตร)	829,039	835,092
สถานที่ และจุดสนใจ (POI)	1,490,704	1,532,291

2. ภาพทางแยก (JCV) และการแสดงภาพ 3 มิติ (3D)

เป็นข้อมูลภาพทางแยก การแนะนำช่องทางการเดินรถ และข้อมูลภาพ 3 มิติ* สำหรับรุ่นวิทยุที่รองรับ

* เป็นการแสดงภาพ 3 มิติ สำหรับบางพื้นที่





หมายเหตุ : ภาพตัวอย่างจากวิทยุรุ่น DNX7150BT

ข้อกำหนดค่าใช้จ่ายในการอัพเดทข้อมูลแผนที่

ข้อกำหนด	ค่าดำเนินการ	ค่า License
กรณีอัพเดทครั้งแรก ในระยะรับประกัน	ี่มี [*]	ยกเว้น
กรณีเกิน ระยะรับประกัน หรือ การอัพเดทแผนที่เวอร์ชั่นครั้งต่อไป	มี [*]	1,177 บาท ^{**}

- หมายเหตุ: * ค่าดำเนินการคำนวณจากเวลาดำเนินการ 30 นาที โดยใช้รหัสค่าแรง 3RAN1Z (ระบบ MiRai) หรือ 14-0025 (ระบบ IDEAS)
 - ** บริษัทฯ จะเรียกเก็บเฉพาะค่า License กับศูนย์บริการที่ขออัพเดทแผนที่ ซึ่งไม่สามารถยกเลิกได้ จึง ควรแจ้งเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบ เพื่อยืนยันการอัพเดทแผนที่ใหม่ก่อนทุกครั้ง
 - ราคาในตารางข้างต้น เป็นราคารวม VAT 7% แล้ว
 - วิทยุรุ่น DNX7150BT ที่ติดตั้งในรถ D-MAX Blue Power และmu-X Blue Power รุ่นปี 2017 มีระยะ รับประกัน 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน


📤 ข้อสำคัญ : หลังจากที่มีการส่งรหัสปลดล็อกให้กับศูนย์บริการที่ขอมาแล้ว ค่า License ในการอัพเดท ข้อมูลแผนที่จะไม่สามารถยกเลิกได้ ดังนั้น ศูนย์บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระเงินค่า อัพเดทข้อมูลแผนที่ทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น

ตารางรุ่นวิทยุที่รองรับการอัพเดทข้อมูลแผนที่แต่ละเวอร์ชั่น

	รุ่นปี	รุ่นวิทยุ	ข้อมูลแผนที่	
รุ่นรถ			เวอร์ชั่นเดิม (รถที่ออกจากโรงงานผลิต)	เวอร์ชั่นล่าสุด ที่อัพเดทได้
D-MAX & mu-X (Blue Power)	2017	DNX7150BT	v.2016	v.2019
MU-7 Chioz	DNX 2012	DNX7310BT	v.12.10	v.2017
ALL NEW D-MAX	2012	DNX7380BT	v.11.10	V.2017
D-MAX & MU-7	2011	DNX7360BT	v.10.10	v.2015.20
D-IVIAA & IVIU-7	2010	DNX7340BT	v.9.0	v.2014.20

หมายเหตุ : การขออัพเดทข้อมูลแผนที่ป**ัจจุบันขอให้ตรวจสอบรุ่นของเครื่องเล่นวิทย**ุและเวอร์ชั่นแผนที่ที่รองรับตามที่ กำหนดในตารางด้านบนนี้

การเตรียมข้อมูลแผนที่




ขั้นตอนการอัพเดทแผนที่ เวอร์ชั่น 2019 สำหรับวิทยุ KENWOOD รุ่น DNX7150BT


1. ตรวจสอบและกรอกข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องลงในไฟล์ "แบบฟอร์มขออัพเดทข้อมูลแผนที่" ตรงตามรุ่นของ เครื่องเล่นวิทยุ โดยดูข้อมูลวิทยุตาม "วิธีการตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องวิทยุ" ตามรุ่นเครื่อง แล้วส่งไฟล์ แบบฟอร์มขออัพเดทแผนที่ มาที่ technical_service_readiness@tripetch-isuzu.co.th จากนั้น รอรับ รหัสปลดล็อกและไฟล์แนบ

<u>หมายเหตุ</u>: กรณีเร่งด่วน (ในวันทำการ) สามารถติดต่อขอรับรหัสปลดล็อกเพื่ออัพเดทข้อมูลแผนที่ใหม่ได้ โดยติดต่อ คุณพิษณุโทร.081-9281558 คุณณภัทร โทร.083-0788855

วิธีการตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องวิทยุ




2. หลังจากได้รับรหัสปลดล็อกและไฟล์แนบแล้ว ให้ทำการอัพเดทข้อมูลแผนที่ใหม่ ลงใน SD การ์ดของลูกค้า




📤 ข้อควรระวัง : การแก้ไขข้อมูลแผนที่ภายใน SD การ์ดของลูกค้า สามารถทำได้เฉพาะกรณีทำการอัพเดทข้อมูล แผนที่ใหม่เท่านั้น หากไม่ได้ทำการอัพเดทแผนที่ ห้ามลบ หรือย้ายข้อมูลแผนที่ ออกจาก SD การ์ดเด็ดขาด

3. อัพเดทรหัสปลดล็อกและไฟล์ License สำหรับแผนที่ใหม่




3.2. ลบรหัสปลดล็อกของเดิม จากนั้น คัดลอกรหัสปลดล็อกใหม่ จาก แบบฟอร์มฯ ไปวางแทน

ข้อแนะน้ำ: เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดใน การบันทึกรหัสปลดล็อกใหม่ ควรใช้การ COPY รหัสปลอดล็อกจากแบบฟอร์มฯ ที่ได้รับ ซึ่งรหัสปลดล็อกจะเป็นตัวอักษร และตัวเลขจำนวน 25 ตัว และเมื่อวาง ในไฟล์ปลดล็อก ต้องไม่มีช่องว่างทั้ง ก่อนและหลังรหัสปลดล็อก




3.3. บันทึกรหัสปลดล็อกใหม่ โดยใช้ คำสั่ง "File" แล้วเลือก "Save" จากนั้น ปิดไฟล์ทั้งหมด ปิดไดรฟ์ แล้วนำ SD การ์ดออก เป็นการเสร็จ สิ้นการอัพเดทข้อมูลแผนที่





3.4. ดาวน์โหลดไฟล์ License ใส่ใน SD การ์ดลูกค้า

หมายเหตุ : ไฟล์ License จะส่งมา
พร้อมกับรหัสปลดล็อกของแต่ละ
เครื่องนั้นๆ ไม่สามารถใช้กับเครื่อง
อื่นได้



3.5. นำ SD การ์ดที่ทำการอัพเดทข้อมูล แล้ว ใส่ในเครื่องวิทยุเพื่อตรวจสอบ ข้อมูลแผนที่ โดยจะแสดงข้อมูล เวอร์ชั่นใหม่ 2019 ดังภาพตัวอย่าง







ข้อสำคัญ:

- 1. SD การ์ดที่ทำการอัพเดทข้อมูลแผนที่เวอร์ชั่นใหม่แล้ว ต้องใช้กับวิทยุเครื่องที่ขออัพเดทเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ กับเครื่องอื่นได้ <mark>ดังนั้น ต้องตรวจสอบและแจ้งเลข ID เครื่องให้ถูกต้องก่อนการขออัพเดททุกครั้ง</mark>
- กรณีวิทยุเกิดปัญหาข้อบกพร่อง และจำเป็นต้องเปลี่ยนวิทยุเครื่องใหม่ หากเคยมีการอัพเดทข้อมูลแผนที่ไปแล้ว SD การ์ดจะไม่สามารถใช้กับเครื่องใหม่ได้ กรณีดังกล่าว ขอให้ติดต่อมายัง ส่วนงานบริการความพร้อมด้านเทคนิค (TSS) ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม (TSE) เพื่อขอแก้ไขรหัสปลดล็อกให้สามารถใช้กับวิทยุเครื่องใหม่ได้
- 3. เพื่อป้องกันปัญหาแผ่น SD การ์ดสูญหาย เมื่อลูกค้านำรถเข้าศูนย์บริการ ที่ปรึกษางานบริการควรตรวจสอบว่ามี แผ่น SD การ์ดอยู่ในเครื่องวิทยุ และระบบนำทางใช้งานได้ปกติหรือไม่
- 4. กรณีการส่งเครื่องวิทยุเพื่อตรวจสอบปัญหาในแต่ละครั้งต้องตรวจสอบว่ามี SD การ์ดติดไปพร้อมกับเครื่องวิทยุ หรือไม่ โดยต้องระบุลงในเอกสารที่ส่งไปพร้อมกับเครื่องวิทยุด้วยทุกครั้ง
- 5. การอัพเดทข้อมูลแผนที่เป็นการปรับปรุงข้อมูลเส้นทางที่แสดงบนระบบทำทาง และข้อมูลสำหรับการค้นหาสถานที่ เป็นต้น ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลบนหน้าจอ ซึ่งอาจแตกต่างกันตามรุ่นของวิทยุ

ข้อแนะนำการแก้ไขปัญหา : แนวทางแก้ไขกรณีเกิดปัญหาเกี่ยวกับการอัพเดทข้อมูลแผนที่ มีดังต่อไปนี้

ลักษณะปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไข
ไม่พบข้อมูลที่ค้นหาหรือใช้เวลา	1. ขั้นตอนการคันหาตำแหน่งปลายทาง	1. ตรวจสอบขั้นตอนการค้นหาตำแหน่ง
ค้นหานานผิดปกติ	ไม่ถูกต้อง	ปลายทาง
หน้าจอแสดงข้อความ	2. ชื่อสถานที่ไม่ตรงกับข้อมูลในแผนที่	2. ตรวจสอบชื่อ หรือหมวดข้อมูลที่
"ไม่พบข้อมูล"	หรือหมวดคันหาไม่ถูกต้อง	ต้องการค้นหา
	3. ข้อมูลแผนที่ไม่ถูกต้อง	3. อัพเดทข้อมูลแผนที่ใหม่
	4. ข้อมูลที่ค้นหาไม่อยู่ในเขตพื้นที่ปัจจุบัน	4. ตรวจสอบ และเลือกพื้นที่ใกล้เคียง
* ไม่ใช่ปัญหา SD การ์ด		เช่น เปลี่ยนจังหวัด ฯ
ไม่สามารถปลดล็อกแผนที่ได้	1. เลข ID เครื่องเล่นไม่ถูกต้อง	1. ตรวจสอบเลข ID เครื่องเล่น
	2. SD การ์ดสลับกับเครื่องอื่น	2. ใช้ SD การ์ดกับเครื่องที่ขออัพเดท
	3. รหัสปลดล็อกไม่ถูกต้อง	3. ใส่รหัสปลดล็อกที่ถูกต้อง
* ขั้นตอนการอัพเดทข้อมูลแผนที่	4. เวอร์ชั่นของแผนที่ไม่ถูกต้อง	4. ใช้แผนที่เวอร์ชั่นให้ถูกต้อง
ไม่แสดงรายละเอียดเส้นทาง และ	1. เกิดปัญหาการเชื่อมต่อระหว่าง SD	1. ถอดและใส่ SD การ์ดใหม่ หรือ
ข้อมูลต่างๆ	การ์ดกับตัวเครื่องเล่น	เปลี่ยนอะแดปเตอร์ของการ์ด
หรือ หน้าจอแสดงข้อความ	2. จัดเก็บข้อมูลแผนที่ไม่ถูกต้อง	2. ตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลอยู่ใน
"ไม่พบข้อมูลแผนที่"	(กรณีอัพเดทข้อมูลแผนที่)	โฟลเดอร์ "Garmin" เท่านั้น
and the second s	3. ข้อมูลถูกแก้ไขหรือถูกลบ	3. ตรวจสอบข้อมูลใน SD การ์ด
* ปัญหาเกี่ยวกับ SD การ์ด	4. SD การ์ดถูกล็อกไว้	4. ตรวจสอบปุ่ม Lock ที่ SD การ์ด
	5. ไม่ได้เลือกข้อมูลแผนที่	5. ตรวจสอบการเลือกข้อมูลแผนที่
		(การตั้งค่า)

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4369, 4822 สายตรง 0-2966-2039