



TSE-SVB-2021-20 24 ธันวาคม 2564

เรื่อง ข้อแนะนำและแนวทางปฏิบัติงาน กรณีพบการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ ยี่ห้อ 3K ชนิดเติมน้ำกลั่น (cvt)

หมวด ระบบไฟฟ้า

รุ่นรถ รถยนต์อีซูซุที่ใช้แบตเตอรี่ยี่ห้อ 3K ชนิดเติมน้ำกลั่น (CVT)

อาการที่พบ

หลังจากติดตั้งแบตเตอรี่ยี่ห้อ 3K ชนิดเติมน้ำกลั่น (CVT) แบตเตอรี่เกิดการเสื่อมสภาพก่อนหมดอายุการใช้งาน โดยมีอาการเครื่องยนต์สตาร์ตติดยากหรือสตาร์ตไม่ติด เมื่อตรวจสอบพบว่าน้ำกรดภายในแบตเตอรี่เป็นสีดำ



ภาพตัวอย่าง น้ำกรดภายในแบตเตอรี่เป็นสีดำ

สาเหตุของอาการ

เกิดจากความถ่วงจำเพาะของน้ำกรดแบตเตอรี่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด อาจส่งผลให้แบตเตอรี่บางลูกเกิด การเสื่อมสภาพก่อนหมดอายุการใช้งาน และได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยแบตเตอรี่ ยังคงมีคุณภาพตามมาตรฐาน ดังนั้นศูนย์บริการที่มีการติดตั้งแบตเตอรี่ดังกล่าวให้กับลูกค้า ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2564 สามารถดำเนินการได้ตามแนวทางปฏิบัติงานดังนี้

แนวทางการปฏิบัติงาน

กรณีที่ศูนย์บริการตรวจสอบ<u>แบตเตอรี่ยี่ห้อ 3K ชนิดเติมน้ำกลั่น (CVT) โดยพบสาเหตุและอาการตามที่ได้กล่าว</u>
มาแล้ว และติดตั้งให้ลูกค้าก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ศูนย์บริการ สามารถดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้กับลูกค้าได้ทันที โดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากทางบริษัทฯ
สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ "โปรดอ้างอิงข่าวสารอะไหล่เลขที่ PMG-PB-CTB-018 แนะนำ
การเติมน้ำกรดและชาร์จไฟครั้งแรกในแบตเตอรี่ CVT (ชนิดเติมน้ำกลัน)" ใช้น้ำกรดแบตเตอรี่กับแบตเตอรี่ตาม
รายการอะไหล่ในตารางหน้าถัดไปเท่านั้น "โปรดอ้างอิงข่าวสารอะไหล่ จดหมายเลขที่ TIS-PMG 100/2021 แจ้ง
จำหน่ายน้ำกรดแบตเตอรี่ยี่ห้อ 3K"

<u>ตารางรายการอะไหล่</u>

หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	ใช้ได้กับแบตเตอริ่หมายเลขอะไหล่
1884420350	น้ำกรดเติมแบตเตอรี่	B3K0000002
		B3K0000003
		B3K0000005

การดำเนินการเคลมอะไหล่หลังการติดตั้ง (PTRQ)

- ให้ทำเอกสารเคลมอะไหล่หลังการติดตั้ง (PTRQ) ในขณะที่ยังเปิดใบสั่งช่อมอยู่เท่านั้น
- ข้อมูลที่ต้องแนบมาพร้อมกับรายงานมีดังนี้
 - 1. รูปรถ
 - 2. รูปแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ
 - 3. รูปน้ำกรดที่เปลี่ยนเป็นสีดำ

🚺 ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ขอให้แจ้งข้อมูลกับพนักงานฝ่ายบริการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดิดต่อ ส่วนงานบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4337 สายตรง 0-2966-2038-41