H168N TTNET版本红郡拷机内存耗尽问题

【作者】 邵存金 邱晓筱

【时间】 2012-11-29

【概述】 关于H168N_TTNET内存耗尽问题,本文从协议栈和无线驱动方面分析了产生内存耗尽的可能原因,无线驱动着重分析了发包队列长度以及skb_copy代码。

1 故障描述

【环境】

红郡拷机测试

H168N TTNET

【故障描述】

单板恢复出厂默认值后进行配置

- 1.三条连接,外网PPPOE拨号连接、dhcp IPTV连接、dhcp TR069连接
- 2.播放三路IPTV,一路32M,两路2M。
- 3.笔记本和台式进行无线连接BT下载。总下载速率在2.5MB左右

TT-11, 28, zip


2 查证过程

日期【2012-11-29】


由于该故障暂时没有定位到是属于哪个模块出现问题,今天根据之前提出的两点疑问,着重走查了无线驱动发包函数代码:

疑问1:协议栈的skb到达无线驱动发包,发送完成后,这个skb是否有释放,在哪里释放的?

答案:发送完成后的skb在无线驱动里是有释放的,在TX进入到dma64_txfast()函数中,填充TX descriptor,映射数据地址到DMA 总线,使能TX完成中断。TX完成中断使能后,根据TX status信息,更新统计信息,视情况更新发送速率,<mark>释放已发送完成的skb资源</mark>。具体代码流程如下:



TX完成中断使能后:



疑问2:skb进入无线驱动后,发包队列有长度限制没有?如果队列满了,怎么处理?

答案:当PKT送入发包队列中是有判断队列满的操作的,如果队列满了,则将队首的PKT出队列,并释放。另外,对于入队列失败的包,会立即释放。详细代码流程如下:

入队列失败的包立即释放:

邱晓筱:

所里停电,将版本拿到红郡拷机,3路IPTV(30M)+4个STA连无线下载,未限制任务数。(邱晓筱)

日期(2012-12-01)

邱晓筱:

拷机24小时单板正常,未复现。

日期(2012-12-03)

邵存金:

今天,无线驱动主要想到两点:

- 1. 根据开发经理跟南京沟通的结果,刘昕颖科长建议我们加一些打印,看无线驱动skb_copy的数量和最终释放的数量是否一致。这个主要通过一个全局变量作为skb copy计数器,在无线发包函数中skb copy成功后,将该计数加1,在skb free的地方将该计数器减1,确认最终该值是否会为0,即表示skb copy的报文,最终都会被释放。在实验室环境验证,通过打印确认,无线发包开始时copy 的skb,在经过发包流程后,最终会被释放。计数器值会为0。
- 2. 合入121116_613001707540_王磊_H118N 联通 内存不足时对于数据包缓存数目的打印入库_无线模块.7z,在无线驱动中增加wl ampdu_txq命令查看当前发送队列中pkt数目以及最大长度。11n模式下,由于支持ampdu功能,每个STA有单独的发包缓存队列。非11n模式下,所有的STA公用一个发包缓存队列。针对这两种情况,在代码中做了相应出现。最终命令实现打印如下:

```
# wl ampdu_txq --->current wl_txq_len=0, wl_txq_max=993, skb copy count =51 ---> MAC=F0:TD:68:F8:90:43, scb_ampdu->txq_length=44, scb_ampdu->max_txq_length=4096, skb copy count =59 ---> MAC=68:BE:19:F3:B1:C2.scb_ampdu->txq_length=0, scb_ampdu->max_txq_length=4096, skb copy count =77 ---> MAC=18:3D:A2:05:1C:3C, scb_ampdu->txq_length=1, scb_ampdu->max_txq_length=4096, skb copy count =84 ---> MAC=A0:88:B4:8B:47:E8, scb_ampdu->txq_length=3, scb_ampdu->max_txq_length=4096, skb copy count =95
```

日期(2012-12-06)

邵存金:

由于H168N V1.1通用版(trunk)没有出现该问题,将上述两点分析,着重对比无线驱动代码:

1. Skb_copy()代码,通用版与TTNET版本有差异,有可能引起内存泄露。

```
struct sk_buff *orig skb = skb;
skb = nbuff xlate((pNBuff_t )skb);
if (skb == NULL)
{
    nbuff_free((pNBuff_t) orig_skb);
    WLCNTINCR(wl->pub->_cnt->txnobuf);
    /*120523_613001384430_周娟娟_H368N_TR069无线参数增补
    WLCNTINCR(wl->pub->_bss_cnt[bsscfg->_idx].txnobuf);
    return 0;
```

- 2. 通过分析TTNET版本AMPDU队列长度为4096,对比无线驱动发现,H168N V1.1通用版的AMPDU队列长度是1024,如果CPU很忙,无线驱动 没有及时将AMPDU队列缓存的报文发送出去,无线驱动中会缓存较多的AMPDU缓存报文,且11n模式下,每个STA单独对应一个AMPDU队列, 这样导致无线驱动中缓存的报文太多,占用大量的内存,有可能导致内存耗尽。
- 3. 通过上面两点分析进行代码同步,准备版本拷机。

日期(2012-12-06)

邵存金:

通过周末两天的拷机验证,内存耗尽的故障没有出现。

3 总结

通过该故障的分析,总结如下:

- 1. 对于多个不同版本,有的版本出现问题,有的版本没有出现,最直观的方法就是对比代码。由于H168N涉及的项目较多,无线驱动应该及时同步,保持一致,这样既有利于故障的同步,也有利于代码的维护。至于驱动升级,我之前较为被动,以为这是开发经理的计划,如果没有出现问题,开发经理一般也不会想到升级驱动。所以,后续版本驱动升级,应该更加主动的向开发经理提出,保持版本一致。
- 2. 对于碰到问题,要发散,可以头脑风暴多想想相关点,有时候这也是解决疑难问题的一种捷径。内存耗尽不一定就是因为内存泄露引起,也有可能是系统内某个队列值过大,在极限情况下占有内存过多所导致。
- 3. 这个问题不排除其他代码有内存泄漏或占有内存过大,因为无线驱动代码没有申请4KB大小的内存,从slabinfo信息来看,申请4KB内存的数目很大。目前只是分析了无线驱动。后续继续观察。