9026在珠江数码出现的频繁挂死问题,经过对死机文件的分析,发现问题由主控和线卡之间的板间通讯导致。

### 20140105

上午主要考虑如何将异常的log保存下来,以及搭建验证环境。下午通过分析串口打印,发现异常log会write到flash上,再在代码中找对read函数的调用,往上跟踪,发现debug模式下有命令可以查看异常log。之后查看前方现网的9026,查看log,发现出问题的点。

void do tt(int tid)可以打印进程的堆栈信息。

startTaskSuspend 20可以手动构建一个空指针

将do\_tt移到map平台不太可行。虽然它依赖的底层函数可以移到平台,但是在调用过程中,需要先ts这个线程,使用ptrace等获取其堆栈,再tr这个线程。依赖关系较多。

tWriteFlash 异常打印通过该函数写到/dev/mtd2下

excLogDump 可打印异常信息。

showExcInFlashOam

system manage-terminal enable

con system debug-user enable

system-monitor task-suspend-reboot函数,可以控制进程挂起后要做的事情,可重启。

system-monitor watchdog函数,可以控制看门狗

### 20140106

首先反汇编出问题的o文件,但o文件中只有偏移,没有地址,不太好看。另外,确认前方出问题的log对应的软件版本,并从软件版本中提取app.bin,反汇编。进而将代码和异常堆栈中的地址对应起来。

下午,重点分析getQos\_ServiceFlowConfigData函数中局部变量和入参的值。其中入参正常,有两个service flow。但serviceFlowCount不正常,其值为0x0180。另外,还从堆栈中找到出问题时recvMsg的消息内容,发现oamtask回给cmcController线程的报文全乱掉了。

之后,在分析堆栈时发现,rcvMsg的实际长度只有156个字节,明显少于实际的长度。那么这段内存是被谁破坏的呢?如果是oam通信过程中被破坏还好说,毕竟是自己的问题。但如果是被的线程破坏就无从查起了。

想到,我们可以抓个包,对比包的内容,看下正常情况下,调用这个函数时rcvMsg的值应该是多少。

-----

# 总结:

1. 分析故障现场,再怎么强调都不为过。比如严成安分析现场log,发现cmcController线程suspend了。我通过分析tshell异常时的打印,发现异常log有记录到flash中,进而发现MAP平台提供的死机文件功能。田明通过分析异常时的堆栈,结合抓包,完整呈现故障出现时cmcController的现场信息。包括可以通过telnet 9999监控前方的CMC,也是在试图获取现场。

在跟踪故障过程中,要时刻考虑,是否充分了解了现场情况?

- 1) 异常log。show log可看。
- 2) coredump文件。
- 3) 抓包文件。
- 4) 死机文件。
- 5)可否远程监控。
- 2. 从管理的角度,有以下经验:
- 1) 故障负责人需要汇总故障相关信息。进而整理:信息是否完整?现场了解是否充分?应该如何去加速复现?等等。
- 2)组织有经验的人来头脑风暴。集思广益,为故障寻找突破口。
- 3)了解全局,考虑所有可能出问题的地方。之前一直怀疑线卡挂死,没有怀疑主控有问题。但是线卡又是一个黑盒子

## 今天通过分析故障现场的异常日志,一些关键点:

- 1. 故障由getQos\_ServiceFlowConfigData触发。该函数会调用RSSEND发送消息给oamtask线程,后者负责发消息给线卡查询service flow信息,并将线卡发回来的OAM报文中提取payload信息,拼接为一个完整的rspmsg,回给cmccontroller线程。如果正常情况下,rspmsg的最前面两个字节会标记service flow的个数,我们再依赖这个service flow的个数来遍历msg内容。
- 2. 通过分析CmcController的堆栈,如下左图,是oamtask线程回给CmcController线程的rspmsg。

在这种情况下,rspmsg的内容包含了原始OAM报文的目的mac(0180c2000002),报文类型(8809,死机文件打印有点问题,最后一个数字没有显示出来,所以只有880)。右图为一个正常的OAM报文。

对比可以看到,oamtask基本将原始报文发给CmcController线程,而且在报文组装上也存在重大问题,导致rcvmsg内容异常。如图,buffer内容出现 很多重复。

```
0x7b1fd240: 25760180 c2000007 0180c2D0 0002880
                                                            *%v.....*
                                                            *..P.....*
0x7b1fd250: 030050fe_00101801_00000100_048501a
0x7b1fd260: fc071201 80c20000 020180c2 0000028
                                                            *----*
                                                            *...P.....*
0x7b1fd270: 09030050_fe001018_01000001_0004850
0x7b1fd280: a9fc0712 0180c200 00020180_c200000
                                                            *....P.....*_0000
0x7b1fd290: 88090300_50fe0010_18010000_0100048
                                                                                               c2 00 00 02 00 10
                                                                                        01 80
                                                                                                                        18 de ad 0a 88 09 03 01
                                                                                                       00 02 00 10

18 01 00 00

01 04 02 01

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00
                                                                                               00 10
04 00
00 00
00 00
00 00
00 00
                                                                                                                        01
02
00
00
                                                                                                                            00 04
00 00
00 00
00 00
00 00
                                                                                        50 fe
12 00
00 00
                                                            *....*_0020
0x7b1fd2a0: 01a9fc07 120180c2 00000201 80c2000
                                                                                0030
0x7b1fd2b0: 02880903_0050fe00_10180100_0001000
                                                                  P.....*_0040
                                                                    0050
0x7b1fd2c0: 8501a9fc_07120180_c2000002_0180c20
                                                                                        00 00
                                                                                                                        00
                                                                                        00 00
                                                                                               00 00
                                                                                                                            00
                                                            *.....P.....*_0080
0x7b1fd2d0: 00028809_030050fe_00101801_0000010
                                                                                0090
                                                                                        00
                                                                                            00
0x7b1fd2e0: 04850100 00000000 00000000 0000000
```

- 3. 通过上面的分析,得到初步结论,BRCM的OAM通信框架存在严重问题,在某些情况下会组装报文出错。我们之前没有发现,是因为正常情况下, 线卡和主控之间超过150个字节的OAM报文较少,不存在报文组装,所以看不出来。但是我们不能保证,今天在getQos\_ServiceFlowConfigData中添加了防护,在其他位置就没有类似错误。
- 4. 由于我们只有CmcController线程的堆栈信息,完全无法分析现场oamtask线程为什么会出错。而今天在所内尝试复线失败。所以只能通过走查brcm的oam通信框架去分析问题。如何验证,也是个麻烦。总不能拿现场环境去验证。

从前期和BRCM沟通来看,他们对于OAM模式也很少维护,一般用TCP模式较多。理论上,TCP模式也会更稳定。比如至少省去了报文组装的工作。只 改通信通道,也不会影响上层业务。

因此,建议尽快启动前方TCP版本的切换。

### 如下是我们这次出错的关键函数。

ServiceFlowCount就是从oamtask线程回给cmccontroller线程的第一个short变量中读取的,其值为0x0180。然后这个for循环会将srvFlowConfig全局变量后大约100k的内存覆盖。

因此我们今天的规避版本,需要重点检查,是否还有类似的OAM消息相关的,不受控的for循环内存读写。付MM初步走查,这是第一个。

```
for(i = 0; i < serviceFlowCount; i++)
{
    /*service flow id*/
    srvFlowConfig[i].serviceFlowId = ntohl(*((WORD32 *)(pSrvFlowConfigEntry+offset)));    /*Index*/
    offset += 4;

    /*direction*/
    srvFlowConfig[i].serviceFlowDirection= *(pSrvFlowConfigEntry + offset);
    offset += 1;

    /*flowType*/
    srvFlowConfig[i].flowType = *(pSrvFlowConfigEntry + offset);
    offset += 1;

    /*Qos Type*/
    srvFlowConfig[i].serviceFlow_QosType = *(pSrvFlowConfigEntry + offset);
    offset += 1;

    memcpy(srvFlowConfig[i].requiredAttrMask, (pSrvFlowConfigEntry+offset), 4);
    offset += 4;</pre>
```

### 两点想法:

- 1. 关键进程,如Cmctroller、oamtask等进程suspend时重启单板。上周日晓筱有验证过,但当时考虑suspend后立即重启,没有使用平台现有的suspend后重启机制。
- 2. 关键log,记录到flash中。目前大家很多log都是使用MPRINT打印到tshell中,但这种打印对现场故障没有帮助。因此建议梳理,哪些关键log,在MPRINT的同时,还要记录到flash。