# 第四章 表面粗糙度

4)

- 4.1 概述
- 4.2 表面粗糙度的评定参数
- 4.3 表面粗糙度的标注



# 第四章 表面粗糙度


零件的表面: 是指物体与周围介质区分的物理边界。

- 无论是机械加工的零件表面上,还是用铸、锻、 冲压、热轧、冷轧等方法获得的零件表面上,都会 存在着具有<u>很小间距的微小峰、谷所形成的微观几</u> 何形状误差,用表面粗糙度来表示。
- 零件的表面粗糙度,对零件的功能要求、使用 寿命、美观程度都有重大影响。

## 4.1 概述

## 4.1.1 表面粗糙度的定义

表面轮廓:垂直于零件的 实际表面的平面与这个零 件实际表面相交所得到的 轮廓,它是一条轮廓曲线。



表面轮廓是表面粗糙度的测量和评定对象。

### 4.1.1 表面粗糙度的定义

表面粗糙度:在机械加工过程中,由于刀具或砂轮切削后遗留的刀痕、切削过程中切屑分离时的塑性变形,以及机床的振动等原因,会使被加工零件的表面产生微小的峰谷,这些微小峰谷高低程度和间距状况称为表面粗糙度,它是一种微观几何形状误差,也称为微观不平度。

它是反映零件表面微观几何形状误差的一个重要指标。


### 4.1.1 表面粗糙度的定义

零件表面的形貌可分为三种情况:

- (1)表面粗糙度:波距小于1mm。属于微观几何 形状误差。
- (2)表面波纹度:波距在1~10mm之间。会引起零件运转时的振动、噪声,特别是对旋转零件(如轴承)的影响是相当大的。
- (3)形状误差:波距大于10mm。属于宏观几何形状误差。

### 4.1.1 表面粗糙度的定义

一般来说,任何加工后的表面实际轮廓总是包含着表面粗糙度、波纹度、表面形状误差等构成的几何形状误差。



### 4.1.2 表面粗糙度对机械零件使用性能的影响

表面粗糙度对机械零件使用性能的影响主要表现在以下几个方面:

- (1) 影响零件的耐磨性
- (2) 影响配合性质的稳定性
- (3) 影响零件的抗疲劳强度
- (4) 影响零件的抗腐蚀性

### 4.2 表面粗糙度的评定参数


#### 4. 2. 1 基本术语

#### 1. 取样长度

由于零件实际表面轮廓包含着粗糙度、波纹 度和宏观形状误差三种几何形状误差,故测量表 面粗糙度时,应把测量限制在一段足够短的长度 上,以抑制或减弱波纹度、排除宏观形状误差对 表面粗糙度测量的影响,这段长度称为取样长度。

### 4. 2. 1 基本术语

取样长度:测量或评定表面粗糙度时所规定的一段基准线长度,它至少包含5个以上轮廓峰和谷,用符号 $l_r$ 表示。




表面越粗糙,取样长度就应该越大。

### 4. 2. 1 基本术语

#### 2. 评定长度

由于零件表面粗糙度不均匀,为了更可靠地反映表面粗糙度的特性,在测量和评定表面粗糙度时所规定的一段沿X轴方向上的最小长度,用符号表示!,。



一般情况下,取  $l_n=5$   $l_n$  称为"标准长度"。


### 4. 2. 2 评定参数

- 1. 幅度参数(高度参数)
- 1)轮廓的算术平均偏差 *Ra* 轮廓的算术平均偏差是指在一个取样长度 *l<sub>r</sub>*范围 内,被评定轮廓上各点至中线的纵坐标值的绝对 值的算术平均值,用符号 *Ra*表示。即

$$R_a = \frac{1}{l_r} \int_0^{l_r} |Z(x)| dx$$

或近似为

$$R_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} |Z_i|$$



### 4. 2. 2 评定参数

测得的 Ra 值越大,则表面越粗糙。Ra 能客观地反映表面微观几何形状误差,不宜用做过于粗糙或太光滑的表面的评定参数。

### 4.3 表面粗糙度标注

- 1、表面粗糙度的单位是μm
- 2. Ra只写数值。
- 3.只标注一个值时,表示为上限值。
  - 标注示例

当选用 $R_a$ 时.只需在代号中标出其参数值,

" $R_a$ "本身可以省略.



