
# 互换性与技术测量

### Interchangeability and Technical Measurement





### 主讲人:杨世锡

机械工程学院 制造技术及装备自动化研究所

联系电话: 87951145/ 1336011639

Email: yangsx@zju.edu.cn

办公室:浙江大学玉泉校区教1 - 233




# 五、表面粗糙度轮廓及其检测



- §1 表面粗糙度轮廓的基本概念
- §2 表面粗糙度轮廓的评定

- 表面粗糙度轮廓的技术要求
- 表面粗糙度轮廓技术要求在零件图上的标注

## 表面粗糙度的界定



### **◇§1** 表面粗糙度轮廓的基本概念


被加工零件表面的形状是复杂的,一般包括表面粗糙度、表面 波纹度和形状误差,可以按波长(波形起伏间距) / 来划分:

·波长  $\lambda$  < 1mm 属于表面粗糙度

·波长  $\lambda$  在 1 ~ 10mm 属于表面波纹度

·波长  $\lambda > 10$ mm 属于形状误差

### 表面粗糙度轮廓的基本概念






### **♀**§1 表面粗糙度轮廓的基本概念

(errors in ways or spindles, uneven wear)







### 一、取样长度、评定长度及传输带

1. 取样长度 Ir


规定取样长度,是为了抑制和减弱表面波纹度对表面粗糙测量结果的影响。

2. 评定长度 *In* 

评定长度可包括一个或连续的几个取样长度。标准的 In =5 × Ir 。



### §2 表面粗糙度轮廓的评定



#### 3. 传输带

长波轮廓滤波器的截止波长  $\lambda c = Ir$  (滤掉波纹度)

短波轮廓滤波器的截止波长 \( \lambda s \)

( 截止波长 As 和 Ac 的标准化值可由标准中查出 )

附表 1 轮廓算术平均偏差 Ra、轮廓最大高度 Rz 和轮廓单元的平均宽度 Rz ,标准取样长度和标准评定长度(摘自 GB/T 1301 - 2009、 GB/T 10610 - 200 9)、表示滤波器传输带  $\lambda s \sim \lambda c$  这两个极限值的标准化值取自 GB/T 6062 -

41	ħ	th.	标准取样长度 lr 。		41
Ra (μm) .	Rz (μm) .	RSm (mm)	λs (mm) .	$lr = \lambda c$	标准评定长度。
		43		(mm)	$l n=5 \times lr \text{ (mm)}$
41	4)	41	L	4.1	L.
≥0.008~0.02	≥0.025~0.1	≥0.013~0.04	0.0025	0.08	0.4₽
>0.02~0.1	>0.1~0.5	>0.04∼0.13₀	0.0025	0.25₽	1.25₊
>0.1~2	>0.5∼10,	>0.13∼0.4	0.0025	0.8₽	4.
>2~10-	>10~50	>0.4~1.3	0.008	2.5₊	12.5₊
>10~80	>50~320	>1.3~4。	0.025₽	<b>8</b> ₽	40∘
			₽		



## 二、表面粗糙度轮廓的中线

为了定量地评定表面粗糙度轮廓,首先应确定一 条中线。以中线为基础来计算各种评定参数的数值

0


- 轮廓的最小二乘中线
- 轮廓的算术平均中线



### §2 表面粗糙度轮廓的评定

#### 1. 轮廓的最小二乘中线

在一个取样长度 /r 范围内, 轮廓的最小二乘中线使轮廓上各点至该线的距离的






### §2 表面粗糙度轮廓的评定

#### 2. 轮廓的算术平均中线

在一个取样长度 lr 范围内,轮廓的算术平均中线将实际轮廓划分为上、下两部分,使上部分各个峰面积之和等于下部分各个谷面积之和。



### 三、表面粗糙度的评定参数

1. 轮廓算术平均偏差 R a ( 幅度参数 )

在一个取样长度 /r 范围内,被评定轮廓上各点至轮廓中线的纵坐标值的绝对值的算术平均值 ,即


2. 轮廓最大高度 Rz (幅度参数)

在一个取样长度 Ir 范围内,被评定轮廓上各个极点至中线的距离中,最大轮廓峰高 Rp 与最 大轮廓谷深 Rv 之和的高度,即

$$Rz = Rp + Rv$$



### §2 表面粗糙度轮廓的评定




## **(**) §

### 3. 轮廓单元的平均宽度(间距参数)

一个轮廓峰与相邻的轮廓谷的组合叫做轮廓单元,在一个取样长度/r范围内,中线与各个轮廓单元相交线段的宽度(轮廓的宽度 Xsi)的平均值 RSm,即

### §2 表面粗糙度轮廓的评定





- √ 在零件图上,对零件某一表面的表面粗糙度轮廓要求, 按需要选择 Ra或 Rz标注。
- ✓ RSm 属于附加评定参数,只能与 Ra或 Rz 同时选用 ,不能独立采用。



### 一、表面粗糙度轮廓技术要求的内容

- ✓ 在零件图上规定表面粗糙度轮廓的技术要求时,必须标注幅度参数符号及允许值,同时还应标注传输带、取样长度、评定长度的数值(若默认采用标准化值,则不标注)、极限值判断规则(若默认采用 16% 规则,则不标注)。
- ✓ 必要时可以标注补充要求,如表面加工纹理及方向、加工余量、附加的 RSm等。




### 二、表面粗糙度轮廓幅度参数的选择


- ✓ 在机械零件精度设计中,对于表面粗糙度轮廓的技术要求,通常只给出幅度参数符号( Ra 或 Rz )及极限值,而其他要求则采用默认的标准化值。
- ✓ 一般采用 Ra 作为评定参数。 对于极光滑和粗糙的表面,不能用 Ra 仪器测量,而采用 Rz 作为评定参数。
- ✓ 表面粗糙度轮廓幅度参数极限值的选择原则是:在满足零件表面功能要求的前提下,尽量选取较大的参数值。

#### 一、表面粗糙度轮廓的基本图形符号和完整图形符号

绘制机械零件图时,需要使用1个基本图形符号和3个完整图形符号,来标注表面粗糙度轮廓各种不同的技术要求。



- ( a ) 图为基本图形符号。
- ( b ) 图为用于任何工艺的完整图形符号。
- ( c ) 图为用于去除材料的完整图形符号。
- ( d ) 图为用于不去除材料的完整图形符号。





### 二、表面粗糙度轮廓技术要求在完整图形符号上的标注


- 1. 表面粗糙度轮廓各项技术要求在完整图形符号上的标注位置
- ✓ 在完整图形符号的周围标注评定参数的符号及极限值和其他技术要求。各项技术要求应分别标注在该符号周围的指定位置上。
- ✓ 在周围标注了技术要求的完整图形符号称为表面粗糙度轮廓代号,简称粗糙度代号

0



位置 a : 下列符号和数值排成一行

上、下限值符号 传输带数值/幅度参数符号 评定长度值 极限值判断规则(空格)幅度参数极限值(µm)




位置 b:附加评定参数(如 RSm , mm)

位置c:加工方法

位置 d:表面纹理

位置e:加工余量(mm)




GB/T 131-2006

http://www.doc88.com/p-2905310904045.html




#### 2. 表面粗糙度轮廓幅度参数极限值的标注

(1)标注极限值中的一个数值且默认为上限值



#### (2)同时标注上、下限值





#### 3. 极限值判断规则的标注

- (1)16%规则
- ✓ 16% 规则是表面粗糙度轮廓技术要求中的默认规则。运用本规则时,当被检表面测得的全部参数值中,超过极限值的个数不多于总个数 16% 时,该表面是合格的。
- ✓ 若采用,则图样上不需注出。
- (2)最大规则(被检的整个表面上测得的参数值一个也不应超过给定的极限值)

在幅度参数符号 Ra或 Rz的后面标注






#### 4. 传输带和取样长度、评定长度的标注


需要指定传输带时,传输带( mm )标注在幅度参数符号的前面,并用斜线 "/"

隔开。 $\lambda c = lr$ 。



需要指定评定长度时,则应在幅度参数符号的后面注写取样长度的个数。






如: 0.008-0.8/R 3.2 -0.8/R 1.6 -0.8/R 3 3.2


 $U = 2.5/R_z 12.5$   $UR_z max 3.2$   $L = 2.5/R_z 3.2$   $LR_z 0.8$ 


#### 5. 表面纹理的标注

需要标注表面纹理及其方向时,则应采 用规定的符号进行标注。




#### 5. 表面纹理的标注








#### 5. 表面纹理的标注









#### 6. 附加评定参数和加工方法的标注

需要标注附加评定参数或(和)加工方法时的标注示例。该图亦为表面粗糙度轮廓


各项技术要求在完整图形符号上标注的示例。



#### 7. 加工余量的标注



#### 标注示例



表示去除材料,单向上限值(默认),默认传输带,R轮廓,粗糙度算术平均偏差,极限值3.2 μm,评定长度为5 个取样长度(默认),"16%规则"(默认),表面纹理没有要求(以下同)


采用不去除材料的方法获得的表面, Rz的上限值 为0.4μm

采用除材料的方法获得的表面, Rz的上限值为 6.3μm

表示不允许去除材料,单向上限值(默认),粗糙度最大高度,极限值6.3 μm, "最大规则",其余元素均采用默认定义。

用去除材料的方法获得的表面, Ra的上限值为3.2μm, 加工方法为铣削。


#### 标注示例



Ra 2.5
Ra 6.3

用去除材料的方法获得的表面, Ra的下限值为2.5μm, Ra的上限值为6.3μm。

#### 标注示例



表示去除材料,单向上限值,取样长度(=传输带的长波波长值)为0.8mm,传输带的短波波长为0.008mm),评定长度为3个取样长度,粗糙度算术平均偏差,极限值Ra 3.2 μm。

表示去除材料,双向极限值,上限值Rz0.8 μm, 下限值Ra0.2。


表示用磨削加工得到的表面,两个单向上限值:

- (1) Ra 1.6
- (2) -2.5/Rzmax 6.3

表示去除材料,双向极限值,上极限值Ra 1.6 (最大规则),下极限值Ra 0.2,取样长度(=传输带的长波波长值)为1mm,传输带的短波波长为0.008mm。

加工纹理为"垂直", 轮廓曲线要素的平均间 距为0.05mm

#### 标注示例



用去除材料的方法获得的表面, Ra的上限值为 1.6μm, 加工纹理垂直于标注方向, Rz的上限值为 6.3μm

用磨削方法获得的表面, Rz的上限值为1.6μm, 采用"最大规则"

用铣削的方法获得的表面, Ra的上限值为5.0μm, Rz的上限值为6.3μm, 传输带皆为0.008-4mm 加工纹理为同心圆。

用去除材料的方法获得的表面, Ra的上限值为 1.6μm(长波波长为0.8mm), Rz的长波波长为 2.5mm时, 上极限为12.5μm、下极限值为3.2μm, 表面处理如标注所示, 加工纹理重直于标注面。


### 三、表面粗糙度轮廓代号在零件图标注的规定和方法


### 1. 一般规定


- ✓粗糙度代号尽可能标注在注了相应的尺寸及其极限偏差的同一视图上。
- ✓ 粗糙度代号上的各种符号和数字的注写和读取方向应与尺寸的注写和读取方向一致。
- ✓粗糙度代号的尖端必须从材料外指向并接触零件表面。




#### 2. 常规标注方法















#### 3. 简化标注的规定方法

当零件的某些表面(或多数表面)具有相同的技术要求时,对这些表面的技术要求可以用特定符号,统一标注在零件图的标题栏附近,省略对这些表面分别标注。



# 互换性与技术测量



Interchangeability and Technical Measurement



