#### 第3章 单相异步电动机及其拖动控制

# 本章重点:

- 1.单相异步电动机的结构及工作原理
- 2.单相异步电动机的启动
- 3.单相异步电动机的调速

单相异步电动机是应用单相交流电源供电的一种小功率电动机,又称分马力电动机。它在结构上与三相异步电动机相似,定子铁心也用硅钢片叠压而成,定子绕组只有一相,嵌装在定子槽内,其转子也为笼型。具有其结构简单、价格便宜、维护及使用方便等优点。

# 应用:


主要应用于自动控制、医疗机械、洗衣机、电冰箱、吸尘器、小型鼓风机等。

单相异步电动机与同容量的三相异步电动机相比较,则体积较大、效率较低、运行性能较差。

一般只制成小型和微型系列的单相异步电动机。

# 3.1 单相异步电动机的结构

## 1. 单相异步电动机的结构



单相异步电动机的结构和三相异步电动机的结构类似,如上图所示

- (1) 基本结构
  - ① 包括定子和转子两部分
  - ② 定子、转子都是由绕组和铁心组成
  - ③ 铁心一般由0.5mm的硅钢片叠压而成。
- (2) 定子部分
- ①包括机座、铁心、绕组三大部分。
- ② 定子绕组,采用两相绕组的形式,即主绕组和辅助绕组。
- ③ 主、辅绕组的轴线在空间相差90°电角度,两相绕组的槽数、槽形、匝数可以是相同的,也可以是不同的。


- (3) 转子部分
- ① 转轴、铁心、绕组三部分。
- ② 两种型式: 笼型和电枢型。
- ③ 笼型转子绕组是用铝或者铝合金一次铸造而成, 它广泛应用于各种单相异步电动机。
- ④ 电枢型转子绕组采用与直流电机相同的分布式绕组型式,按叠绕或波绕的接法将线圈的首、尾端经换相器连接成一个整体的电枢绕组,电枢式转子绕组主要用于单相异步串励电动机。

#### 2. 启动装置


- ◆辅助绕组用于启动。
- ◆除电容运转式电动机和罩极式电动机外, 启动 结束后辅助绕组都必须脱离电源, 以免烧坏。
- ◆需配有相应的启动装置。
- ◆离心开关和启动继电器两大类。

## (1) 离心开关


- ①旋转部分和固定部分。
- ② 转速达到额定转速70%~80%时,离心块的离心力大于弹簧的压力
- ③ 指型铜触片脱开,辅助绕组被断开




④ 缺点: 结构复杂, 易发故障, 检修不便。



- (2) 启动继电器: 电压型、电流型、差动型三种
- ①电压型启动继电器




# ② 电流型启动继电器



## ③ 差动型启动继电器:

## 电压、电流两个线圈,工作更可靠



# 3.2 单相异步电动机的工作原理

- ◆两个定子绕组:主绕组和辅助绕组
- ◆主绕组: 用以产生主磁场
- ◆辅助绕组:与主绕组共同作用,产生合成的旋转磁场,使电动机得到启动转矩。

## 1 单相绕组的脉振磁场

(1) 单相绕组产生的磁场是一个脉振磁场 磁场轴线不动,但磁场的强弱和方向像正弦电 流一样,随时间按正弦规律作周期性变化





图 3.6 单相异步电动机的脉振磁场

#### (2) 脉振磁场的分解


- ① 分解成两个旋转磁场之和
- ② 旋转速度相等,但旋转方向相反
- ③ 磁感应强度的幅值为原脉振磁场的磁感应强度幅值的一半
- ④ 没有启动转矩, 但一旦启动, 将按启动方向达到稳定转速




## 2 两相绕组的旋转磁场

- ① 单相绕组启动转矩等于零,不能自行起动
- ② 两套绕组: 主绕组(也叫工作绕组、运行绕组)和辅助绕组(也叫启动绕组、副绕组)
- ③主、辅绕组在定子空间布置上相差90°电角度
- ④ 两套绕组中的电流在时间上相差90°电角度
- ⑤ 可形成旋转磁场
- ⑥ 启动起来后自动将辅助绕组从电源断开, 仅剩下 主绕组在线路上工作。

## 两相绕组产生的两相旋转磁场如图所示:



#### 3 单相异步电动机的力矩特点



脉振磁场的分解,相当于将单相异步电动机分解为两个转向相反的三相异步电动机,产生使电动机正转和反转的电磁转矩 T+和T-。正转电磁转矩若为拖动转矩,那么反转电磁转矩为制动转矩。


## (1) 正转磁场电动机的转差率 (转矩曲线1):

$$S_{+} = \frac{n_0 - n}{n_0}$$


## (2) 反转磁场转差率 (转矩曲线2):

$$S_{-} = \frac{n_0 - (-n)}{n_0} = \frac{2n_0 - (n_0 - n)}{n_0} = 2 - S_{+}$$

## (3) 合成转矩 (曲线3)



单相异步电动机的Tem—s曲线



单相异步电动机的Tem—s曲线

#### (4) 特点:


- ① 电动机不转时, 电动机无启动转矩
- ② 如果施加外力使电动机向正转或反转方向转动,这样合成电磁转矩不等于零,去掉外力,电动机会被加速到接近同步转速。即: 单相异步电动机虽无启动转矩,但一经启动,就会转动而不停止

# 3.3 单相异步电动机的启动方法

## 1分相式电动机


#### (1) 结构形式:

单相分相式电动机又称为电阻启动异步电动机, 主要由定子、转子、离心开关三部分组成。转子为 笼型结构,定子采用齿槽式,如图所示。



## (2) 接线图

- ① 离心开关或启动继电器
- ② 两相电阻不同,形成分相(电阻分相)



## (3) 特点

构造简单、价格低廉、故障率低、使用方便


## (4) 应用

具有中等起动转矩和过载能力,适用于低惯量负载、不经常起动、负载可变而要求转速基本不变的场合,如小型车床、鼓风机、电冰箱压缩机、医疗器械等。

#### 2 电容式电动机


电容电动机和同样功率的分相电动机,在外形尺寸、定、转子铁心、绕组、机械结构等都基本相同,只是添加了1~2个电容器而已。

## (1) 电容启动式电动机




电容器一般装在机座顶上。一般采用电容量较大,价格较便宜的电解电容。 为加大起动转矩,其电容量可适当选大些。

- (2) 电容运转式电动机
- ① 电容器与起动用副绕组中没有串接启动装置
- ② 要求电容器能长期耐较高的电压,故必须使用价格较贵的纸介质或油浸纸介质电容器, 而绝不能采用电解电容器。




③ 省去了启动装置,简化了整体结构,降低了成本, 提高了运行可靠性。同时由于辅助绕组也参与运 行,这样就实际增加了电动机的输出功率。

## (3) 电容启动与运转式电动机



两个电容:运行电容C1、启动电容C2,兼有电容启动和电容运转两种电动机的特点,这种电动机等要使用两个电容器,又要装起动装置,因而结构复杂,并且增加了成本,这是它的缺点。

## 3 罩极式电动机




- (1) 定子上有凸出的磁极, 主绕组就安置在这个磁极上。
- (2) 罩板: 在磁极表面约1/3处开有一个凹槽,将磁极分成为大小两部分,在磁极小的部分套着一个短路铜环,将磁极的一部分罩了起来,称为罩极,它相当于一个副绕组。
- (3) **隐极式**: 罩极式电动机也有将定子铁心做成<mark>隐极式</mark>的, 槽内除主绕组外,还嵌有一个匝数较少,与主绕组错开一个电角度,且自行短路的辅助绕组。

- (4) 特点:结构简单、制造方便、造价低廉、使用可靠、故障率低的特点。
  - (5) 缺点:效率低、起动转矩小、反转困难等
- (6) 应用: 罩极电动机多用于轻载起动的负荷, 凸极式集中绕组罩极电动机, 常用于电风扇、电唱机。隐极式分布绕组罩极电动机则用于小型鼓风机、油泵中。

# 3.4 单相异步电动机的调速


(1) 串电抗器调速

## 只能将转速从额定转速往低调




# 3.4 单相异步电动机的调速

(2) 定子绕组抽头调速: 用于台扇与落地扇



## (3) 双向晶闸管调速: 用于吊扇



#### 本章小结

- 1、了解单相异步电动机的结构与励磁方式
- 2、理解单相异步电动机的工作原理
- 3、掌握单相异步电动机的基本形式
- 4、掌握单相异步电动机的调速和常用拖动控制方法