# 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2002-A320-22

修正案号: 39-3866

一. 标题: 电源系统--更换安装于位置 2(1PU2)内的变压整流器组件(TRU)

#### 二. 适用范围:

除在生产线完成改装号30737的改装或使用中完成AIRBUS SB A320-24-1099外的所有A319、A320、A321飞机。

## 三. 参考文件:

- 1.DGAC 2002-554 (B):
- 2.AIRBUS SB A320-24-1099 及其以后经批准的修正。

## 四. 原因、措施和规定

经研究表明安装于位置2(1PU2)内的变压整流器组件(TRU)的输出滤波电容跳火,导致驾驶舱发烟或发出异味。除非事先已经完成,必须完成下列工作:

- 1、2004年3月31日前或TRU累计使用15,000飞行小时之前,以后到为准,依照SB A320-24-1099R1用件号为P/N Y005-3的TRU更换 KOLLMORGEN ARTUS的TRU P/N Y005-2:
- 2、2004年3月31日后,禁止再安装KOLLMORGEN ARTUS生产的件号为P/N Y005-2的TRU。
- 五. 生效日期: 2002年12月18日

六. 颁发日期: 2002年12月11日

七. 联系人: 刘智

民航西南管理局适航处

028 - 85703667