中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2000-MULT-13

修正案号: 39-2863

- 一. 标题: 飞行控制计算机新标准的介绍
- 二. 适用范围:

本指令适用于:

- ----装有件号为:P/N B350AAM4或B470ABM2的FCC的所有A310飞机;
- ----装有件号为:P/N B470AAM2的FCC的所有A300-600飞机.

本指令不涉及生产线上已完成AIRBUS INDUSTRIE NO. 11899或NO. 11900改装的飞机和营运中已完成AIRBUS INDUSTRIE SB A310-22-2048、A310-22-2049或A300-22-6038的飞机.

三. 参考文件:

- 1.DGAC 2000-137-305(B)
- 2.AIRBUS INDUSTRIE SB A310-22-2048, A310-22-2049, A310-22-2051, A300-22-6038, A300-22-6040(原版或修正版).

四. 原因、措施和规定

由于按现有的AP逻辑,在"V/S"模式时,当飞机下降过程中速度超过 VMAX或上升过程中低于VLS(最低可选速度)+5kts时,就会出现自动 转换到"SPD"模式。而对这其中某些转换飞行员并不能立即明白。因此, 本指令要求强制安装采用新标准的FCC,这些采用新标准的FCC已进行 过改装,尤其是在下述三个方面:

- ----自动模式转换:
- ----在接近限制速度状态时增强AP的权限;
- ----在VLS-10kts时断开AP。

基于此,本指令要求在2002年7月31日前完成下列工作:

- 1. 按空客公司SB A310-22-2048的说明,将A310飞机上件号为P/N B350AAM4的FCC更换为P/N B350AAM6的FCC;
- 2. 按SB A310-22-2051和A310-22-2049的说明将A310飞机上件号为 P/N B470ABM2的FCC更换为P/N B470ADM的FCC;
- 3. 按SB A300-22-6040和A300-22-6038的说明将A300-600飞机上件 号为P/N B470AAM2的FCC更换为P/N B470ADM的FCC。
- 五. 生效日期: 2000年4月20日
- 六. 颁发日期: 2000年4月18日
- 七. 联系人: 何金徕 民航西北管理局适航处 029-8701078