中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1990-MULT-03

修正案号: 39-0421

- 一. 标题: 更换跳开关
- 二. 适用范围:

所有装有TEXAS INSTRUMENTS型号为6TC6-7.5和-10.6TC20-7.5和-10, 日期代码8150或以前的跳开关的飞机

三. 参考文件:

FAA 适航指令 90-09-10 修正案 39-6565

四. 原因、措施和规定

为了防止本指令规定范围内的跳开关潜在的过热问题,须用TEXAS INSTRUMENTS相同型号,制造日期代码为8151及其以后的跳开关,更换制造日期代码为8150及其以前的6TC6-7.5和-10、6TC20-7.5和-10型跳开关。

注:这些跳开关安装在波音和洛克希德公司制造的飞机上,但又不限于上述飞机,更换的跳开关可参照如下通告:

- 1. 波音公司 1989年8月31日发的服务通告757-24-0054、747-24-2135和767-24-0060,跳开关件号为BACC18AC7和BACC18AC10,用以分别鉴别TEXAS INSTRUMENTS 6TC6-7.5和6TC6-10。
- 2. 洛克希德公司1987年8月12日发的服务通告, 093-24-134跳开关件号 LS10159-7 和 LS10159-10, 用以分别鉴别 TEXAS INSTRUMENTS 6TC6-7. 5和6TC6-10。

五. 生效日期: 1990年6月20日

六. 颁发日期: 1990年6月9日

七. 联系人: 刘加祯

中国民航局适航司 4012233-8315