## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1989-AN24-01

修正案号: 39-0281

- 一. 标题: 起动和冷转 PY19A-300 的补充规定
- 三. 参考文件: 1974年10月印刷的安-24飞机"电器设备"第321页

## 四. 原因、措施和规定

用一台CTT-18TMO起动发电机起动或冷转PY19A-300助推发动机, 飞机电路会超负荷,熔断电路保险丝,造成断电。为保证该型飞机安全 正常使用,需对现行安-24PB飞机《飞行手册》进行补充修改,即在该 书第22页第24行后,增加如下内容:

"不论在空中或地面,均不准使用一台CTT-18TMO起动或冷转 PY19A-300助推发动机"。

应将本指令通知到全体有关人员(空勤、地勤和高度指挥等)。

背景:据报告,某局在换发试飞中,当一台发动机停车后,再次起动失败,然后用一台发动机的CTT-18TMO起动发电机起动PY19A-300助推发动机,造成全机电源中断;在地面模拟试验时,上述故障再现。查阅安-24飞机"电器设备",该书321页明确规定:"不应用一个CTT-18TMO起动发电机起动或冷转PY19A-300发动机"现行的飞行手册中,该规定不明确,空、地勤人员和地面指挥人员,对此规定了解或不熟悉,特发此指令,

以保证空中和地面正常使用,确保飞行安全。

五. 生效日期: 1989年5月30日

六. 颁发日期: 1989年5月29日

七. 联系人: 常士基

中国民航局适航司 4012233-8315