中国民用航空局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2011-A300-03

修正案号: 39-6965

- 一. 标题: 舱门-前货舱舱门高压管-更换
- 二. 适用范围:

在中国注册的所有型号、所有序列号的A300-600飞机。

三. 参考文件:

EASA AD 2011-0085 (2011 年 5 月 12 日颁发); 空客公司服务通告 SB A300-52-6065 R1 版 (2010 年 7 月 5 日颁发) 或后续经批准版本。

四. 原因、措施和规定

1. 原因

A300-600型飞机的营运人报告了一起前货舱舱门液压油泄漏事件。在进行了进一步调查之后,发现件号(P/N)为A5231006100300的前货舱舱门选择活门管(位于电子舱中,在航线可更换组件(LRU)设备安装架的对面)破裂。

这一状况如不能被检测出并得到纠正,会影响到90 VU上的航电 LRU,这可能导致多个计算机失效,影响飞行安全。 基于上述原因,本指令要求将件号为A5231006100300的铝管更换成件号为A5231007000600的不锈钢管。

2. 措施和规定

除非已经完成,否则强制执行下列措施:

- (1) 在本指令生效之日起的30个月或6000个飞行小时内,以先到为准,按照空客公司服务通告SB A300-52-6065中的要求,用采用防腐不锈钢(CRES)制造的件号为A5231007000600的高压管替换件号为A5231006100300的铝制高压管。
- (2)对于在生产中已贯彻了改装 Mod 12464的飞机,其交付时已经安装了件号为A5231007000600的不锈钢高压管。因此,除非在交付后的服役过程中进行了更换,否则认为符合本指令(1)段的要求。
- (3)在按照本指令(1)段的要求进行改装之后,不允许再在飞机上安装件号为A5231006100300的铝制高压管。

完成本适航指令可采取保证安全的替代方法或调整完成时间,但 必须得到适航部门的批准。

五. 生效日期: 2011年5月26日

六. 颁发日期: 2011年5月26日

七. 联系人: 徐蕾

民航西北地区管理局适航审定处 029-88791073