## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2003-A320-09R2

修正案号: 39-4877

- 一. 标题: 检查/改装燃油滤口盖
- 二. 适用范围:

本适航指令适用于International Aero Engines公司生产的V2500-A1及V2500-A5系列发动机,这些发动机安装在但不限于空中客车A319、A320和A321系列飞机上。

## 三. 参考文件:

- 1.EASA AD No 2005-0012(2005-3459);
- 2.DGAC AD No F-2003-355R3 (B);
- 3.All Operators Wire(AOW)1048;
- 4. Service Bulletin IAE 79-0085 及其后续批准版本;
- 5.Service Bulletin IAE 79-0086 及其后续批准版本;
- 6.CAD2003-A320-09R1,修正案 39-4213。。

四. 原因、措施和规定

本适航指令替代 CAD2003-A320-09R1, 39-4213

本指令取消CAD2003-A320-09R1,修正案39-4213。。

1. 燃油冷却滑油冷却器 (FCOC) 的燃油滤口盖区域存在燃油严重渗漏的潜在危险:

燃油冷却滑油冷却器 (FCOC) 的燃油滤口盖由六根螺栓拧入钢丝螺套中固定, 曾经出现过过大的拧紧力矩使螺纹损坏, 导致两架飞机飞行中燃油严重渗漏的事件。

- 2. 除非已经完成,应采取如下措施:
- 2.1自本指令生效之日起500飞行小时之内,对未按Service Bulletin IAE 79-0085完成改装的V2500-A1发动机以及未按Service Bulletin IAE 79-0086完成改装的V2500-A5发动机,检查燃油冷却滑油冷却器 (FCOC)的燃油滤口盖区域,如果发现燃油渗漏,则按照All Operators Wire (AOW) 1048的说明执行。

注意: 在每次打开燃油滤口盖时,必须严格按照AMM手册程序执行。 2.2 2005年12月31日前,或者下一次燃油冷却滑油冷却器(FCOC)单 独拆下或随其上级组件一起拆下时:

- 2.2.1 对所有型号的V2500-A1发动机,按2002年6月19日发布的 Service Bulletin IAE 79-0085或其后续批准版本执行改装;
- 2.2.2 对于序号低于V11375的所有型号的V2500-A5发动机,按2002年8月8日发布的Service Bulletin IAE 79-0086或其后续批准版本执行改装;
- 2.3等效符合性方法。完成本适航指令可采用等效的符合性方法和调整完成时间,但必须得到适航部门的批准。

五. 生效日期: 2005年6月16日

六. 颁发日期: 2005年6月16日

七. 联系人: 周成刚

民航西南地区管理局适航审定处

028-85703650