中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1999-S365-01

修正案号: 39-2698

- 一. 标题: 检查加大滑动门非弹出窗的安装
- 二. 适用范围:

AS365N、N1、N2、N3系列直升机。

- 三.参考文件:
 - 1.DGAC 电传 NO.1999-459-XXX;
 - 2.欧洲直升机服务电传 NO.01.100.49。

四. 原因、措施和规定

为了防止装在加大滑动门上的非弹出性(non-jettisonable)滑动窗在飞行中脱落,碰到主旋翼,造成飞机失控。在本电传指令生效后10个使用小时内,目视检查每扇滑动窗。

如果窗户安装正确(装在门内侧),不需有任何限制恢复飞行。 如果窗户安装不正确(装在门的外侧),在恢复飞行前,完成参 考文件中的服务电传CC. 2节的说明。

注: 若要在安装符合要求的窗户前恢复飞行,必须:

- 1. 从滑动门上拆下窗户。
- 2. 在飞行手册限制部分增加关于加大滑动门打开飞行的限制。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间,但 必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1999年11月23日

六. 颁发日期: 1999年11月22日

七. 联系人: 祝海鹰

民航中南管理局适航处

020-86122536