中国民用航空局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2009-B747-02R1

修正案号: 39-6335

一. 标题: 检查后压力隔框的疲劳裂纹

二. 适用范围:

在中华人民共和国注册的,所有波音747-100、747-100B、747-200B、747-200C、747-200F、747-300、747-400、747-400D、747-400F、747SR和747SP系列飞机,但是已经改装成747-400LCF构型的飞机除外。

注1:本适航指令适用于上述所有型号的飞机,无论本适航指令要求所涉及的区域是否经过改装、更换或修理。对那些经过改装、更换或修理的飞机,如果所做的改装、更换或修理影响到本适航指令要求的实施,飞机所有人/营运人采用的等效方法必须按照本适航指令H段要求获得批准。其方法中应包含所做的改装、更换或修理对本适航指令所阐述的不安全状态影响的评估;而且,如果该不安全状态没有被消除,其要求中应包含针对这种不安全状态的具体的建议措施。

三.参考文件:

1. FAA AD 2009-04-06[CORRECTION]

2.CAD2009-B747-02R1

3. CAD2004-B747-15

4. 波音紧急服务通告 747-53A2482R1

5. 波音紧急服务通告 747-53A2482

修正案: 39-15812

修正案: 39-6268

修正案: 39-4570

2008年2月21日

2002年10月3日

四. 原因、措施和规定 本适航指令替代 CAD2009-B747-02, 39-6268

为防止由于后压力隔框肋条上的"油罐效应"附近的疲劳裂纹扩散,而导致飞机的快速失压和尾段过压,进而失去对飞机的控制,要求完成下述工作,事先已完成者除外::

注2:本指令的检查和修理的信息参考了波音紧急服务通告747-53A2482及其R1版中部分内容。此外,本指令还规定了一些未包含在波音紧急服务通告747-53A2482及其R1版中的要求。当本指令和波音紧急服务通告747-53A2482及其R1版不一致时,以本指令为准。

CAD2004-B747-15的要求, 降低了门槛值

初始和重复检查

A、在本指令A(1)和A(2)段规定时间,以先到为准,按照波音紧急服务通告747-53A2482或其R1版中施工指南,对后压力隔框进行详细检查,以查明是否有油罐效应痕迹和以前的油罐效应修理。在本指令生效后,必须使用服务通告的R1版。

- (1) 在累计30,000 总飞行循环前或2004年9月13日 (CAD2004-B747-15生效日) 后的1,000飞行循环内,以后到为准。
- (2)在累计20,000总飞行循环前或本指令生效后的1,000飞行循环内,以后到为准。
- 注3:本指令中"详细检查"定义为:对特定项目、安装或装配情况进行充分的检查,以查明是否有损伤、失效或不正常。通常检查者需要用足够强的可用光照协助检查。可使用检查工具如反光镜、放大镜等。可能需要进行表面清洁和制定具体的接近程序。
- B、在本适航指令A段要求的详细检查期间,如果没有发现油罐效应的痕迹和没有发现以前油罐效应修理的痕迹,此后,以不超过2,000飞行循环的间隔重复详细检查。

油罐效应痕迹

C、在本适航指令A或B段要求的详细检查期间,如果发现有任何油罐效应的痕迹,则在下次飞行前,按波音紧急服务通告747-53A2482或其R1版的施工指南中图3的说明,对油罐效应痕迹附近的肋条进行一次涡流探伤检查,检查是否有裂纹。在本指令生效后,必须使用服务通告的R1版。

- D、如果在本指令C段要求的涡流探伤检查期间没有发现裂纹,则按适用性执行本指令D(1)或D(2)段规定的工作。
- (1)对于油罐效应在波音紧急服务通告747-53A2482或其R1版规定的允许极限值内的:此后以不超过1,000飞行循环的时间间隔重复本指令C段规定的涡流探伤检查,作为一个选择,按照本指令D(2)段修理油罐效应。
- (2)对于油罐效应超出波音紧急服务通告747-53A2482或其R1版规定的允许极限值内的:在下次飞行前,按照波音紧急服务通告747-53A2482或其R1版中施工指南修理该油罐效应。在本指令生效后,必须使用服务通告的R1版。如果修理清除了油罐效应,则完成该修理仅作为针对该位置的本指令D(1)段要求的重复涡流探伤检查的最终措施。但是本适航指令B段要求的重复详细检查仍需要执行。如果修理后仍有油罐效应存在,此后以不超过1,000飞行循环的间隔重复本指令的C段规定的涡流探伤检查。

以前油罐修理的痕迹

- E、在本指令A或B段要求的详细检查期间,如果发现任何以前的油罐效应修理,在下次飞行前,按适用性,根据波音紧急服务通告747-53A2482或其R1版的施工指南中图4或图5的说明,对肋条进行详细检查,以查明是否有裂纹和油罐效应。在本指令生效后,必须使用服务通告的R1版。
- (1)如果没有发现裂纹和油罐效应,按照本指令B段重复详细检查工作。
- (2)如果发现任何油罐效应,则在下次飞行前,根据波音紧急服务通告747-53A2482或其R1版的图3的说明,进行涡流探伤检查是否有裂纹。在本指令生效后,必须使用服务通告的R1版。在本段要求的涡流探伤检查期间,如果没有发现裂纹,则按适用性,在适用段落内规定的时间内,执行本指令D(1)或D(2)规定的工作。

修理裂纹

F、如果在本指令要求的任何检查期间发现裂纹,则在下次飞行前,根据波音紧急服务通告747-53A2482或其R1版的施工指南进行修理。在本指令生效后,必须使用服务通告的R1版。如果任何裂纹或损伤超出波音紧急服务通告747-53A2482或其R1版规定的极限,且波音紧急服务通告747-53A2482或其R1版规定需联系波音获得修理方案加以修理者:在下次飞行前,按照适航审定当局批准的方法或使用按照本指令H段规

定的程序获得批准的方法进行修理。对于修理方法的批准,必须特指参考本指令。

本指令的新要求

G、在本指令生效后,如果在本指令要求的任何检查中发现任何裂纹或损伤,并且波音紧急服务通告747-53A2482R1规定跟波音联系以获取适当措施(修理方法):在下次飞行前,使用按照本指令H段规定的程序获得批准的方法来修理裂纹或损伤。

替代方法 (AMOC)

- H、(1) 完成本适航指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间,但必须得到适航审定部门的批准。
- (2) 在使用任何经批准的等效替代方法(AMOC)前,通知飞行标准部门的主管监察员。
- (3)经适航部门批准的能提供可接受安全水平的等效替代方法(AMOC)可用于本指令所要求的修理。该修理方法必须满足飞机的审定基础,并且该批准必须专门引用本指令。
- (4) 此前按照CAD2004-B747-15批准的等效替代方法(AMOC)不能作为本指令A段相应要求的等效替代方法。可以批准作为本指令B、C、D、E、F和G相应要求的等效替代方法。
- 五. 生效日期: 2009年4月2日
- 六. 颁发日期: 2009年5月22日
- 七. 联系人: 崔玉亮 民航华北地区管理局适航审定处 010-64596921