# 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2001-A320-13

修正案号: 39-3266

一. 标题: 检查冲压空气涡轮(RAT)作动器

### 二. 适用范围:

在中华人民共和国注册的所有A319和A321系列飞机,和执行了空客27189改装的所有A320系列飞机。除非已完成了以下工作:

- 一一在制造中完成了空客30978改装;或
- 一一在制造中完成了空客28413改装;或
- --在营运中完成了空客服务通告A320-29-1098。

## 三. 参考文件:

- 1, DGAC AD 2001-236 (B);
- 2、空客服务通告 A320-29-1098。

#### 四. 原因、措施和规定

在一次对RAT进行操作测试的过程中,发生了由于加工金属屑污染作动器而使RAT不能展开的情况。为防止由于作动器卡阻而可能造成在应急情况下无法展开和使用RAT,必须完成以下工作:

在2003年5月31日之前,依据作动器的身份标志,按照空客服务通告A320-29-1098的要求更换作动器或对作动器进行再次确认。

五. 生效日期: 2001年7月16日

六. 颁发日期: 2001年7月9日

七. 联系人: 徐东毅

民航西南管理局适航处

028-5702538