## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2001-MD11-07

修正案号: 39-3093

- 一. 标题: 检查单项远程控制跳开关(RCCB)
- 二. 适用范围:

列在紧急服务通告MD11-24A144,2000.05.02上的MD-11飞机

- 三. 参考文件:
- 1. AD2000-24-16 39-12023
- 2、紧急服务通告 MD11-24A144, 2000.05.02

## 四. 原因、措施和规定

为防止在进入和导出主电子舱或中附件舱的某些电线束上产生火焰和烟,必须执行以下工作:

检查和必要时更换

- (a) 在本指令生效日后6个月内,按照波音紧急服务通告 MD11-24A144,2000.05.02要求,对主电子舱和中附件舱的单项远程控制跳开关(RCCB)进行一次性目视检查,以确认其件号和系列号(按本服务通告的完成要求中以表2区分)。
- (1)如果任何RCCB的件号列在本服务通告的完成要求的表2中, 而相应的系列号却没有列在此表中,那么本指令不要求做更多的工作。
- (2) 如果任何RCCB的件号列在本服务通告的完成要求的表2中而相应的系列号也列在此表中,那么在下次飞行前,按照此服务通告用相同的件号但系列号没有列在表2中的RCCB更换以前的RCCB。

五. 生效日期: 2001年1月19日

六. 颁发日期: 2001年1月15日

七. 联系人: 郭奕柏

民航华东管理局适航处 021-62688899-26120