中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1992-B757-12

修正案号: 39-0871

- 一. 标题: 改装发动机反推装置的流量控制 T 型接头组件
- 二. 适用范围: 装有PW2000系列发动机的B757型飞机
- 三. 参考文件:
 - 1.FAA AD92-19-05 (1992 年 10 月 13 日)
 - 2.波音公司紧急服务通告 757-78A0029 (1992 年 2 月 28 日颁发)
- 四. 原因、措施和规定

防止发动机反推装置套筒在飞行中打开。除非此前已事先完成 外,必须完成下列工作:

自本指令生效之日起180天之内,按照1992年2月28日波音公司 紧急服务通告757-78A0029,改装两台发动机吊架上的反推装置。拆 下盘形阀,在每个反推套筒的关闭及打开管路中装上一个限流器检 查阀门,然后进行反推系统的功能试验。

- 五. 生效日期: 1992年11月17日
- 六. 颁发日期: 1992年11月2日
- 七. 联系人: 陈建军

民航总局航空器适航司 4012233-8987