中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1990-TB20-01

修正案号: 39-0375

- 一. 标题: 关于 TB-20 飞机燃油箱的改装
- 三.参考文件:
 - 1.FAA AD90-02-18 修正案 39-6454
 - 2.法国 SOCATA 公司第 48 号服务通告(1989 年 11 月颁发)

四. 原因、措施和规定 本适航指令替代 CAD1989-TB20-01, 39-0330

在法国SOCATA公司颁发第48号服务通告要求的基础上,增加如下改装内容:

- 1. 在机翼各侧工作口盖内填胶, 胶由SOCATA工厂提供, 并由工厂服务代表负责实施。
- 2. 在机翼各侧放沉淀口盖处增加一个2mm厚的垫片, 此垫片由飞机用户加工, 材料由用户提供, 由SOCATA工厂服务代表负责安装实施。
- 3. 在机翼各侧放沉淀口铆接一保险固定接耳, 并在放油塞上钻一个小孔。此项工作所需材料由用户提供并负责加工, 由SOCATA工厂服务代表负责安装实施。

以上改装完成后,每架飞机的履历本由法国服务代表负责签署,对

上述改装负责。

五. 生效日期: 1990年3月12日

六. 颁发日期: 1990年3月13日

七. 联系人: 高旭

中国民航局适航司

4012233-8315