#### 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2001-B757-07

修正案号: 39-3486

- 一. 标题: 更换前缘缝翼作动器
- 二. 适用范围: 在中华人民共和国注册的所有波音757系列飞机
- 三. 参考文件:

AD 2001-23-14 修正案 39-12513

波音紧急服务通告: 757-27A0133 (2000 年 10 月 11 日) 波音紧急服务通告: 757-27A0134 (2000 年 10 月 11 日)

### 四. 原因、措施和规定

为了防止因前缘缝翼齿轮驱动作动器geared rotary actuator (GRA) 內弹簧垫圈断裂,而导致在齿轮驱动作动器 (GRA) 内脱离,从而引起缝翼倾斜并降低飞机的可操纵性,要求完成下述工作,已完成者除外:

#### 检查装机序号

(a) 在本指令(a) (1) 或(a) (2) 段规定的时间内,查明前缘缝翼每一个装机的GRA件号和序号,通过查阅飞机的维护记录或按照波音紧急服务通告:757-27A0133(2000年10月11日)(适用于型号为:B757-200、B757-200CB和B757-200PF飞机)或按照波音紧急服务通告:757-27A0134(2000年10月11日)(适用于型号为:B757-300飞机)要求检查前缘缝翼20个GRAs。

- (1) 对于线号1至803的B757-200型飞机的外侧2号、9号、内侧4 号、7号缝翼,如这些飞机,还未按照波音服务通告:757-27-0126(2000 年05月11日)或波音产品修正记录54755要求安装加强的缝翼倾斜(an enhanced slat skew) 或丢失探测系统(loss detection system), 在本指令生效后18个月内查阅飞机的维护记录或实施检查。
- (2) 对于本指令(a)(1) 段要求的飞机,除了本指令(a)(1) 段内相应位置以外的缝翼和未列在本指令(a)(1)段所有飞机的所有 缝翼,在本指令生效后36个月内查阅飞机的维护记录或实施检查。

未安装受影响GRAs--不要求进一步措施

(b) 如果没有安装列在Hanmilton Sundstrand 服务通告 5006397/755299-27-21 (2000年01月24日) 或5006398/755300-27-21 (2000年01月24日) 1. A段内件号和序号的GRA或如果装有上述服务通 告所列件号和序号的GRAs先前已经被再加工并在改装牌上标有"-21", 本指令不要求进一步措施。

如安装受影响GRAs--纠正措施

- (c) 对于有列在Hanmilton Sundstrand 服务通告 5006397/755299-27-21 (2000年01月24日) 5006398/755300-27-21 (2000年01月24日) 1. A段内件号和序号且没有改装牌"-21"的任何GRA, 在本指令(c)(1)或(c)(2)段规定的时间内,按照波音紧急服 条通告: 757-27A0133(2000年10月11日)(适用于型号为: B757-200、 B757-200CB和B757-200PF飞机)或按照波音紧急服务通告: 757-27A0134(2000年10月11日)(适用于型号为: B757-300飞机)要 求,用可用件或再加工GRA更换之。
- (1) 对于线号1至803的B757-200型飞机的外侧2号、9号、内侧4 号、7号缝翼,如在这些飞机,还未按照波音服务通告:757-27-0126 (2000年05月11日) 或波音产品修正记录54755要求安装加强的缝翼倾 斜或丢失探测系统,在本指令生效后18个月内更换受影响的GRA。
- (2) 对于本指令(c)(1) 段要求的飞机,除了本指令(c)(1) 段内相应位置以外的缝翼和未列在本指令(a)(1)段所有飞机的所有 缝翼在本指令生效后36个月内更换受影响的GRA。

本指令生效后,任何人不得在飞机上安装列在Hanmilton Sundstrand 服务通告5006397/755299-27-21 (2000年01月24日) 5006398/755300-27-21(2000年01月24日)1.A段内件号和序号的GRA, 除非已经被再加工并在改装牌上标有"-21"。

## 替代措施

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间,但 必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 2001年12月31日

六. 颁发日期: 2001年12月25日

七. 联系人: 蒲洪勇

民航西南管理局适航处

028-5703665