中国民用航空局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2008-A320-01

修正案号: 39-5914

一. 标题: 更换冲压空气涡轮转子泵

二. 适用范围:

本适航指令适用于装有HAMILTON SUNDSTRAND(以前的DOWTY)件 号为680203037,序列号在0101到0354之间(含)的冲压空气涡轮(RAT)的所有序列号所有审定型别的A318,A319,A320和A321飞机。

生产过程中已执行空客改装 (AIRBUS modification) 27189或在运营中执行过AIRBUS SB A320-29-1100的且生产中没有执行空客改装 28413的飞机不受本指令影响。

注意:运营人必须明确,在完成本指令要求之后如进行的冲压空气涡轮更换,仍需满足本指令要求。

三. 参考文件:

- 1. EASA AD No:2008-0034, 2008年2月20日颁发;
- 2. AIRBUS Service Bulletin A320-29-1122,及其后续批准版本;

四. 原因、措施和规定

1. 运行经验表明,A320的冲压空气涡轮的转子泵(gerotor pump)可能发生破裂(fracture)。这将导致冲压空气涡轮在飞行中展开时无法正常工作。

在双发动机失效或正常电源全部失效时,冲压空气涡轮无法展开 或无法增压将会导致不安全状况。

本指令要求更换受影响的转子泵组件 (gerotor pump assembly), 这将会提高冲压空气涡轮的可靠性。

这次改装的执行最初由空客公司(AIRBUS)监督管理。但是运营 人执行这次改装的比例没有达到既定目标。鉴于此,为保证持续符合 审定要求,必须通过适航指令的方式要求进行改装。

2. 除非已经完成, 在规定时间内应采取以下措施:

在 2009 年 5 月 31 日 前 , 按 照 AIRBUS SB A320-29-1122 的 说 明 (instruction), 执行以下措施:

检查冲压空气涡轮的件号 (P/N) 和序列号 (S/N)。

如果其序列号受本指令影响,更换转子泵组件,重新标识冲压空气涡轮,并向空客公司报告。

如果其序列号不受本指令影响,不必执行本次改装。

3. 等效符合性方法: 完成本适航指令可采用等效的符合性方法和调整完成时间, 但必须得到适航部门的批准。

五. 生效日期: 2008年3月5日

六. 颁发日期: 2008年2月26日

七. 联系人: 汪毅飞

民航西南地区管理局适航审定处

028-85704341