中国民用航空局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2011-AR72-01

修正案号: 39-6909

一. 标题: 检查更换部分 247F 型螺旋桨桨叶

二. 适用范围:

本适航指令适用于Hamilton Sundstrand公司247F型螺旋桨桨叶: 件号为817370-1,序号(SN)为:FR2018、FR2103、FR2108、FR2109、 FR2111、FR2123、FR2183、FR2187、FR2262,FR2276至FR2279(含), FR2398,FR2449至FR2958(含),FR20010710至FR20010722(含), FR20010723RT至FR20020127RT(含)。

受影响的螺旋桨装于ATR-GIE Avions de Transport Regional公司ATR72-210/-210E型飞机上,但不限于这些型号的飞机。

三. 参考文件:

1.FAA AD 2011-04-02, 39-16602, 2011 年 2 月 9 日

四. 原因、措施和规定

螺旋桨桨叶叶根区域的腐蚀可能引起桨叶故障及桨叶产生裂纹, 进而可能导致桨叶脱落及飞机失控。为预防这种情况,除非已完成, 自本适航指令生效起30日内,必须更换在役的件号为817370-1,序号 (SN)为:FR2018、FR2103、FR2108、FR2109、FR2111、FR2123、FR2183、FR2187、FR2262,FR2276至FR2279(含),FR2398,FR2449至FR2958(含),FR20010710至FR20010722(含),FR20010723RT至FR20020127RT(含)的奖叶。

完成本适航指令可采取能确保安全的替代方法或调整完成的时间,但必须得到适航部门的批准。

五. 生效日期: 2011年3月16日

六. 颁发日期: 2011年3月7日

七. 联系人: 戚超

民航新疆管理局适航处

0991 - 3801608