## 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2005-B767-08

修正案号: 39-4828

- 一. 标题: 检查和更换飞行娱乐(IFE)冷却系统
- 二. 适用范围:

在中华人民共和国注册的、列在波音特别注意服务通告767-21-0188中的波音767-300系列飞机和波音特别注意服务通告767-21-0189中的波音767-400ER系列飞机

## 三. 参考文件:

- 1. FAA AD2005-07-13 修正案: 39-14037
- 2. 波音特别注意服务通告 767-21-0188 2004 年 05 月 27 日
- 3. 波音特别注意服务通告 767-21-0189 2004 年 05 月 27 日

#### 四. 原因、措施和规定

在飞机前货舱着火期间,为防止IFE冷却卡与来自飞机系统接口输入信号的响应的正确配置失效,而导致IFE冷却风扇使烟雾渗透到飞机上,要求完成下述工作,事先已完成者除外:

#### 更换IFE冷却卡

A、自本指令生效后18个月内:用新的改进的件号为(P/N)285T1198-102的冷却卡,更换位于主设备中心P50卡存储器内的件号(P/N)为285T1198-101的IFE冷却卡。根据飞机适用性,按照波音特别注意服务通告767-21-0188(波音767-300系列飞机)或767-21-0189(波音767-400ER系列飞机)施工指南所规定的所有措施完成更换工作。其中服务通告指明更换工作可以根据"营运人的等效程序"执行的,

该更换工作必须按照服务通告指定的波音767飞机维护手册适用的章节/标题中的程序完成。

### 零件安装

B、自本指令生效后,任何人不得再将件号(P/N)为285T1198-101的IFE冷却卡安装到任何飞机上。

#### 替代方法

C、完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间,但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 2005年5月12日

六. 颁发日期: 2005年4月9日

七. 联系人: 柳本强

民航华北地区管理局适航审定处

010-64595987