中国民用航空局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2004-B737-04R1

修正案号: 39-4489

一. 标题: 更换装有应急滑梯的门上的螺钉、螺帽和垫片

二. 适用范围:

在中华人民共和国注册的、列在波音特别注意服务通告737-25-1434内的波音737-100/-200C/-300/-400/-500系列飞机

三. 参考文件:

- 1. FAA AD 2004-03-34 修正案: 39-13478
- 2. 波音特别注意服务通告 737-25-14342001 年 03 月 22 日
- 3. CAD2004-B737-04 修正案: 39-4356

四. 原因、措施和规定 本适航指令替代 CAD2004-B737-04, 39-4356

为防止装有应急滑梯的门的锁栓钢索组件从锁块组件中分离,导致应急滑梯 在紧急状态中不能展开,要求完成下述工作,事先已完成者除外:

更换

A. 适航指令生效后的36个月内,按照波音特别注意服务通告 737-25-1434的施工说明,用新的、改进的螺钉、螺帽和垫片更换现用的将锁栓钢

索组件连接在装有应急滑梯的门的锁组件上的螺钉、螺帽和垫片。

部件安装

- B. 自本适航指令生效之日起,任何人不得将本适航指令B段规定的部件安装 在飞机的锁块组件上。
 - (1) 从任何飞机上拆下的、件号为BACN10R10L的螺帽,
 - (2) 件号为NAS623-3-8的螺栓。

替代方法

- C. 完成本适航指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间, 但必须得到适航当局的批准。
- 五. 生效日期: 2004年7月21日
- 六. 颁发日期: 2004年7月7日
- 七. 联系人: 柳本强

民航华北地区管理局适航审定处

010-64595987