## 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2005-A300-02

修正案号: 39-4952

- 一. 标题: 检查主起落架与5肋接头下缘
- 二. 适用范围:

A300和A300-600所有经审定的型别和所有序列号的飞机已经完成11912或11932号改装的飞机除外

### 三. 参考文件:

- 1.DGAC AD F-2005-113 (EASA.A.AD.01008)
- 2.DGAC AD F-2003-318
- 3. 空客公司服务通告 A300-57-0235
- 4.空客公司服务通告 A300-57-6088
- 5.空客公司服务通告 A300-57A0246
- 6. 空客公司服务通告 A300-57A6101
- 以及任何随后批准的以上服务通告的修订版

#### 四. 原因、措施和规定

对于左右主起落架与5肋接头下缘出现的裂纹,CAD2003-A300-10 (39-4160)要求对该部位实施重复检查,并要求最迟不晚于2004年12 月31日完成空客的SB A300-57-0235和SB A300-57-6088。

A300 B4和A300-600飞机的营运商在贯彻完以上的SB后,进行定期检查时又发现了新的裂纹。

该情形如果不修正,将影响有关飞机结构的完整性。

这就是飞机制造商为飞机改装依照SB A300-57-0235或SB A300-57-6088制定新检查大纲的原因。

本指令要求强制执行该新检查大纲。

以下内容在本指令生效之日起要求强制执行:

- 1、对于适用于SB A300-57-0235或SB A300-57-6088的飞机在700飞行起落内或本指令生效之日起6个月内,以先到者为准,执行一个详细的目视检查(DVI),随后按照适用的SB A300-57A0246或SB A300-57A6101的说明在左右主起落架与5肋接头下缘的47和54孔进行高频涡流检查(HFEC)。
  - 2、如果按照以上检查发现了裂纹,请在下一次飞行前与空客联系。
- 3、每700飞行起落内进行重复检查,如果在贯彻了适用的SB A300-57-0235或SB A300-57-6088后等于或大于2100飞行起落进行检查仍未发现裂纹,则无更多的检查要求。

五. 生效日期: 2005年8月3日

六. 颁发日期: 2005年8月3日

七. 联系人: 田有锋

民航西北地区管理局适航审定处

029-88793017