## 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2006-M600-02

修正案号: 39-5304

- 一. 标题: 更换部分寿命件
- 二. 适用范围: 全部MD 600N直升机。

#### 三. 参考文件:

1、EASA AD 2006-0168, 2006 年 6 月 14 日颁发。

#### 四. 原因、措施和规定

在其他国家对MD600N直升机进行型号认可审查的过程中,发现一些部件在疲劳设计方面没有考虑足够的坚固性,造成部件的使用寿命很短。鉴于其他国家的经验,为保证飞行安全,决定颁发本指令。

自本指令生效之日起,要求完成以下工作,除非已事先完成。

在下表中的部件在到达其设计寿命限制时,要求必须拆下并换上表中所示的相应替换部件。

部件描述	原件号	替换件号
Cyclic Stick Socket	369A7141	600N7141
Housing, Collective Stick	369A7347	600N7347
Housing, Collective Stick	369A7347	600N7347
Tube - Collective Pitch, Pilot	369A7348	600N7348
Cyclic Stick Socket	369A7802	600N7802
Housing, Collective Stick	369A7820	600N7820
Tube - Collective Pitch, Pilot	369H7354-3	600N7354
Housing, Collective Stick	369H7837	600N7820

### CAD2006-M600-02 / 39-5304

Tube - Collective Pitch,	369H7838-3	600N7838
Co-Pilot		

完成本适航指令可采用等效的符合性方法和调整完成时间,但必须得到适航部门的批准。

五. 生效日期: 2006年6月28日 六. 颁发日期: 2006年6月23日

七. 联系人: 王敏

民航中南地区管理局适航审定处

020-86122536