## 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2000-A320-02

修正案号: 39-2779

一. 标题: 将"高流量"标准的 FMU 更换为"普通流量"标准的 FMU

## 二. 适用范围:

本指令适用于空客A320-232型和A320-233型未在制造过程中完成空客27146或28006号改装、或在服役后未执行服务通告A320-73-1067的所有线号的飞机。

## 三. 参考文件:

- 1.DGAC AD 2000-005-143 (B)
- 2.空客 SB A320-73-1067. (或以后经批准的修正)。

# 四. 原因、措施和规定

#### 1.原因:

装在A320-232型和A320-233型飞机上的LUCAS公司的P/N 为530MK2 和 W00GWARD公司的 P/N 为 WGC 8061-632 的"高流量"标准的FMU的失效可导致推力大幅度增加,这种推力的增加是由于FMU故障引起而非飞行员的故意,并且它在飞机最终进近过程中可能影响飞行员对飞机的控制能力。

#### 2. 措施:

在2001年12月31日前,按服务通告A320-73-1067的说明将上述"高流量"标准的FMU更换为"普通流量"标准的FMU(即更换为: LUCAS公司的P/N: 530MK1的FMU和WOOGWARD公司的P/N: WGC 8061-633的FMU)。

五. 生效日期: 2000年2月4日

六. 颁发日期: 2000年2月3日

七. 联系人: 赵 强

民航西南管理局适航处

028-5703658