中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1993-MULT-22

修正案号: 39-1095

一. 标题: 检查 NUPRO 释压活门

二. 适用范围:

列于NORDSKOG工业公司SB-93-34里的,和装有NORDSKOG水加热器、电咖啡壶的各型飞机(上述设备于波音、麦道、空中客车、DHC-8、福克系列飞机上,但不限于这些系列飞机)

三. 参考文件:

- 1.FAA AD 93-23-01 修正案 39-8735
- 2.NORDSKOG 工业公司服务通告 SB-93-34 (1993 年 10 月 21 日颁发)
- 四. 原因、措施和规定

为了防止因厨房水加热器和电咖啡壶炸裂而伤害旅客或机组成员,应完成下列工作(已完成者除外):

A. 自本指令生效之日起30天内,应按照SB-93-34(1993年10月21日 颁发),对NUPRO释压活门进行一次性检查,检查其是否装有件号为 SS-2C4-65的释压活门。如果是,则在下一次飞行前,应完成本指令A. (1)或A. (2)段工作。

- (1)按照SB-93-34,拆除件号为SS-2C4-65的NUPRO释压活门,并装上新的改进型NUPRO释压活门。或
 - (2) 停止使用列在SB-93-34里的,装有件号为SS-2C4-65的NUPRO释

压活门的任何NORDSKOG水加热器或电咖啡壶,并装上"不准使用"说明牌。

B. 从本指令生效之日起,不准在任何飞机上重新安装件号为 SS-2C4-65的释压活门。

五. 生效日期: 1993年12月7日

六. 颁发日期: 1993年12月2日

七. 联系人: 魏秀云

民航总局航空器适航司

4012233-8962