中国民用航空局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2003-MULT-12R2

修正案号: 39-6600

一. 标题: 检查 Honeywell Primus II RNZ-850()/-851() INU

二. 适用范围:

本指令适用于装有表1中服务通告中所注件号的Honeywell Primus II RNZ-850()/-851() INUs (集成导航组件) 按任何类别取证的航空器,包括但不限于下列航空器:

Cessna Model 560, 560XL, 650飞机;

Dornier Model 328-100/-300系列飞机;

EMB-145LR飞机:

Learjet Model 45飞机;

Raytheon Model Hawker 800XP飞机;

Sikorsky Model S-76A,S-76B,S-76C航空器。

表1 受本指令影响的服务通告

INUs列在Honeywell-	修订版次	日期
(1) Alert Service Bulletin	001	2003年3月4日
7510134-34-A0016		
(2) Alert Service Bulletin	原版	2003年7月11日
7510134-34-A0017		
(3) Service Bulletin	原版	2004年7月8日
7510134-34-0018		
(4) Alert Service Bulletin	原版	2003年2月28日

7510100-34-A0034		
(5) Alert Service Bulletin	原版	2003年7月11日
7510100-34-A0035		
(6) Service Bulletin	原版	2004年7月8日
7510100-34-0037		

注1:本指令适用于安装了Honeywell Primus II RNZ-850()/-851() INUs的任何航空器,不管这些航空器属于本指令要求的区域是否做过其他的改装、更换或维修。航空器如果因为被改装、更换或维修过而导致本指令要求的性能受到影响,其所有者/运营者必须请求适航当局批准保证安全的替代符合性方法完成本指令的要求。这个请求应该包括在本指令陈述的不安全状况下改装、更换或维修影响的评估,而且,如果没有清除这种不安全状况,这个请求应该包括专门的建议方案来解决这种不安全状况。

三. 参考文件:

- 1. FAA AD 2010-07-02, 39-16246;
- 2. Honeywell Alert Service Bulletin 7510134-34-A0016, R1 版, 2003 年 3 月 4 日;
- 3. Honeywell Alert Service Bulletin 7510134-34-A0017,原版,2003 年 7 月 11 日;
- 4. Honeywell Alert Service Bulletin 7510100-34-A0034, 原版, 2003 年 2 月 28 日:
- 5. Honeywell Alert Service Bulletin 7510100-34-A0035, 原版, 2003 年 7 月 11 日;
- 6. Honeywell Service Bulletin 7510100-34-0037, 原版, 2004年7月8日;
- 7. Honeywell Service Bulletin 7510134-34-0018, 原版, 2004年7月8日。

四. 原因、措施和规定

本适航指令替代 CAD2003-MULT-12R1, 39-5485

有报告指出某些装有适用范围中涉及的INUs的航空器定位和下滑信标显示有错。颁发本指令为了保证机组能得到精确的定位和下滑信标偏离显示。因为错误的定位或下滑信标偏离显示会导致航空器近进时偏离实际的定位信标,撞击障碍物或撞地。

除非事先已经完成,否则必须完成以下工作:

重述指令CAD2003-MULT-12R1, 39-5485的某些要求:

1. 对本指令表2中所注明的INU: 自指令CAD2003-MULT-12, 39-3966生效之日(2003年3月13日)起5日内,完成本指令四.2.或 四.3. 段的要求。仅当完成本指令四.2.段的要求是本段可接受的符合性工作。

4X2- CAD2003-WOLI-12IXI; 37-3-0341.7311110	{2- CAD2003-MULT-12R1,39-5485注明的INU件	号
--	--------------------------------------	---

件号
7510100-811至7510100-814
7510100-831至7510100-834
7510100-901至7510100-904
7510100-911至7510100-914
7510100-921至7510100-924
7510100-931至7510100-934

检查以确定件号:

2. 对本指令表2中所注明的任何INU: 对件号为 7510134-811,-831,-901或-931的Honeywell Primus II NV-850NRM

(Honeywell Primus II RNZ-850()/-851()INU的部件)的改装板执行一次性一般目视检查,确定是否已经安装了Mod L。改装板位于Honeywell Primus II RNZ-850()/-851()INU的底部,标有NV-850,并包含Honeywell Primus II NV-850 NRM的件号和序列号。如果已安装了Mod T,则字母将被涂掉。本指令表1中所列的Honeywell服务通告可以作为本段要求检查的服务信息源。

(1)如果已安装Mod L,在下次飞行前执行本指令四.3或四.5段。2006年12月1日后,仅当完成本指令四.5.段的要求是本段可接受的符合性工作。

注2:对于本指令,一般目视检查定义为:"对内、外区域, 安装或组装进行目视检查,以发现明显的损坏,故障或异常。除非另 有规定,本级别的检查都是在可触及的距离内进行。在检查的区域有 可能要借助镜子加强对暴露的外表进行目视接近。本级别的检查在通 常的照明条件下进行,如日光,机库灯光,手电筒或吊灯,并可能需 要拆下或打开接近盖板或门。为接近要检查的区域,可能要用到台架, 梯子或工作台。"

航空器飞行手册修订:

3. 对具有本指令表2中所注明的INU的航空器:对航空器飞行手册 (AFM)中限制章节进行修订(可以通过在AFM中插入本适航指令拷贝件来完成),以包含以下陈述:

"飞行限制

在沿下滑信标系统的指点信标(Outer Marker)时,高度必须按公布在程序中的数值进行核实。

对只有一台处于工作状态的下滑信标系统接收机的航空器,在不低于仅有航向信标台(Localizer Only)最低下降高度(Minimum Descent Altitude)情况下,进近可以使用正常程序进行。

对有两台处于工作状态的下滑信标系统接收机的航空器,如果两台下滑信标系统接收机都已调至进近,并且两位机组人员都在各自使用独立的数据和显示器对进近进行监控,则航空器可以使用正常程序飞至进近公布的最低标准(published minimums)。"

部件安装

4. 对具有本指令表2中所注明的INU的航空器: 自2003年3月13日起,除非已完成本指令四.3.段或四.5.段的要求,否则任何人不得在任何航空器的Honeywell Primus II

RNZ-850()/-851() INU上安装已经装有Mod L 的Honeywell Primus II NV-850NRM。到2006年12月1日止,完成本指令四.5.段的要求是本段可接受的符合性工作

检查以决定NRM的改装级别:

5. 对于在本指令四.2.段要求的检查期间在本指令表2中所注明的

INU上安装了Mod L的航空器或完成了本指令四.3.段的要求的航空器: 2006年12月1日后的30个月内,检查件号为7510134-811,-831,-901, -931 (Honeywell Primus II RNZ-850()/-851() INU 的部件)的Honeywell Primus II NV-850 NRM的改装板,以确定Mod L, N, P, R或T是否安 装了。位于Honeywell Primus II RNZ-850()/-851() INU底部的改装板标 为NV-850,包含Honeywell Primus II NV-850 NRM的件号和序列号。如 果Mod L, N, P, R或T安装了, 改装板上的相应字母应该涂掉。Honeywell Alert Service Bulletin 7510100-34-A0035 (2003年7月11日颁发),和 Honeywell Service Bulletin 7510100-34-0037(2004年7月8日颁发)可以 作为以上检查的服务信息源。如果安装了Mod L, N, P或R(与下滑倾 斜方位有关),2006年12月1日后的30个月内,根据Honeywell Alert Service Bulletin 7510100-34-A0035 (2003年7月11日颁发) 中的工作指 南完成所有适用的相关研究、修正和其它特定工作;如果没有安装Mod T (与下滑倾斜方位有关), 2006年12月1日后的30个月内, 根据 Honeywell Service Bulletin 7510100-34-0037 (2004年7月8日颁发) 中的 工作指南完成所有适用的相关研究、修正和其它特定工作;以确保NRM 处于Mod T构型。一旦本段要求的工作完成了,本指令四.3.段要求的 AFM修订可以从AFM中撤走了。

6. 如果按照本指令四.1.段规定的符合性时间内完成了本指令四.5. 段要求的检查,则本指令四.2.段要求的工作不必做了。

本指令的新要求:

- 7. 对本指令表2中所注明的任何INU:本指令生效后的30个月内,对件号为7510134-611,-631,-701,-731,-811,-831,-901或-931的Honeywell Primus II NV-850NRM (Honeywell Primus II RNZ-850()/-851()INU的部件)的改装板执行一次性一般目视检查,确定是否已经安装了Mod L,N,P,R或T。改装板位于Honeywell Primus II RNZ-850()/-851() INU的底部,标有NV-850,并包含Honeywell Primus II NV-850 NRM的件号和序列号。如果已安装了Mod L,N,P,R或T,则改装板上对应的字母将被涂掉。Honeywell Alert Service Bulletin 7510100-34-A0035(2003年7月11日颁发),和 Honeywell Service Bulletin 7510100-34-0037(2004年7月8日颁发)可以作为以上检查的服务信息源。
- (1) 如果NPM的件号为7510134-611,-631,-701或-731, 而且安装了Mod T: 则本段不要求做什么进一步的工作。

- (2) 如果NPM的件号为7510134-611,-631,-701或-731,且没有安装Mod T,本指令生效后的30个月内,根据Honeywell Service Bulletin 7510100-34-0037(2004年7月8日颁发)中的工作指南完成所有适用的相关研究、修正和其它特定工作,以确保NRM处于Mod T构型。
- (3) 如果NPM的件号为7510134-811,-831,-901或-931: 本指令生效 后的 30 个月内,根据 Honeywell Alert Service Bulletin 7510100-34-A0035(2003年7月11日颁发)和Honeywell Service Bulletin 7510100-34-0037(2004年7月8日颁发)中的工作指南完成所有适用的相关研究、修正和其它特定工作,以确保NPM的件号已经更新到7510134-611,-631,-701或-731构型且已经安装了Mod T。

部件安装

8.自本指令生效之日起,除非已完成本指令四.7段的要求,否则任何人不得安装包含件号为7510134-811,-831,-901或-931,或7510134-611,-631,-701或-731的NV-850 NRM,且没有安装Mod T的Honeywell Primus II RNZ-850()/-851() INU。

不用报告

9. Honeywell Alert Service Bulletin 7510100-34-A0035, 2003年7月11日(或者本指令任何相关服务信息),要求给制造商递交某些信息,本指令不做此要求。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成时间,但 必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 2010年5月3日

六. 颁发日期: 2010年4月7日

七. 联系人: 舒小华

中国民用航空总局航空器适航审定司 010-64473557