### 中国民用航空局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2006-A340-05

修正案号: 39-5193

一. 标题: 冲压空气涡轮-检查防失速活门

#### 二. 适用范围:

本指令适用于空客公司A340型号为-541和-642所有序号的飞机,并且该飞机安装有型号为ERPS33T、件号为772722D或772722E、序号在0001至0024(含)之间和0101至0166(含)之间、装有件号为4217701或4217702的PARKER液压泵的RAT组件。

提醒:运营人负责确保在完成本指令后的任何RAT组件的更换不违反本指令的要求。

## 三. 参考文件:

- 1. EASA AD:2006-0046, 2006年2月16日发布;
- 2. 空客服务通告(SB) A340-29-5010, 或后续批准版本。

## 四. 原因、措施和规定

运营人反映在例行的地面测试中发生RAT失效。在 Hamilton-Sundstrand对发生问题的RAT调查后认为,这一失效起因于防 失速活门套管不正确的安装,引起防失速速度设定的偏移并导致无法 提供足够的液压压力。这一情况如不解决,将导致飞行中应急情况下 显著的低RAT泵压力供给。

自本指令生效之日起,完成下列工作,除非事先已完成:

#### CAD2006-A340-05 / 39-5193

在2007年1月31日之前,按照空客服务通告(SB)A340-29-5010的要求,检查RAT防失速装置。

五. 生效日期: 2006年3月1日

六. 颁发日期: 2006年3月1日

七. 联系人: 沈国峰

民航华东地区管理局适航审定处

021-51126118