中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1986-B767-02

修正案号: 39-0019

- 一. 标题: 八级引气单向活门的检查与更换
- 二. 适用范围:
 - 1.飞机:所有波音767型飞机
 - 2. 备件:S210-T120-26(汉密尔顿标准公司P/N773856-3)
- 三.参考文件:
 - 1.FAA 适航指令 86-06-01Amendment39-5257
 - 2.波音服务通告 NO.767-36-0017
- 四. 原因、措施和规定
- 1.在本指令生效之日起500小时内,按波音服务通告NO.767-36-0017检查八级引气单向活门S210T120-26(汉密尔顿标准公司P/N773856-3)。如果活门有可见的裂纹或超过服务通告允许磨损极限规定,则在下次飞行前按服务通告修理或更换活门,但在活门装机前必须先经检查合格。
 - 2. 重复检查时限不超过2000小时。
 - 3. 任何替代的检查办法须经民航局航空器适航司批准。
- 五. 生效日期: 1986年6月30日

六. 颁发日期: 1986年6月27日

七. 联系人: 毛祖兴

中国民航局适航司

4012233-8315