## 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1992-B747-06

修正案号: 39-0750

- 一. 标题: 检查并改装应急撤离系统滑梯包及护盖装置
- 二. 适用范围:

B2456 B2458

### 三.参考文件:

- 1. FAA AD92-06-03 修正案 39-8183 1992 年 2 月 20 日
- 2. 波音电传 M-7240-92-0993 1992 年 4 月 3 日
- 3. 波音服务通告 747-25-2807R2 1991 年 8 月 22 日
- 4. 波音紧急服务通告 747-25A2889R1 1991 年 4 月 25 日

## 四. 原因、措施和规定

为保证应急撤离系统的安全可靠,今要求在本指令生效后120天内,对波音服务通告747-25-2807R2和波音紧急服务通告747-25A2889R1内所列应急滑梯包和护盖组件,按波音紧急服务通告747-25A2889R1第III节"施工说明"B段所述进行检查。

- 1. 如检查发现:
- (1)测量的角度是155°或更大,则在下次飞行前,根据上述通告适用情况按通告要求改装滑梯包和护盖组件。
- (2)测量的角度小于155°,则要在本指令生效后的15个月内根据上述通告适用情况按通告的要求改装滑梯包和护盖组件。
  - 2. 完成本指令可采用能保证安全的替代方法或调整完成的时间,

但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1992年4月21日

六. 颁发日期: 1992年4月11日

七. 联系人: 边振海

民航华北管理局适航处

4562158