中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1995-B757-01

修正案号: 39-1355

- 一. 标题: 低压压气机第一级静子叶片的防冰
- 二. 适用范围: 所有安装有普·惠公司PW2000型系列发动机的波音757飞机
- 三.参考文件:
 - 1. FAA 适航指令 95-01-05 修正案 39-9116

四. 原因、措施和规定

为了防止因冰块吸入压气机造成发动机的损坏,从而导致这些发动机失去推力,除非事先已完成,要求完成以下工作:

1. 在本指令生效后的14天内,修改FAA批准的飞行手册中第11页第一节的限制章节,在该章节增加下面的陈述,也可将本适航指令的复印页插入飞行手册。

"结冰条件下的地面工作"

当发动机需要防冰并且外界气温是+3℃(37°F)或更低时,若延长在结冰条件的地面工作时间(包括滑进、滑出和地面等待时间),须定时地加速发动机。

这种瞬时的加速不应低于N1转速的50%,以便把低压压气机第一级静子叶片上的结冰吹掉。加速的间隔应按照下面(1)段或(2)段的要求制定:

- (1) 在发动机起动之前,如果未对低压压气机第一级静子叶片前 缘进行目视检查,那么加速发动机的间隔不能超过15分钟(包括滑进、 滑出和地面等待时间);或
- (2) 在发动机起动之前,如果已对低压压气机第一级静子叶片前 缘进行目视检查并且确定没有结冰情况,那么加速发动机的间隔不能 超过30分钟(包括滑进、滑出和地面等待时间)。在放行前,必须除 去低压压气机第一级静子上的结冰。

在任何情况下,若未进行目视检查或加速发动机,则发动机的工 作时间不应超过30分钟。

如果在未进行加速的情况下,超出上述(1)段或(2)段的时间 限制,那么飞机必须滑到能使发动机停车的区域,对结冰状况进行目 视检查, 若发现任何结冰, 在下次加速或起飞前, 必须除去结冰。

在飞机滑至此区域进行目视检查期间,应避免发动机的转速大于 N1转速的40%,这样可以减小结冰掉入压气机的可能性。

如果不符合上述要求,飞机不得起飞。

对低压压气机第一级静子叶片进行目视检查和除冰的程序见本适 航指令的2.段和3.段。

- 2. 在本适航指令1. 段中要求对飞行手册进行修改所指的规定时间 内, 按照本适航指令2. (1) 段和2. (2) 段规定的程序对低压压气机 第一级静子叶片的结冰情况进行目视检查。目视检查应由机组和持照 的维修人员实施。
- (1) 使用足够的灯光照亮低压压气机第一级静子叶片。站在距发 动机的中心线有一定距离的水平地面上,通过风扇叶片之间的间隙, 应能够看到该静子叶片(见本指令附录1的图1)。如果结冰存在,那 么应能在低压压气机第一级静子叶片前缘和分离器凸缘看见结冰(见 本指令附录1的图2)。
- (2) 目视检查应在发动机停车后进行。也可以在发动机风车状态 下,风扇转子尚未停转时,进行目视检查。实际上,在该转子转动的。 条件下, 更容易看见低压压气机第一级静子叶片。只要存有结冰就能 观察到。
- 3. 在本适航指令2. 段中要求的目视检查中, 若在低压压气机第一 级静子叶片上发现结冰,应按照本适航指令3. (1) 或3. (2) 段的规 定程序, 在飞机放行前将结冰除去。
- (1) 在最后一次发动机加速至50%的N1转速后, 若整个地面工作 时间少于30分钟,则可以使发动机加速到50%的N1转速将结冰除去,


或者按照本适航指令3. (2) 段中"除冰"程序除冰。


(2) 在最后一次发动机加速至50%的N1转速后, 若整个地面工作 时间多于30分钟,而且对发动机已进行了目视检查,同时在低压压气 机第一级静子前缘存有结冰,则必须使用以下"除冰"(热气除冰)方 法。不能使用热水或飞机除冰液除冰。

"除冰"

应使用一种适当的热气源(如加温车)除去低压压气机第一级静 子叶片前缘存有的结冰。在任何情况下,提供的热气温度不能超过79 \mathbb{C} $(175\mathbb{T})$ 。直接通过风扇叶片的间隙将热气引入低压压气机第一级 静子叶片。持续向低压压气机第一级静子叶片提供热气直至所有的结 冰全部融化。但是,应避免融化的冰水和冰块存留在风扇通道底部, 在该处它们能再次凝结,而且在下一次发动机加速时能被吸入发动机。

注: 只能按本适航指令3. (1) 和3. (2) 段中的方法除去低压压 气机第一级静子叶片上的结冰。





五. 生效日期: 1995年2月10日

六. 颁发日期: 1995年1月28日

七. 联系人: 孙晓宁

民航总局航空器适航司

4012233-8987