中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1999-MULT-19

修正案号: 39-2531

一. 标题: 检查 PURITAN-BENNETT 航空系统公司旅客氧气面罩和 便携式氧气面罩

二. 适用范围:

Puritan-Bennett航空系统公司的Puritan-Bennett C351-2000系列 旅客氧气面罩和便携式氧气面罩,其弹性体熟化日期在1993年和9月和1997年3月之间,件号如下:

旅客	Í	置
/JIC-LI	ш	

C351-2000-00	174006-31	174505-01:	(C351-2000-201)
C351-2000-02	174290-21	174506-00:	(C351-2000-223)
C351-2000-21	174290-22	174509-00:	(C351-2000-302)
C351-2000-38	174290-24	174510-01:	(C351-2000-224)
C351-2000-52	174290-26	174510-09:	(C351-2000-232)
C351-2000-59	174291-21	174510-10:	(C351-2000-233)
C351-2000-63	174291-23	174510-11:	(C351-2000-234)
114006-01	174291-24	174510-08:	(C351-2000-231)
174006-16	174501-00		
174006-30	174504-01	(C351-2000-20)5)
下落式盒组件	(Drop-Out Bo	ox Assemblies)
115055-04	175105-00	175112-90	175222-13
175242-00			
115055-10	175109-00	175205-00	175222-20

175241-01			
175011-01	175112-10	175210-00	175222-21
175242-02			
175015-00	175112-11	175215-01	175222-90
175303-00			
175016-00	175112-21	175222-11	175224-00
175308-00			
应急氧气便携	試组件 (Emer	gency Oxygen	Portable Assemblies)
176960-13	176980-00	176965-SC	OB2 176965-SCMB2

176960-13 176980-00 176965-SCUB2

176960-14 176965-SMB2 176965-SM02

三. 参考文件:

- 1. FAA AD 99-08-21, 修正案 39-11130:
- 2. Nellcor Puritan-Bennett 服务通告 No. C351-2000-35-1 改版 2(原版 颁发日期: 1996年7月; 改版 1 颁发日期: 1997年2月; 改版 2 颁发 日期: 1998年2月)

四. 原因、措施和规定

为防止旅客被要求使用有缺陷的氧气面罩时氧气消耗量的减少, 从而导致伤害旅客,要求在本指令生效后,完成以下工作:

- (a) 本指令生效后的6个日历月之内,按照Nellcor Puritan-Bennett服务通告No. C351-2000-35-1改版2(原版颁发日期: 1996年7月: 改版1颁发日期: 1997年2月: 改版2颁发日期: 1998年2月) 中的施工指南, 检查旅客氧气面罩或便携式氧气面罩在面部衬垫处是 否有撕裂。面部衬垫靠近内部面罩座。如果发现撕裂,在下次飞行前, 按上述服务通告更换或修理面罩。
- (b) 本指令生效后,任何人不能在任何飞机上安装本指令适用范 围部分规定的Puritan-Bennett C351-2000系列旅客氧气面罩和便携式 氧气面罩,除非它们已按本指令(a)节完成检查并满足适航要求。
- (c) 完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时 间,但必须得到适航当局的批准。
- 五. 生效日期: 1999年6月2日
- 六. 颁发日期: 1999年5月6日

七. 联系人: 朱雪峰

民航总局航空器适航司

010-64091133