中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2000-B777-10

修正案号: 39-2978

一. 标题: 测量电搭接电阻并安装跨接线

二. 适用范围:

列在波音紧急服务通告 777-28A0019 (2000年4月27日颁发) 中的 B777系列飞机。

三. 参考文件:

- 1、FAAAD 2000-14-05,修正案 39-11814
- 2、波音紧急服务通告 777-28A0019, 2000 年 4 月 27 日颁发

四. 原因、措施和规定

为了确保在放电撞击中燃油量指示系统(FQIS)的大翼梁连接器和梁结构之间有足够的电搭接,要求完成以下工作,除非已事先完成:

- 1、在本指令生效90天内,对燃油量指示系统(FQIS)的大翼梁连接器和梁结构之间的电搭接电阻进行一次测量,记录测量值,然后按照波音紧急服务通告777-28A0019(2000年4月27日颁发)的操作指引安装跨接线。
- 2、在完成本指令1段的安装工作后,下一次飞行前,按照波音紧急服务通告777-28A0019(2000年4月27日颁发)进行操作检查,并对任何不符合要求的发现进行更正。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间,但 必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 2000年7月31日

六. 颁发日期: 2000年7月31日

七. 联系人: 王敏

民航中南管理局适航处

020-86128625